



Rapport for miljøtilsyn hos Barmer Autocenter V/Svend Lund Damgaard, Nymøllevej 24, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	8. oktober 2018		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	9835 5333	CVR nr.	23684713
E-mail		P. nr.	1001564610

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
12.10.2018	Støj	Meddelt	Ejer bemærkede, at motoren til udsugningsanlægget lød højere end normalt. "Det lød som om en vinge var blevet bøjet lidt". Hvis udsugningsanlægget fremover skal anvendes i længere tid ad gangen, skal ventilationsmotoren efterses af hensyn til støjen over mod naboen.
12.10.2018	Farligt affald	Meddelt	For god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at erhvervsvirksomheder gerne må aflevere op til 200 kg farligt affald årligt på genbrugspladsen, men det kræver, at virksomheden tilmelder sig erhvervsordningen hos Renovationsvæsenet, så den kan få dokumentation på, at affaldet er afleveret korrekt. Det betyder, at enten skal virksomheden tilmeldes erhvervsordningen hos Renovationsvæsenet, eller der skal bruges en anden godkendt affaldsmodtager fremover til det farlige affald.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
<p>Virksomheden, der er etableret 01.04.1959, foretager almindeligt forekommende service og reparationsarbejder på motorkøretøjer.</p> <p>Der er ud over ejer ingen ansatte på virksomheden. Det oplyses ved tilsynet, at virksomheden er i drift på de fleste hverdage i 4-5 timer.</p> <p>Der foretages ikke svejsning, slibning, plade- og karosseriarbejder.</p> <p>Der foretages ikke overfladebehandling i form af både lakering og undervognsbehandling.</p> <p>Der foretages ikke rudeskift.</p> <p>Der foretages ikke vask af biler. Der rådes over dels en indendørs og dels en uoverdækket udendørs vaskeplads. Afløb fra vaskeplads ledes via olieudskilleranlæg til kloak. Olieudskilleren er sidst besigtiget d. 8. maj 2018, og der var klart vand i olieudskilleren på tilsynsdagen.</p> <p>Den indendørs vaskeplads er indrettet i den vestlige side af værkstedet og benyttedes ved tilsynet til lager.</p> <p>Den udendørs, uoverdækkede vaskeplads udgør ca. 40-50 m² og er placeret umiddelbart nord for værkstedet. Den udendørs vaskeplads er indrettet med støbt beton, der dog ved tilsynet fremstod med mange revner.</p> <p>På værkstedet findes smøregrav samt lydisoleret rum til bl.a. kompressor.</p> <p>Værkstedet er opvarmet ved fyringsolie, og oliefyrr er placeret ved værkstedets nordlige endevæg. Fyret er sidst serviceret 20. marts 2018.</p> <p>På udendørs arealer fandtes mindre oplag af affald som f.eks. jern og metaller, placeret direkte på jord.</p>

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Miljøledelse	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
Nej	0	4-5 timer	Nej	Nej
Er der sket bygnings- eller driftsmæssige ændringer siden sidste tilsyn? Nej <input type="checkbox"/> eller JA <input checked="" type="checkbox"/> , hvilke? Der er sat en ny port i værkstedet. Ejer er trappet lidt ned i arbejdstid/opgaverne.				

Aktiviteter på værkstedet

<input checked="" type="checkbox"/> Service og reparation (kontrol eftersyn, dækskifte, olieskift o.lign.)
<input type="checkbox"/> Pladearbejde
<input type="checkbox"/> Slibning
<input type="checkbox"/> Lakering, herunder pletvis lakering
<input type="checkbox"/> Undervognsbehandling
<input type="checkbox"/> Bremsevask
<input type="checkbox"/> Fælgvask i maskine
<input type="checkbox"/> Motorvask
<input type="checkbox"/> Bilvask, mekanisk
<input type="checkbox"/> Bilvask, manuel
<input type="checkbox"/> Andet: F.eks. tankanlæg til intern brug eller brændstofsalg mm.

Luftemissioner

Afkast fra:	Filterkrav	Højdekrav	Alle krav opfyldt?
Udstødningsgas	Nej	1 m over tagflade <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>

Rumopvarmning:
Olie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Afkast fra udstødningsgas er ført ud gennem væg og er nedadrettet. Pga. etableringstidspunktet er der ikke krav i autoværkstedsbekendtgørelsen om, at afkastet skal være 1 meter over tagfladen. Oliefyret serviceres regelmæssigt, og det er sidst sket den 20. marts 2018. Kvitteering forevist på tilsynet.

Støj

Info vedr. støjkilde Aktivitet/Anlæg *=Stærk støj	Driftstid	Placering			Afstand til støjfølsomt område			Støj ok?
		Inde Lukket port	Inde Åben port	Ude	0-20m	20-100m	>100 m	
<input checked="" type="checkbox"/> Kompressor	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Motorer mv. ved ventilationsanlæg	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Trykløftværktøj, slagværktøj m.m.)	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ejer bemærkede, at motoren til udsugningsanlægget lød højere end normalt. Det lød som om "en vinge" var blevet bøjet lidt. Hvis udsugningsanlægget fremover skal anvendes i længere tid ad gangen, skal ventilationsmotoren efterses af hensyn til støjen over mod naboen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der foretages ikke vask af biler. Der rådes over dels en indendørs og dels en udendørs vaskeplads. Afløb fra vaskeplads ledes via olieudskilleranlæg til kloak.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskeplads				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Olieudskilleren er sidst besigtiget d. 8. maj 2018, og der var klart vand i olieudskilleren på tilsynsdagen.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Fyringsolie	1.200	2004	Udendørs	NEJ

Tankoplysninger i BBR

Matr. nr.	Fab. år	Fab.nr.	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfningsfrist
10i	2004	142009	01-5323	2004	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	1200 liter	Over terræn, udendørs	2044

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Fyringsolietanken er fra Roug.

Miljøfarlige råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)
				Type	Volumen (l)	
Kølevæske						Indendørs
Bremsevæske						Indendørs
Motorolie				Tromle	200	Indendørs

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Ingen bemærkninger

Affald

Affald, farligt	<p>Der er sidst afleveret spildolie i 2015. Dengang blev der afleveret 330 liter til Nordgroup OW A/S i Esbjerg. Kvittering forevist. Akkumulatorer afleveres til returordning. Kvittering forevist. Oliefiltre, lygtepærer, små batterier og elektriske reservedele samles i en lille papkasse og afleveres ved lejlighed på genbrugsplads. Ved miljøtilsynet vurderes der at være tale om minimale mængder af affald. Der var ikke yderligere tegn på oplag af affald på virksomheden end den lille papkasse og 2 små syltetøjsglas med lygtepærer og små batterier i.</p> <p>For god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at erhvervsvirksomheder gerne må aflevere op til 200 kg farligt affald årligt på genbrugspladsen, men det kræver at virksomheden tilmelder sig erhvervsordningen hos Renovationsvæsenet, så den kan få dokumentation for, at affaldet er afleveret korrekt. Det betyder, at enten skal virksomheden tilmeldes erhvervsordningen hos Renovationsvæsenet, eller der skal bruges en anden godkendt affaldsmottager fremover til det farlige affald.</p>
Affald, øvrige	Dæk afleveres også på genbrugsplads.

Generelle bemærkninger

Driftsjournaler

Driftsjournaler	Føres der driftsjournal?	Bemærkninger
Aflevering af farligt affald	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Kvitteringer samles i ringbind
Tømning af olieudskiller m.v.	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Kvitteringer samles i ringbind

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Privat alment vandforsyningsanlæg
Planforhold	Landzone
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Ingen bemærkninger
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt som delvis forurenede grund på vidensniveau V2, kortlægningsnummer 831-00555.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Ved tilsynet var der ikke synlige tegn på jordforurening.
Bæredygtighed	Der blev ikke drøftet bæredygtighed på tilsynet. Ejer fremviste varmepumpe (luft til vand) til opvarmning af privat bolig.