

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 03-05-2019 på ejendommen:

Lynggårdsvej 4
6880 Tarm

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er ikke udarbejdet miljøledelses-program for husdyrbruget.
- Luger på 2.500 m³ gyllebeholder og gyllebeholder på Teglgårdsvej 20 er ved tilsynet åbne.
- Gyllebeholder ved Egvad Kirkevej 6 skal have foretaget beholderkontrol i 2019.
- Dyreholdets faktiske størrelse bør fremgå af gødningsregnskabet.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Der skal senest 01-08-2019 indføres miljøledelse for husdyrbruget:**
 - o 1) formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold
 - o 2) fastsætte miljømål
 - o 3) udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål
 - o 4) minimum 1 gang årligt evaluere miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplane
 - o 5) minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 43.
 - Se evt. mere på <https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/>
- **Luger i gyllebeholdere skal lukkes og fremadrettet lukkes straks efter endt omrøring/udbringning**, så kravet i vilkår 15 i §16a miljøgodkendelse efterkommes.

Opsummering af håndhævelser

03-05-2019	Indskærpelse, Miljø	Ejendommen skal have udarbejdet et miljøledelsessystem.
03-05-2019	Indskærpelse, Miljø	Luge(r) i teltoverdækninger skal lukkes.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	25-03-2019
Sidste tilladelse	27-04-2014

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2019 er ved at blive udnyttet. <ul style="list-style-type: none">- Ny poltestald er ved tilsynet ved at blive opført.- 5.000 m3 gyllebeholder er etableret.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<ul style="list-style-type: none">- Farestald: Kassestier, delvis spaltegulv.- Løbeafdeling: Individuel opstaldning, delvis spaltegulv.- Drægtighedsstald: Løsgående, delvis spaltegulv.- Poltestald: Delvis spaltegulv, 25-49 fast gulv.- Slagtesvin: Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv.- Smågrise: Delvis spaltegulv.- Søer, gold og drægtige: Delvis spaltegulv.- Der må opføres en poltestald på i alt 1068 m2, hvor af - produktionsarealet udgør 975 m2.<ul style="list-style-type: none">o Stalden skal etableres med delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Ejendommens anvendelse af miljøledelse skal kunne dokumenteres: miljøpolitik og konkret handlingsplan.- Dokumentation skal opbevares i 5 år og forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.<ul style="list-style-type: none">o 1) formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforholdo 2) fastsætte miljømålo 3) udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljømålo 4) minimum 1 gang årligt evaluere miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaneo 5) minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der er ved tilsynet ikke udarbejdet miljøledelses-program af husdyrbruget.</p> <p>Dette skal udarbejdes og indsendes til kommunen inden 01-08-2019.</p>

Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - I eksisterende drægtighedsstald fra 2015 skal der være gyllekøling af minimum 290 m²., og i poltestalden fra 2015 skal der være gyllekøling i minimum 460 m². - Gyllekølingsanlægget skal drives således, at der opnås en samlet ammoniakreduktion på 30 % i begge stalde. - Varmepumpen skal levere en årlig køleeffekt på mindst 22,8 W/m². - Den eksisterende varmepumpe 25,6 kW skal årligt køre i mindst 6287 timer for at opfylde kravet til køling. - Der skal føres en logbog over varmepumpernes årlige driftstid. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Gyllekølingsanlægget kører ifølge ejer døgnet rundt alle ugens dage. Ved tilsynet stod kompressorens driftstimer på ca. 29.000.</p>
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav om forsuring.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav om luftrensning.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - De to gyllebeholdere på henholdsvis 2.500 m³ og 5.000 m³ skal have fast overdækning i form af telt. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. - Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Luge på 2.500 m³ gyllebeholder er ved tilsynet åbent.</p> <p>Lugen skal lukkes og fremadrettet skal lugen lukkes efter endt gyllekørsel.</p>
Miljøteknologi - andet - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilationsafkast fra stald 4, 3.1 og 3.2 skal være forsynet med miljøkryds. - Ventilationssystemet skal vedligeholdes og rengøres ved hvert holdskifte. - Ventilationssystemet skal årligt serviceres af ekstern firma. - Der skal føres logbog for, hvornår der kan været udført service på ventilationssystemet. - Logbogen skal opbevares for de seneste 5 år og skal kunne fremvises ved tilsyn.
Foder - vilkår	Ingen krav ift. fodring.

Antal stipladser - vilkår	Ejendommen er godkendt efter produktionsareal.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Den eksisterende slørende beplantning omkring stalde og gyllebeholdere skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.

Gældende tilladelser (dyrehold)

12) Dyreholdet på ejendommen må etableres i de med rødt markerede stalde på kortet nedenfor.



Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	650	103,19	2.593,50	0,00
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	650	44,22	1.105,00	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	11.000	51,61	1.468,16	0,00
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.500	40,75	810,00	0,00
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	2.500	56,82	1.149,89	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 01-05-2019:</u> 650 søer, 1.500 svin over 30 kg. og 1.900 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 650 årssøer, 11.000 smågrise og 1.500 (31-110 kg) og 2.500 (31-100 kg) slagtesvin. - 2016/2017: 650 årssøer, 11.000 smågrise og 1.500 (31-110 kg) og 2.500 (31-100 kg) slagtesvin. - 2015/2016: 650 årssøer, 11.000 smågrise og 1.500 (31-110 kg) og 2.500 (31-80 kg) slagtesvin. <p><u>Ifølge dokumentation ved tilsynet:</u> 650 årssøer, 17.500 smågrise, hvoraf 4.000 stk. afsættes som 7 kg., og 4.000 smågrise flyttes til østergårdevej 4.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdets faktiske størrelse bør fremgå af gødningsregnskabet.</p>
Fluebekæmpelse	Rovfluer.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Per Nielsen Bonde	Teglgårdsvej 20		1.481,00
Afgive til opbevaring	Flemming Blegvad m.fl.	Østergårdevej 6		995,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	05-01-1999	22-12-2017	10	638	2.553	Teltdug	Beholder kontrolleret den 22-12-2017.
Gyllebeholder	01-08-2018		10	1.259	5.000	Teltdug	
Gyllebeholder	01-06-2003		10	638	2.553	Flydelag	Beholderkontrol udført den 12-05-2009. Beholderen ejes af Lynggårdsvej 4, men er beliggende ved Egvad Kirkevej 6.
Gyllekanaler	02-01-1800			0	794		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav. Der er ved tilsynet ved at blive etableret en vold ved gyllebeholdere.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.550 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst foretaget i 2017. - Dykket indløb: ok. - Beholderen har teltoverdækning. Luger lukket: Nej. Luge skal lukkes efter endt gyllekørsel.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.000 m ³ fra 2018. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: ok. - Beholderen har teltoverdækning. Luger lukket: ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 2.553 m ³ ved Egvad Kirkevej 6. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol foretaget i 2009. Skal have foretaget beholderkontrol i 2019. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.481 m ³ på Teglgårdsvej 20. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Beholderen fyldes med traktor og vogn eller lastbil. - Beholderen har teltoverdækning. Luger lukket: Nej. Luge skal lukkes efter endt gyllekørsel.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 995 m ³ på Østergårdevej 6 <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2010. - Beholderen fyldes med traktor og vogn eller lastbil. - Flydelag: Tom ved tilsynet.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Kemikalier opbevares på Grønsigvej 6 (ikke set i forbindelse med tilsyn).
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på Grønsigvej 6.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen. Der vaskes på Grønsigvej 6. Vaskeplads ikke set i forbindelse med tilsynet.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til grøft, dræn, eller faskine. Se evt. §16a miljøgodkendelse.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
4e	1200252		295332	Tank (Produkt på væskeform)	01-000	1982	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet/underjordisk		
4e	1200252		73291-01	Tank (Produkt på væskeform)		1997	Mineralske olieprodukter	1.200	Overterræn, udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank står på fast bund i staldanlæg. - Olietank ikke set i forbindelse med tilsynet.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares i nedgravet køler ved indkørsel til gyllebeholdere, dæksel over, DAKA afhenter.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald kommer delvist i container fra Ejler CHR. Knudsen eller køres til genbrugsplads.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 4 boringer (DGU nr. 102.669, 102.790, 102.901 og 102.304): i alt 147.360 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. Zone rundt om boringer: ok.
Beredskabsplan	Vilkår: Ejendommens beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	03-05-2019
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,40
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,19

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.