



Circle K Danmark A/S
Hjortespringvej 115
2730 Herlev

30. november 2017
Journalnr. 163-2016-15572
CVR 28142412

Miljøtilsyn d. 21. november 2017ⁱ

Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø har d. 21. november 2017 været på miljøtilsyn hos Circle K Danmark A/S, Hjortespringvej 115. Tilsynet blev gennemført af Lone Bruhn fra Herlev Kommune. Claus Olsen fra Circle K viste rundt.

Tilsynet var et rutinemæssigt miljøtilsyn med en gennemgang af virksomhedens forureningskilder som affald, spildevand, støj og oplag af kemikalier og farligt affald.

Drift af Circle K Danmark A/S, Hjortespringvej 115

Servicestationen har salg af benzin og diesel samt vaskehal og butik med salg af varer.

Virksomhedens generelle miljøforhold er beskrevet i den vedlagte tilsynskommentar.

Indskærpelse

Herlev Kommune indskærper, at belægningen på salgspladsen skal være tæt, jf. § 9, stk. 3 i Benzinstationsbekendtgørelsen¹.

Herlev Kommune vil komme på tilsyn i slutningen af februar 2018 for at kontrollere, om indskærpelsen er blevet efterkommet.

Hvis salgspladsen er etableret på en måde, så der sker en opsamling af spild under SF-sten-belægningen, så spildet ledes til kloaksystemet via olieudskillere, bedes Circle K Danmark A/S indsende dokumentation for dette til Herlev Kommune inden den 1. januar 2018.

Oplysninger, der skal sendes til Herlev Kommune

Circle K Danmark A/S skal sende oplysninger om seneste standerservice til Herlev Kommune inden den 1. januar 2018.

¹ Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg nr. 555 af 09/06/2001

Dampretursystem

Stationen udfører selv kvartalsvis egenkontrol med dampretursystemet. Der føres journal over kvartalstjek. FORCE foretager standerservice hvert andet år. Herlev Kommune har oplysninger om standerservice 12/2-15, men vi mangler dokumentation for standerservice udført i 2017. Claus Olsen kontakter Circle K's hovedkontor for at få oplysninger om seneste standerservice. Oplysningerne skal sendes til Herlev Kommune inden den **1. januar 2018**.

Belægninger

Salgspladsen er belagt med SF-sten. Der er muligvis beton længere nede. Der er lunger flere steder i SF-sten-belægningen, blandt andet rundt om kloakristen (foto 1) og store sprækker, f.eks. rundt om sandfang/olieudskiller (foto 2).



Foto 1: Lunker ved kloakrist på salgsplads.



Foto 2: Store sprækker rundt om sandfang/olieudskiller på salgsplads.

Herlev Kommune vurderer, at der er risiko for nedsivning af benzin og dieselolie ved siden af kloakbrønden og de andre steder, hvor der er lunger eller sprækker, hvis der sker spild.

I henhold til § 9, stk. 3 i Benzinstationsbekendtgørelsen² skal belægningen under udleveringsstandere og på salgspadser være tæt. Der må ikke kunne ske nedsivning af eventuelt spild af motorbrændstof til jorden.

Herlev Kommune indskærper, at belægningen på salgspadsen skal være tæt. Herlev Kommune vil komme på tilsyn i slutningen af februar 2018 for at kontrollere, om indskærpelsen er blevet efterkommet.

Hvis salgspadsen er etableret på en måde, så der sker en opsamling af spild under SF-sten-belægningen, så spildet ledes til kloaksystemet via olieudskiller, bedes Circle K Danmark A/S indsende dokumentation for dette til Herlev Kommune inden den 1. januar 2018.

Tilslutningstilladelse

På tilsynet udleverede Claus Olsen kopi af servicereport for tømning af sandfang og olieudskiller 17. november 2017. Claus Olsen oplyste endvidere antal vaske af motorkøretøjer det seneste år.

Stationen har fået nedsat prøvetagningsfrekvensen for spildevand til én prøve hvert andet år. Næste prøve skal udtages i 2018. Henrik Møller fra Jord Miljø A/S har sendt resultatet af prøven, der blev udtaget i 2016 til Herlev Kommune. Analyseresultaterne af spildevandsprøven viser, at grænseværdierne i tilslutningstilladelsen er overholdt.

Herlev Kommune vurderer, at Circle K Danmark A/S, Hjortespringvej 115 overholder vilkårene i tilslutningstilladelsen.

Vurdering af miljørisiko

Som en del af tilsynet er der lavet en miljørisikovurdering jævnfør Bekendtgørelse om miljøtilsyn³. Til brug for vurderingen er vedlagte vurderingsskema udfyldt.

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 4452 6444 eller sende en mail til lone.bruhn@herlev.dk.

Venlig hilsen

Lone Randi Bruhn
Miljømedarbejder

Kopi: Circle K Danmark A/S, Hjortespringvej 115, Att.: Claus Olsen, clol@circlekeurope.com

² Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgslæge nr. 555 af 09/06/2001

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, Bek nr. 866 af 23/06/2017

ⁱ Dette brev er udarbejdet efter procedure S-04 i Herlev Kommunes kvalitetsstyringssystem, og kvalitetssikret af BLB.