

MBJ Auto

Kalundborgvej 109

4200 Slagelse

Sendt pr. digitalpost til CVR nr: 38949136

Center for Miljø, Plan og
Teknik
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn 2022

Slagelse Kommune har den 22. april 2022 foretaget et varslet miljøtilsyn, jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ hos MBJ Auto, Kalundborgvej 109, 4200 Slagelse.

Virksomhedens værksted er en ny udført bygning, som anvendes både til privat garage/parkering og mindre autoelektroniske reparationer. MBJ Auto driver virksomheden ved siden af et fuldtidsarbejde.

Det blev aftalt ved tilsynet, at Slagelse Kommune vender tilbage, angående hvorvidt virksomheden fortsat skal omfattes af miljøtilsyn, jf. miljøbeskyttelsesloven. Det er Slagelse Kommunes vurdering at virksomheden fortsat er omfattet, da virksomheden er registreret og kategoriseret, som autoværksted med autoreparationer. Det fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen at lignende virksomheder skal have mindst ét tilsyn indenfor en 6-årig periode. Tilsynsfrekvensen afhænger af den individuelle miljørisikoscoring.

Se yderligere bemærkninger i tilsynsrapport for miljøtilsynet.

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets portal Digital MiljøAdministration, jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen². Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

29. april 2022
Sagsnr.: 22-007412 / 2022-
000038

Kontaktperson: Sara Yassine

Direkte tlf. 29600468
Mail: sayas@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

¹ LBK nr. 100 af 19/01/2022: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

² BEK nr. 1536 af 09/12/2019: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen³. I 2022 opkræves **440,78kr.** pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Sara Yassine
Miljøspecialist

³ BEK nr. 1519 af 29/06/2021: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Sara Yassine

Fra virksomheden deltog: Mathias Jensen

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1 nr. 6.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) Ingen': (Kategori: 2)

Matrikler (BBR)

Ejendommens ejer	Mathias Jensen
Betalers adresse	MBJ Auto, Kalundborgvej 109, 4200 Slagelse Attention: CVR nr.: 38949136
Tlf. / mobil / fax	30136375 /
E-mail	mbj4220@hotmail.com
CVR- / P-nummer	38949136 / 1022861812
Etableringsdato	01.10.2017
Kort beskrivelse	Virksomheden er registreret som autoværksted
Antal ansatte:	1
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input checked="" type="checkbox"/> < 20 m

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Værksted/garage	Virksomheden anvender garagen/værkstedet både til privat opbevaring og mindre elektronik reparationer. Der udføres gennemsnitligt 1-2 bilreparationer pr. uge (3-4 timers arbejde pr. uge). Der udføres ikke mekaniske reparationer, som svejse-

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>/pladearbejde eller anden olie-/motor-/bremse-/udstødningsreparationer.</p> <p>Men primært autoelektronik reparationer, som skift/regulering af lys, sensorer, styringsbokse mm.</p> <p>Følgende blev observeret ved tilsynet: 1 x lift, hjulskifte og kompressor (opbevares indendørs i lydisoleret boks)</p>

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indendørs	Lidt elektronik affald afleveres til godkendt modtagerstation efter behov.

Andet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
-	-

Håndhævelser

Dato	Håndhævelsestype	Bemærkning
-	-	-