

**Miljøtilsynsrapport for AS Auto Service**

<b>Virksomhedens navn</b>	AS Auto Service
<b>Virksomhedens adresse</b>	Islevdalvej 200, 2610 Rødovre
<b>CVR nummer</b>	28962096
<b>Virksomhedstype</b>	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Dato for tilsyn</b>	16.01.2019
<b>Baggrunden for tilsynet</b>	Basis tilsyn
<b>Tilsynet omfattede</b>	Virksomhedens samlede miljøforhold.
<b>Jordforurening</b>	Der er risiko for jordforurening på grund af uhensigtsmæssig opbevaring af spildolie, sprinklervæske og sæbe på værkstedet.
<b>Konklusion på egenkontrol</b>	Ingen bemærkninger – Vilkår overholdt.
<b>Håndhævelser ifm tilsynet</b>	
Henstilling for opbevaring af kemikalier.	