

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Stationsvej 46 A 8410 Rønde	Dato for tilsyn: 24-04-2019
Ejer: Erik og Lotte Heltborg	Tidsforbrug på ejd.: 40 min
CVR nr.: 17269488	Dato for forrige tilsyn: 14-11-2017
CHR nr.:	Tilsynsførende: Sidsel Sode
Betaler: Erik og Lotte Heltborg Stationsvej 46 A8410 Rønde	Tilstede ved tilsynet: Erik Heltborg
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: Basistilsyn

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring-/håndtering af ensilage	x	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	x
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug: Husdyrbrug med andet/blandet husdyrhold, >15-75 DE MED tilladelse

Kategori: 2 § 10

Risikoscore før tilsyn: 3,07

Risikoscore efter tilsyn: 3,07

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Ja

Dato herfor: 29-05-2019 **Håndhævelsetype:**

Indskærpelse

Oplag: Markstakke

0

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)

Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)

OK		Ikke OK		Ikke relevant	x	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	
----	--	---------	--	---------------	---	-------	--	--------	--	------------------	--

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Udnyttelsesfristen for ejendommens § 10 Miljøgodkendelsen fra 2014 er 6 år, dvs. der er udnyttelsesfrist år 2020.

Kvæget går ikke længere på Stationsvej 46A og er registreret i CHR på Stationsvej 59.

Den faste gødning på møddingspladsen var ikke overdækket – se tilsynsbrev.

Afløb på møddingsplads er ikke renholdt – se tilsynsbrev.

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 22799176 / 22722489

Ejers mail:

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:				Tilladelsesdato: 10-12-2014		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	36		12,41		
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	7		1,49		
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	10		4,35		
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4		1,14	Indgangsalder: 6,0	Afg./kælvningsalder 12,0

Samlet antal DE: 19,39

Antal DE nu:

Tilsynskommentar: 24 bokse og 12 heste i løsdriftsboks

Registreret produktion:				Dato for registrering: 24-04-2019		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	36		12,41		

Samlet antal DE: 12,41

Tilsynskommentar: Udnyttelsesfristen for ejendommens § 10 Miljøgodkendelsen fra 2014 er 6 år, dvs. der er udnyttelsesfrist år 2020.

GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge-dato	Kontro l-dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1900			40	Fast låg		Er koblet til møddingspladsen

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)			
Er indløb dykket?			
Er indløb sikret mod tilbageløb?			
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?			
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)			

Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			
Er pumper forsynet med afbryder?			
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			
Er hovedtavle aflåst?			
Er der påfyldningsalarm?			
Bemærkninger: Ikke relevant			

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-2018	80	136	0	Se tilsynsbrev

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?		x	Se tilsynsbrevet
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	x		
Afløb fører til lovlig beholder?	x		Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³): 40
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	x		
Er rand eller sidemur ren for mødding?	x		
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tillædes?		x	
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	x		
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	x		
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem • udlæg i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 		x	Se tilsynsbrevet
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		x	
Bemærkninger:			

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej

Bemærkninger:

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

FLYDENDE GØDNING

Samlet opbevaringskapacitet i m ³ :	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m ³ :
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	

Bemærkning: Ikke relevant

FAST GØDNING

Størrelse af møddingsplads i m ³ : 136	Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m ³ : 315
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: 5,2	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr: 7,87
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	

Bemærkning: Den faste gødning består primært af hestepærer, da dybstrøelsen (spåner) forbliver i boksene. Der vurderes på baggrund af dette, at være tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen.

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		x	
Er der markmødding?		x	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning?			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Ligger markstakken på et omdriftsareal?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballer) <ul style="list-style-type: none">15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej30 m til naboskel25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning50 m til almen vandforsyning	X		Wraphø
Bemærkninger:			

ENSILAGE

	Type ensilage	Tegn på saftafgivelse? (saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder (saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeaaffald og ikke-forvejret græs))	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?
Ensilageplads/plansilo:						
Bemærkninger: Wrap						

BORING

Er der vandforsyning fra vandværk? Offentlig forsyning
Er der egen boring (ja/nej)? Nej
Er der markboring (ja/nej)? Nej

SKADEDYR

Bekæmpes fluer (hvordan)? Det har endnu ikke været nødvendigt.
Opbevares foder utilgængeligt for rotter? Foder opbevares i lukkede beholdere på staldloftet. Der bekæmpes vha firma.
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner?	
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	
Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?	
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> • 50 m til vandløb og sø • 50 m til almen drikkevandsforsyning • 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009 	
Hvortil føres spildevand fra malkerum / vaskerum:	
Bemærkninger: Ikke relevant	

OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Dyrlægen medtager udstyr
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Mekaniker
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Ikke relevant
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	Dyrlægen medtager medicin
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Ved ejendommen med presenning

Bemærkninger:

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Genbrugsplads	Genbrugsplads
Kanyler:	Farligt affald på genbrugsplads	Dyrlæge medtager
Spildolie:	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Mekaniker
Kemikalier:	Genbrugsplads mod kvittering	Ikke relevant
Medicin:	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Dyrlægen medtager
Døde dyr:	Inden for 24 timer eller på køl/frost	DAKA
Bemærkninger:		

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
1997	77951 01	Roug	SB 600/81	Mineralske olieprodukter	1200	I maskinhuset	2027

	Ja	Nej	Bemærkninger
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	x		
Overfyldningsalarm:	x		
Underlag*:			Beton
Risiko for tilløb til afløb:		x	
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		x	
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		x	

* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimatte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.

Bemærkninger: Olietanken registreres i BBR af tilsynsførende.

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse: § 10 Miljøtilladelse	Dato: December 2014
Vilkår er kontrolleret og overholdt	

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	29-05-2019	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	1	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	3	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	3,07	