



Rapport for miljøtilsyn hos Autoværkstedet V/Aksel Gregersen, Hermodsgade 2, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	12.11.2018		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon	98122545	CVR nr.	86363313
E-mail	agbiler@get2net.dk	P. nr.	1003887606

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	11.11.1982
Tilslutningstilladelse spildevand	

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed hvor ejer er eneste ansatte. Virksomheden foretager almindelig autoreparationsarbejde. Der foretages ikke pladearbejde, autolakering og/eller undervognsbehandling. Der svejses og slibes stort set aldrig. Der er ingen ændringer i virksomhedens arbejdsområder og indretning siden sidste tilsyn.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
200	1	8-16:30		
Miljøledelse				
Nej				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces		Stof		Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning	
1	Svejsning		Svejserøg			Ingen	
2	Udstødningsgas					Ingen	
Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2					
2		1,5					
Rumopvarmning:							
Ingen							

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Der er afkast fra udsugning svejserøg og udstødningsgas. Der svejses og slibes stort set aldrig. Miljøafdelingen har ved tidligere tilsyn vurderet, at aktiviteten er af mindre miljømæssig betydning, hvorfor der ikke stilles krav til anlægget om filter mv.
Lugt	Ved tilsynet konstateres der ingen generende lugt i værkstedet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Grundet den korte afstand til boliger (< 20 m) er det et krav jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 9, at enhver støjende aktivitet i tidsrummet kl. 7.00 - 22.00 skal foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. Virksomhedsmiljø har ingen grund til at formode, at virksomheden ikke overholder dette krav.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkluder, indendørs	Indendørs støjkluder stammer fra alm. reparationsarbejde og kompressor. Kompressor er placeret indendørs i værkstedet. Støjen fra kompressoren blev ikke vurderet ved tilsynet.
Støjkluder, udendørs	De to luftafkast har motor indendørs på værksted. Afkastene er imidlertid ikke meget i drift. Virksomheden er beliggende i byområde med en del støj fra trafik (Hadsundvej). Kørsel til og fra virksomheden vurderes som uvæsentlig støjkilde i forhold til trafikstøj i området i øvrigt.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Ingen procesvand foruden gulvvaskevand ca. en gang årligt - grundrens
Spildevand, overfladevand	Afløb på gårdsplads i baggård. Udendørs oplag af farligt affald opbevares dog uden risiko for spild til kloak.
Spildevand, afløbsforhold	Området er fælleskloakeret.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Ingen udskilleranlæg

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke ved virksomheden.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Typisk for branchen
Råvarer, opbevaring	Motorolie opbevares i 200 l tromle anbragt over spildbakke. Råvarer som smørelolie, sprinklervæske, kølervæske, rensesæbe og bremseæbe opbevares indendørs i/over spildbakke uden risiko for spild til kloak, jord eller vand. Mindre beholdere med kemikalier (spraydåser o.l.) opbevares i kemikalieskab med spildbakke.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Værksted - Tæt belægning. Epoxymaling på beton. Ikke synlige tegn på revner og sprækker.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Affalds fraktioner som er typisk for branchen; Jern og metal, dæk, spildolie og olieholdigt affald, absorptionsmidler, frostvæske, bremse- koblingsvæske, blyakkumulatorer.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Opbevaring af affald vurderes at ske på betryggende vis og bortskaffes af godkendt transportør og modtager. Der kunne fremvises kvitteringer for bortskaffelse af affald.
Affald, anmeldelse af farligt affald	Der blev ikke foretaget anmeldelse af farligt affald i forbindelse med tilsynet. Der er nogenlunde samme type og mængde farligt affald som ved foregående tilsyn.
Affald, sortering	Sortering i blandet forbrændingseget, pap/papir, kølervæske, oliefilter, bremsevæske, absorptionsmidler.
Affald, Farligt affald , opbevaring	- Udtjente dæk - udendørs ved værkstedets øst væg evt. i gården (afhængig af mængde dæk). Der var et mindre oplag af dæk ved tilsynet. - Blandet brændbart - lukket container udendørs. - Metalskrot - udendørs i åben container. Metalskrot med olierester opbevares indendørs. - Autoruder – udendørs. Kun enkelte ruder i et kortere tidsrum - Blyakkumulatorer - syrefast plastkasse - Spildolie – 200l tromle i værksted, anbragt over spildbakke - Olieholdigt vand fra kompressor bortskaffes m. spildolie. - Spraydåser, oliefilter, fast olieholdigt affald (absorptionsmidler og klude, kølervæske, bremsevæske i IBC multicontainer (4X60l), udendørs på tæt belægning
Affald, Farligt affald bortskaffelse	- Blandet brændbart og autoruder Transportør Marius Pedersen ASA og modtager I/S Reno Nord - Pap/papir, Aalborg kommune - Udtjente dæk. VISLI Aps, Pandrup (548 dæk (480 kg) bortskaffet 10-12-2017) - Jern, Marius Pedersen - Spildolie, Stena recycling - Blyakkumulatorer. Danbrit Akkumulator Aps, Aalborg - Øvrige farligt affald ABAS Miljøservice
Farligt affald, belægninger	Værksted - Tæt belægning. Epoxymaling på beton. Ikke synlige tegn på revner og sprækker. ABAS container for farligt affald er opstillet ved værkstedets øst-væg. Belægningen her er beton uden revner og sprækker gården er der piksten, men der opbevares ikke farligt affald med risiko for spild.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle bemærkninger	Der er ingen ændringer i drift eller indretning siden sidste tilsyn i 2014. Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.
Planforhold	Kommuneplan 4.1.B2 - Boligområde
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Iht. Autoværkstedsbekendtgørelsen skal virksomheden på forlangende forevise dokumentation for mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. Miljø vurderer på baggrund af tilsynet, at bekendtgørelsens bestemmelser er overholdt.
Jordforurening	Matriklen, hvorpå virksomheden er beliggende, er registreret som V2-kortlagt jf. Jordforureningsloven

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke ved tilsynet konstateret synlige tegn på jordforurening.
Bæredygtighed*	Tilsynet var et prioriteret tilsyn med opfølgning på tidligere tilsyn og der blev ikke talt om bæredygtighed ved tilsynet. Samtaleark vedr. bæredygtighed vedhæftes tilsynsbrev.