



Fødevarestyrelsen
Stationsparken
Glostrup
Att. Indsatschef Kasper Klintø
Sendt som mail og CVR

Virksomheder
J.nr. 2021 - 12006
Ref. Moklh/majli
Den 29. juni 2021

Tilsyn med opgravning af mink i Nr. Felding

Deltagere fra virksomheden
Deltagere fra myndighederne

Kasper Klintø, Fødevarestyrelsen
Monica Klitgaard Hansen og Majbrit
Miara

Miljøstyrelsen har den 14. juni og den 17. juni 2021 ført tilsyn med opgravning af minkmateriale og forurenede jord under minklaget i minkgravene ved Nr. Felding.

Vejrforhold på tidspunktet den 14. juni 2021: Overskyet. Middelvind fra sydvest. Temperatur ca. 18°C.

Besigtigelse af omlasteplads

Miljøstyrelsen noterede sig, at der var lugt i området, kraftigst lokalt omkring omlastekassen til mink, hvor der lå nyligt opgravet minkmateriale. Lugten var markant trods det, at der ikke blev opgravet mink i tidrummet for tilsynet.

Omlastepladsen blev besigtiget. Der blev ikke læst på tilsynstidspunktet. Hele pladsen fremstod ryddelig.

På omlastepladsen lå fortsat en bunke forurenede jord/sand, der er gravet af under minklaget. Fødevarestyrelsen oplyste, at jordbunken havde været helt væk inden weekenden. Der køres ikke jord væk i weekenden, selv om der fortsat graves og bortkøres mink, og derfor er der først på ugen ophobet en bunke igen. Der blev løbende fraført jord fra pladsen under tilsynet.

På tilsynet den 2. juni 2021 accepterede Miljøstyrelsen opbevaring af jord/sand på omlastepladsen forbi det blev vurderet at lugt fra jorden var begrænset og forholdet af underordnet betydning. Nu køres jorden på hverdage til jordbehandlingsanlægget Nordic Waste i Randers Kommune.

Der ligger, som foto 1 viser, igen en temmelig stor jord/sandbunke, da der ikke er blevet bortkørt jord over weekenden den 12.-13. juni 2021.

Miljøstyrelsen finder det ikke hensigtsmæssigt, at der ophobes jord/sand henover weekenden på omlastepladsen og henstiller til, at Fødevarestyrelsen sørger for løbende afsætning eller indstiller opgravningen af jord i weekenden.



Billede 1. Jord/sand opgravet fra renderne, klar til bortkørsel til jordbehandling

Fødevarestyrelsen fremviste logbog for spildevand. Ifølge logbog er der kørt spildevand væk siden 8. juni.

Der er kørt spildevand til Holstebro Renseanlæg 12 gange med sammenlagt 116 ton.

- 30 ton fra omlasteplads, vaskeplads samt opsamlingsbeholdere med pH 8,37-8,83 med Virkon S
- 86 ton fra belægninger udenfor det støbte område, der afvander til opsamlingsbassin og oppumpet vand fra rende 6. med pH 6,54-6,60 uden Virkon S

Det blev aftalt, at Fødevarestyrelsen sender rapport over spildevandsanalyser til Miljøstyrelsen.

Besigtigelse af opgravning

Opgravning af mink og forurenede jord blev besigtiget. Der blev opgravet jord, men ikke mink på tilsynstidspunktet.

Der var en tydelig dårlig harsk lugt i området, også på længere afstand > 200 meter. Lugten kunne svagt erkendes i Nr. Felding, da tilsynet ankom til området. På vejen tilbage fra tilsynet, var der ingen lugt i Nr. Felding.

I forhold til seneste tilsyn den 2. juni er rende 18 og 19 tømt for mink. Der resterer nu kun mink tilbage i rende 14 og lidt i rende 15. Opgravning af mink til forbrænding forventes afsluttet den 16. juni. Herefter restere den sidste del af opgravningen af jorden under minklaget samt reetablering.

Der er tidligere fjernet 0,5 m jord under minklaget, men det er efterfølgende besluttet at fjerne i alt 1 m. Yderligere afgravning af den ekstra 0,5 meter mangler pt. i rende 18 og lidt i rende 19.

I rende 20 er fjernet 1½ m jord under minklaget pga. et tykkere lag mink.

I rende 6 sker kontinuert afværgepumpning pga. højtstående grundvand.



Billede 2. Oversigt over render.

Der blev ikke observeret dyr/fugle eller insekter ved opgravningen, som eventuelt kunne være tiltrukket af lugt.

Fødevarerstyrelsen afventer resultater af jordprøver, som skal afgøre, om der skal ske yderligere afgravning eller om reetablering af render kan påbegyndes.



Billede 3. Rende med gravehuller til jordprøver.

På grund af tørvejret har det været nødvendigt at befugte dele af området for at begrænse støvgener.


Opfølgende tilsyn den 17.6. 2021 udført af Monica Klitgaard Hansen, Miljøstyrelsen

Samlet vurdering: Der lugter tæt på området - fra skurbyen og ind på graveområdet. Lugten varierer fra ingen til lidt/nogen lugt. Lugten var stærkest, der hvor den tidligere minkkasse var placeret. Det er både jordbunken på omlastepladsen og graveområdet, dvs. åbne render og lokale jordbunker, som lugter. Render med synlig kalk lugter mest, dvs. render hvor jorden under minkene ikke er bortgravet endnu.

Observationer (se vedhæftede kort, hvor punkterne er markeret)

- Vind fra sydøst, varierende mellem øst og syd.
- Ingen lugt i Nr. Felding. Ude af bilen to steder i Nr. Felding før tilsynet på omlastepladsen.
- Ingen lugt ad indkørselsvejen. Nedrullede vinduer i bilen.
- Varierer mellem ingen og lidt lugt ved skurby. Vind direkte fra jordbunke ved vaskeplads til skurby.
- Medarbejder på pladsen oplyser, at de sidste mink blev fjernet i går, og at de begynder gravning i Kølvrå i morgen.
- Rende 4 og 5: nordlig ende - lidt lugt (p)
- Rende 6 og 7: nordlig ende - lugt (o)
- Rende 7: øst for - ingen lugt (n)
- Rende 10: vestlig ende - lugt (b), jordklumper nord for rende i vestlig ende - lugter ikke (c), midt for rende på nordlig side - ingen lugt (d)
- Rende 12: vestlig ende - tydelig lugt (a), østlig ende - ingen lugt (g)
- Hul i læhegnet mellem rende 10 og 18: lugt (e)
- Rende 14: østlig ende - ingen lugt (h)

- Rende 16 og 17: østlig ende - ingen lugt (i)
- Hul i læhegnet mellem rende 15 og 18: lugt (j)
- Rende 18: vest for rende mod syd - lidt lugt (k), vest for rende mod nord - lugt (l), jord ved siden af rende lugter (m)
- Rende 19: nordlig ende - ingen/meget lidt lugt (f)
- Vaskeplads: Øst for - ingen lugt, ved minkkassens tidligere placering - kraftig lugt. Jorden i bunken lugter. Kan lugtes på afstand da der graves i jorden og læsses lastbil. Lastbilchaufføren lagde presenning over læsset, før han kørte fra området.
- Jord i bunke på den sydlige del af området - lugter (syd for rende 4-7)



Fødevarestyrelsen har haft udkast til tilsynsrapporterne til kommentering inden offentliggørelsen.

Fødevarestyrelsen har den 22. juni 2021, fremsendt følgende bemærkninger:

De få tilfælde, der har været konstateret lugtspredning fra gravområdet i Nr. Felding, er det vores vurdering, at lugtspredningen har været associeret med minkmassens konsistens, vindretning og temperatur. Vores eksterne miljøtilsyn er til stede hele tiden på gravpladserne i både mink og afværgeafgravningsfasen ved grave og vi er tilstede størstedelen af åbningstiden. Område spredning af lugt har udelukkende været konstateret fra minkmassen af både FVST tilsynsførende og det eksterne miljøtilsyn.

Vi gør, hvad vi kan for at begrænse lugt ved kun at åbne det stykke grav, der passer til en lastbilsafhentningen. Minkmassen er løbende i proces til forbrændings anlæg.

Det sidste læs mink kørte fra Nr. Felding d. 16. juni. Siden har der ikke været konstateret områdespredende lugt fra gravpladsen på trods af omfattende afværgeopgravning, håndtering og læsning af afværgeafgravet jord.

Svar til Fødevarestyrelsens bemærkninger:
Miljøstyrelsen tager bemærkningerne til efterretning, i det arbejdsområdet i Nr. Felding ved et opfølgende tilsyn den 17.6 ikke lugtede slet så markant som den 14.6.

Med venlig hilsen

Majbrit Miara

Miljøstyrelsen
Virksomheder
Slagelse
Tlf.: 22448479
E-mail: majli@mst.dk