



# Rapport for miljøtilsyn hos Faurholtvej 10, 9320 Hjallerup

## Overordnede oplysninger

<b>Ejer</b>			
Karen Ingeborg Bastholm	Faurholtvej 10	9320 Hjallerup	
<b>Tilsynsdato</b>	08-10-2020		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	97580
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	85444328
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1002720238
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilladte dyreenheder</b>	114,76 DE
<b>Registrerede dyreenheder</b>	76,68 DE

<b>Kategori</b>	2
-----------------	---

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
29-05-2015	Aftale	Efterkommet	Intet flydelag grundet udkøring af gylle
26-05-2015	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende alarm på 2 gyllebeholdere
29-05-2015	Aftale	Efterkommet	Indsende logbog for gyllebeholdere
04-05-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende beholderkontrol - Krav om 5-årig beholderkontrol
04-05-2018	Aftale	Efterkommet	Manglende flydelag på gyllebeholdere
15-09-2018	Aftale	Efterkommet	fjerne affald der direkte er i kontakt med beholder og kabler
08-10-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende flydelag på gyllebeholdere. Hyldetræ ved den lille beholder skal fjernes. Dykket indløb mangler på den store gyllebeholder.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	3.700	89,95	28-09-2006	
Smågrise	Fuldspaltegulv	5.400	24,81	28-09-2006	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin(egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	2.691	76,68	1.480,05	0,00

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Der er ingen møddingsplads.

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-06-1992	16-06-2018	0	1.000		Ok.
Gyllebeholdere	01-01-2001	16-06-2018	0	3.000		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Der vokser et hyldetræ op ad den lille gyllebeholder, træet skal fældes.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Kontrolleret i 2018.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Ok - Alarmer monteret i 2015

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Niveauet for gyllen stod lavt og der var intet flydelag i de to beholdere. Flydelag skal genetableres.
Gyllebeholder, dykket indløb	Dykket indløb mangler på den store gyllebeholder.
Opbevaringskapacitet til gylle	Ok
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ok

### Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Kompost, øvrige	Ingen markstak.	

### Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Opbevaring af spildolie blev ikke tjekket, da ejer ikke var til stede på tilsynet.

### Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Bæredygtighed blev ikke diskuteret, da ejer ikke var til stede på tilsynet.

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjklider	Ingen væsentlige på tilsynet.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej