



Rapport for miljøtilsyn hos Shell Express, Aalborgvej 91, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	28.06.2017		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CVR nr.	30567935
E-mail	'boj@inordvativ.dk'	P. nr.	1014779481

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	-
Tilslutningstilladelse spildevand	-

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar
31-05-2012	Henstilling	Opdatering af kloaktegninger
16-08-2017	Henstilling	Der var ikke overensstemmelse mellem de oplyste olietanke og til/rameldte på ejendommen og de oplysninger, der er i BBR. Virksomheden er bedt om at sørge for, at der er overensstemmelse mellem dette.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Benzinsalgslæg med tilhørende vaskehal. Stationen er ubemandet. Vaskehal åben hver dag kl. 07.00 - 22.00. Anlægget er opgraderet iht. Benzinstationsbekendtgørelsen i 2002. Vaskeanlægget er ca. 11 år gammelt og der foretages ca. 15.000 vaske/år.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	0	7-22	7-22	7-22
Miljøledelse				
JA				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Oliefy	Kvælstofilter (NOx)/CO		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					

Rumopvarmning:
Olie

Støj

Id	Støjkloder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Vaskehal		Lukket port, døre og vinduer

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads		1.500	m ³	Olieudskiller og sandfang
1	2	Påfyldningsplads og salgspads				Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der forekommer procesvand fra vaskeanlægget. Der anvendes ca. 400 - 500 l genbrugsvand til dele af vasken f.eks. hjulvask og undervognsvask. Til øvrig vask anvendes ca. 100 l rent vand.
Spildevand, afløbsforhold	Vand, der ikke skal genbruges, sendes via sandfang og olieudskiller til kloak. I 2016 udledtes ca. 1500 m ³ .
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Belægninger omkring vaskeplads fremstod pæne og hele med ny asfalt/beton overalt.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads				
2	Påfyldningsplads og salgspads	Olieudskiller med alarm	3,0		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Olieudskillere inspiceres og tømmes regelmæssigt. Der er udleveret kvitteringer for kontrol og tømning i forbindelse med tilsynet. Inspektion/tømning foretages af Aalborg Kloakservcie ApS.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
T1	Diesel	50.000	2014	Nedgravet	JA
T2	Benzin	10.000	1986	Nedgravet	JA
T3	Benzin	20.000	1986	Nedgravet	JA
	Sandfyldt 2014	10.000	1976	Nedgravet	Ej afmeldt i BBR
	Sandfyldt 2014	10.000	1976	Nedgravet	Ej afmeldt i BBR
	Sandfyldt 2014	16.000	1981	Nedgravet	Afmeldt i BBR
	Afproppet	10.000	1972	Nedgravet	Ej afmeldt i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	4 olietanke er ikke i brug, heraf er 3 ikke afmeldt i BBR. Virksomheden har modtaget en henstilling om at få afmeldt de olietanke, der ikke længere er i brug senest 1. oktober 2017.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Vaskeprodukter	1.180		Liter	Beholder		Indendørs	2016

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Autoshampoo. Der blev udleveret produktblade for samtlige sæber under tilsynet. Vaskemidlerne er vurderet efter Miljøstyrelsens inddeling efter liste A, B,C-stoffer, hvor midlerne er vurderet at høre ind under Liste C med letnedbrydelige og ikke-bioakkumulerbare stoffer.
Råvarer, opbevaring	Sæbeprodukter opbevares indendørs i spildbakker med plads til indholdet af største beholder.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der er meget begrænset affald. Primært brændbart fra affaldsspande på pladsen. Brændbart affald, dunke og pap afhentes af Marius Pedersen.
Affald, farligt	Der genereres ikke farligt affald.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Der foretages automatisk måling af antallet af vaske. Der følges konstant op på vand- og elforbrug samt anvendte mængder kemikalier. Der er desuden udført tæthedskontrol af tanke, samt kontrol af målere mv. efter tankstationsbekendtgørelsen bestemmelser.
Konstateret jordforurening ved tilsyn	Matriklen er udgået af regionens kortlægning efter undersøgelse for mulig forurening af olie og benzin. Mulig forurening er enten afkræftet eller fjernet.
Bæredygtighed	Med isocertificering på miljø- og energiledelse er der konstant fokus på forbrug og påvirkning af omgivelser. Udsving i de normale parametre analyseres nøje og følges med udbedrende handlinger. Der er konstant fokus på at nedbringe forbrug af ressourcer.