

Brdr. Drejers Auto I/S
Fuglevænget 5-7
8500 Grenaa

Afdeling: Erhverv og Miljø
Dato: 3. september 2015
Reference: Bente Christensen
Tlf.: 89 59 40 19
E-mail: bc@norddjurs.dk
Journalnr.: 15/13081

TILSYNSRAPPORT

Miljøtilsyn hos Brdr. Drejers Auto I/S, Fuglevænget 5-7, 8500 Grenaa.

Tilsynsdato: 27. august 2015
Fra virksomheden deltog: Claus Drejer
Fra Norddjurs Kommune deltog: Bente Christensen
Virksomhedens kontaktperson: Claus Drejer
Virksomhedens CVR-nr.: 36140771
Virksomhedens telefonnr.: 30 66 67 50
Virksomhedens mail-adresse: drejerauto@gmail.com
Antal ansatte i virksomheden: 4 incl. ejer
Virksomhedstype: Autoværksted

Baggrunden for tilsynet

Norddjurs Kommune har foretaget et prioriteret tilsyn på virksomheden, som har til formål at fokusere på de forhold, der giver anledning til, at virksomhedens miljörisikoscore er højere end gennemsnittet. Miljøafdelingen i Norddjurs Kommune er forpligtet til at give tilsynspligtige virksomheder i kommunen en miljörisikoscore. En virksomheds score er afgørende for, hvor ofte en virksomhed skal have miljøtilsyn.

Formålet med miljøtilsyn generelt er at sikre, at virksomheden overholde miljøbeskyttelsesloven, lov om forurenede jord, regler udstedt i medfør af disse love og afgørelser truffet i medfør af disse. Tilsynet er foretaget i henhold til § 65 i miljøbeskyttelsesloven.

Virksomheden har tidligere holdt til på Tempovej 6, 8500 Grenaa, men er pr. 5. januar 2015 flyttet til ovennævnte adresse.

Generelt

Fuglevænget 5 bliver brugt til udlejning og lager. I et rum stod der nogle tømme tønder og lidt værktøj fra den tidligere ejer, som virksomheden er ved at sælge ud af.

Fuglevænget 7 er værkstedet, hvor der foretages reparation af biler, motorcykler og både. Endvidere er der salg af biler.

Driftstid er fra kl. 08-16 mandag til torsdag og kl. 08-15 fredag.

Affald

Norddjurs Kommune har ved tilsynet orienteret om det nationale affaldsdatasystem, ADS (hvor data for virksomheden skal kunne fremsøges) og affaldsregistret (nationalt register over godkendte transportører, indsamlere og behandlere).

Virksomheder, der får afhentet genanvendeligt affald, skal sikre, at de anvender en transportør / indsamler, der er registreret i det nationale affaldsregister.

Virksomheder og anlæg, der indsamler eller modtager affald til materialenyttiggørelse, skal indberette i affaldsdatasystemet.

Begge dele kan tilgås fra Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk. For at se data i ADS, skal der bruges en digital signatur.

Der er forud for tilsynet søgt data i ADS. Heraf fremgår, hvilke affaldsfraktioner der er bortskaffet.

Virksomheden har følgende væsentlige affaldsfraktioner

Type	Transportør/indsamler
Pap og papir og brændbart affald	M Larsen
Jernskrot	Jysk Skrot
Oliefiltre	ABAS

På overdækket betonplads med opkant, placeret øst for værkstedet, står der en tank til spildolie, 2 tønder til kølervæske og 4 tønder til oliefiltre.



Tank til spildolie



Tønde til brugt kølervæske



Tønder til oliefiltre



Beholdere i værkstedet



Beholdere i værkstedet



Der er bestilt opsamlingsbakke til tønden fra Q8


Miljøtilsynet fandt, at opbevaring af olie/spildolie foregik på miljømæssig forsvarlig måde.

Udenfor værkstedet havde virksomheden 2 containere til jernskrot, hvoraf den ene var med låg. Disse afhentes af Jysk Skrot.

Containeren uden låg var ikke helt tæt. Det henstilles, at denne container udskiftes.



Container med låg



Container uden låg

I den ene container lå der spraydåser, som betegnes som farligt affald. Virksomheden vil fremover sørge for, at der sker en bedre sortering.

I henhold til affaldsbekendtgørelsens § 67 skal affaldsproducerende virksomheder sikre, at væsentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, herunder genanvendeligt PVC-affald, affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af glas, plast, metal og træ, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.

Virksomheden er ikke tilmeldt Genbrugsstationen som erhverv.

Olieudskiller

Olieudskilleren er sidst tømt den 8. september 2014. Ejeren var ikke helt sikker på, hvor den var, hvorfor der hermed fremsendes en tegning over placeringen.

Ejer tager kontakt til Reno Djurs vedrørende olieudskilleren på Tempovej 6, da denne ikke benyttes mere.

Skrotbiler/forsikringsbiler

Der stod ved tilsynstidspunktet 3 skrotbiler på virksomheden.

Hammershøj Autoophug afhenter skrotbiler og forsikringsbiler ca. hver 2. måned.

Virksomheden har efterfølgende oplyst, at de ikke selv foretager miljøbehandling af bilerne.

Norddjurs Kommune kan oplyse, at et udtjent motordrevet køretøj senest en måned efter modtagelsen skal afleveres til en registreret affaldsbehandlingsvirksomhed (jævnfør bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøje og affaldsfraktioner heraf). Såfremt køretøjet indgår som bevismateriale i en retssag eller i en forsikringssag, gælder reglerne fra den dato, hvor sagen er blevet afsluttet.

Biler, som ikke er skrotbiler, der ikke er indregistrerede og som ikke umiddelbart kan synes, skal laves i stand. Dette skal ske indenfor 6 måneder. Bilen skal straks herefter kunne synes. Hvis dette ikke er tilfældet, skal den afleveres til godkendt modtager.

Det kan endvidere oplyses, at beskadigede biler skal placeres således, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 19, at der ikke er mulighed for, at evt. kemikalier (olie, bremsevæske, benzin og lignende) kan løbe ud og forurene jorden. Hvis der er mulighed for spild og bilerne ikke er placeret på tæt belægning med afløb til olieudskillere, skal der placeres en spildbakke under bilen. Det skal sikres, at regnvand ikke kan forårsage, at spildbakken bliver fyldt op, således at det løber over.

Støj

Der stod en kompressor i et isoleret og aflåst rum øst for værkstedet.



Kompressoren var ikke i gang på besigtigelsestidspunktet, hvorfor støjniveauet ikke kunne vurderes. Der har dog ikke været klager fra naboer over støj fra kompressoren.

Luft


Der er installeret et udsugningssted til svejserøg og tre udsugningssteder til udstødningsgas. Afkastet fra disse er ført over tagryg.

I henhold til bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., § 11, stk. 3 skal afkast fra udstødningsgas, rensmedeldampe og svejserøg føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret. Miljøtilsynet vurderede, at det var ført mindst 1 meter over tagfladen.

Se billeder nedenfor.



Svejserøg



Udstødning



Afkast

Fyringsanlæg og olietanke

Virksomhedens opvarmning er centralvarme.

Der er en olietank fra 1986. I henhold til bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, skal denne udskiftes i 2016.

Olietanken er placeret i rummet øst for værkstedet sammen med kompressoren.




Olietank

Jordforurening

Der blev ved tilsynet ikke visuelt konstateret tegn på jordforurening.

Containere

Der var opstillet 2 containere - se billeder nedenfor.



Det kan oplyses, at der skal fremsendes anmeldelse om byggeri for så vidt angår de 2 containere snarest muligt. Dette skal gøres elektronisk via www.bygogmiljoe.dk. Når du har fremsendt anmeldelsen, vil du høre fra Byggeteamet.

Egenkontrol

Virksomheden har ingen egenkontrolvilkår.

Øvrigt

Det henstilles, at der sker en udskiftning af den utætte container til skrot. Dette kan ske, næste gang den skal tømmes eller senest den 1. marts 2016.

Brugerbetaling

Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.

I forbindelse med miljøtilsynet, herunder forberedelse, tilsyn, afrapportering, opfølgning på eventuelle håndhævelser med videre, vil virksomheden blive opkrævet brugerbetaling for tidsforbruget. Brugerbetalingen udgør for 2015 kr. 308,70 pr. time. Brugerbetalingen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Fra den 7. juli 2015 skal alle tilsynsrapporter offentliggøres på Norddjurs Kommunes hjemmeside på grund af de nye regler for miljøtilsyn¹. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Norddjurs Kommune enten til adressen Norddjurs Kommune, Virksomhedsgruppen, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til bc@norddjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune inden den 17. september 2015 inden for rådhusets åbningstid. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra dig inden denne dato, vil Norddjurs Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven², forvaltningsloven³ og miljøoplysningsloven⁴ sætter.

Med venlig hilsen



Bente Christensen
miljømedarbejder

Kopi tilstillet Norddjurs Kommune, Byggeteamet

¹ Bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013

² Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 om aktindsigt i miljøoplysninger