



Interfiller A/S

Lyngvej 28

4600 Køge

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Interfiller A/S, Lyngvej 28, 4600 Køge

| Virksomhedens navn | Interfiller A/S | | |
|-------------------------|--|---|---------|
| Virksomhedens adresse | Lyngvej 28, 4600 Køge | | |
| CVR nummer | 46440617 | | |
| Virksomhedstype | Anden fremst./oplag af uorg. eller org. produkter. | | |
| Dato for tilsynet | 04.03.2020 | | |
| Baggrunden for tilsynet | Samlet tilsyn | | |
| | | | |
| | Håndhævelser | Bemærkninger | Status |
| 05-03-2020 | Henstillinger | Henstillet at regnvand fra tankgrav ikke må udledes på jorden, når pH er udenfor intervallet 6-8, da det kan indikere en utæthed eller et spild i tankgraven. | Meddelt |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Tilsynet omfattede | Samlet tilsyn |
| Jordforurening | På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har vi ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. Ved tilsynet har vi dog ikke set alle områder på virksomhedens areal. |
| Konklusioner på egenkontrol | Der føres driftsjournal over tankeftersyn og udtømning af regnvand, samt over forbrug af råvarer og aflevering af affald. OK |