

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	14.08.2019
CVR-nummer	37273368
P-nummer	1021515724
e-Doc journal nr.	17/016886
Virksomhed	Den Frivillige Forening Langengevej 40
Adresse	Langengevej 40
Postnummer og by	8240 Risskov
Telefonnummer	41194139
e-mail	rolf.m.nielsen@jord.dk
Kontaktperson	Rolf M. Nielsen
Branchekode	K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1
Opstartsdato	22. maj 2018
Udvidelser/ændringer	Modtagelse af jord meddelt afsluttet 16. juli 2019
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	-
Aarhus Kommune	Anne Haarmark

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

Tilsynet er gennemført som et uvarslet og afsluttende tilsyn på baggrund af mail af 16. juli 2019, hvor anlægget meldes færdigt i henhold til miljøgodkendelsens vilkår 3.8.

REGULERINGSGRUNDLAG

Godkendelsespligtig virksomhed

Virksomheden reguleres efter miljøgodkendelse af 22. december 2017. Alle aktiviteter er omfattet af denne godkendelse.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen. Ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelser eller ændringer skal ske gennem det digitale anmeldesystem "Byg og Miljø", som findes her: <https://www.bygogmiljoe.dk/>.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

EGENKONTROL

Virksomheden har indsendt afsluttende redegørelse efter vilkår 3.8 om:

Vilkår 3.8.1	Besvarelse
Indbygget mængde ren jord	Afdækningen med ren jord skete med muld afkrømt på stedet
Indbygget mængde let forurenede jord	Der er alene tilkørt jord som lettere forurenede. Der er tilkørt jordmængder til Langengevej 40 fra maj 2018 til februar 2019. Den opgjorte mængde udgør 13.659 m ³
Jordanalyser	Der er foretaget en jordanalyse for hver 50 vognlæs som foreskrevet. Dermed er der foretaget i alt 16 jordprøver, svarende til 800 vognlæs eller 13,75 m ³ pr. vognlæs.
Eventuelle driftsforstyrrelser	Der var et mindre jordudskred efter meget kraftig regn primo marts 2019. Dette blev udbedret primo maj 2019
Resultat af stikprøvekontrol	Jordgruppens bemærkninger Jordgruppen har vurderet, at de 16 stikprøver overholder miljøstyrelsens kvalitetskriterier for let forurenede jord. Forureningsindholdet i de 16 kontrolprøver overholder Miljøstyrelsens kriterier for let forurenede jord. 4 kontrolprøver har et indhold af forurenende stoffer svarende til let forurenede jord, mens 12 kontrolprøver har et indhold af forurenende stoffer svarende til ren jord.

Virksomheder og Jords bemærkninger

Der er i miljøgodkendelsen givet tilladelse til indbygning af 12.000 m³ let forurennet jord. I mail af 16. august 2018 har vi accepteret en jordmængde på op til 16.000 m³ på baggrund af en ny beregning. Denne viste sig at være fejlbehæftet og den endelige mængde er nærmere den først godkendte. Overskridelsen er derfor accepteret til at være inden for usikkerheden i miljøgodkendelsens mængdeangivelse.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i landzoneområde.

Der er meddelt landzonetilladelse til realisering af projektet den 29. november 2017.



INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Det er på tilsynet konstateret, at der ikke længere forekommer aktiviteter. Interimsvej er fjernet og græsset er vokset til. Det er i mail af 16. juli 2019 anført, at sidste jordlæs er tilkørt i marts 2019.

Der henstod hverken maskiner eller andet materiel, som kan henføres til drift af jordtippen. Det konstateres derfor at driften er ophørt.



Virksomhedens areal = Støjvoldens endelige omfang

Virksomhedens oplysning:

De indledende, interne GPS-opmålinger af den resulterende jordvold tyder på et rumfang på ca. 11.000, altså meget tættere på det oprindelige estimat. Landzonetilladelsen pålægger os at få foretaget en uafhængig GPS-opmåling, hvilket vi gør efter endt projekt, og jeg skal gerne dele denne opmåling til dokumentation af det tilførte rumfang.

STØJ

Støjvolden er placeret i landzoneområde til afhjælpning af støjgener fra nærliggende industriområde og trafik.





BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Der er tidligere fremsendt anmodning fra Jordgruppen om indsendelse af indberetning af tilkørte jordmængder med henvisning til godkendte anmeldelser (løbenumre) i FlytJord.dk, så sagen kunne endelig afsluttes. Det er meddelt, at de sidste oplysninger er modtaget og at de er taget til efterretning.