



## Rapport for miljøtilsyn hos R. J. Biler, Nørremarksvej 56, 9270 Klarup

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	03.07.2019		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	98140341	<b>CVR nr.</b>	21256196
<b>E-mail</b>	rjbi- ler@post.tele.dk	<b>P. nr.</b>	1008325096

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden driver klargøringsværksted i forbindelse med køb og salg af nyere brugte varevogne (40 - 50 biler årligt). Aktiviteterne omfatter olieskift, lettere slutrengøring, mindre udskiftning af reservedele. Større mekanisk arbejde (slibning, svejsning, karosseriarbejde) ordnes ved andre værksteder.				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	1	8-17		
	Miljøledelse			

## Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er samlet punktudsug til udstødningsgas og svejserøg.
Luft, afkast	Afkastet er flere meter over tagryg, hvilket opfylder kravene i autoværkstedsbekendtgørelsen.
Luft, støv	Der foregår ingen slibning på værkstedet.
Luft, filtre	På afkastet er der monteret et filter af ukendt mærke og art. Såfremt der opstår behov for filteret, skal der redegøres for dets effektivitet og vedligeholdelse.

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Alle støjende værkstedsaktiviteter foregår indendørs for lukkede porte, døre og vindue, hvilket opfylder kravene i autoværkstedsbekendtgørelsen.
Støjkilder, udendørs	Der står en kompressor udendørs, som er støjisoleret. Kompressor er i eget skur.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er afløb fra gulv i værkstedet via olieudskillere.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Der vaskes biler i mindre omfang inde på værkstedet, hvor der er tæt betonbelægning. Comma Super Wash N' Wax benyttes til vask af biler.

## Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er etableret en olieudskiller i indkørslen.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Olie- og benzinudskilleren er blevet tømt i juni 2019 af S.P Jensen, Svendstrup.  Der er lavet en fast aftale med S.P. Jensen om tømning og inspektion af olie- og benzinudskilleren mindst en gang årligt.

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ingen olietanke på matriklen.

## Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden benytter små mængder motorolie og diverse rengøringsmidler bl.a. X-tra glasrens og Rodalon.
Råvarer, opbevaring	Alle råvarer opbevares indendørs.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Alle råvarer opbevares, hvor der er tæt betonbelægning, hvilket opfylder kravene i autoværkstedsbekendtgørelsen.

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Dagrenovation.
Affald, farligt	Spildolie Spraydåser Oliefilter
Affald, opbevaring	Farligt affald opbevares indendørs. Spildolie opbevares i 200 liters tromle i spildbakke. Oliefiltre og spraydåser opbevares i lukkede tønder.
Affald, bortskaffelse	Dagrenovation bortskaffes via den kommunale ordning Pap og papir haves kun i mindre mængder, hvorfor det ikke kildesorteres.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Grundet værkstedets begrænsede aktivitet, er der ikke bortskaffet farligt affald i adskillige år. Ved forrige tilsyn blev det dog konstateret, at affaldet bortskaffes til godkendt modtager.
Farligt affald, belægninger	Der er tæt betonbelægning, hvor der opbevares farligt affald, hvilket opfylder kravene i autoværkstedsbekendtgørelsen.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Området er ikke omfattet af indsatsområde for drikkevandsinteresser.
Generelle bemærkninger	Værkstedet fremstod pænt og ryddeligt.
Planforhold	Ejendommen er beliggende i kommuneplanområde 7.1.H2 (let erhvervsområde). Der er ikke § 3-områder i nærheden af virksomheden.
Jordforurening	Området er kortlagt på V1-niveau.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på matriklen under tilsynet.
Bæredygtighed*	Under tilsynet forsøgte vi at inspirere til og vejlede om muligheder for miljøforbedringer. Det blev drøftet både LED-belysninger, svanemærket autoshampoo og nyere opvarmningssystem under tilsynet.