

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 30-09-2020 på ejendommen:

Herningvej 111
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen Ejendommen er tilset uden at komme ind bag hegn, pga. Covid-19.
-------------------------	---

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er ikke etableret teltoverdækning af gyllebeholderen.
- Der står vand under gødningsrender ved ældre minkhaller mod øst.
- Nedgravet olietank fra 1977 ved huset har overskredet anvendelsestiden på 40 år.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Der skal inden 1. juli 2021 etableres teltoverdækning af gyllebeholder.** Indskærpelse gives i henhold til §10 miljøgodkendelse af 04. juni 2012: vilkår nr. 13.
- **Det skal sikres, at område under gødningsrender/bure holdes tørt** - Evt. ved at tilføre sand under bure og gødningsrender og reducere jordniveau mellem minkhaller. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 44.
- **Nedgravet olietank fra 1977 skal tages ud af drift** (fjernes eller afblændes), da den har overskredet sin brugstid/sløjfningstermin. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015, § 45 punkt 2.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

30-09-2020	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholder skal have etableret teltoverdækning.
30-09-2020	Indskærpelse, Miljø	Det skal sikres, at der ikke kan stå vand under minkbure/gødningsrender.
30-09-2020	Indskærpelse, Miljø	Nedgravet olietank fra 1977 skal tages ud af drift.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrbrugtilladelse §10
Godkendelsesdato	07-06-2012
Sidste tilladelse	07-06-2012
Tilladte dyreenheder	75,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§10-miljøgodkendelse fra 2010 er delvist udnyttet: - 9 af 13 minkhaller er forlænget. - Udnyttelsesfrist til at etablere de sidste 4 haller er overskredet.
Staldtype	Minkhaller med gødningsrende.
Bredde, gødningsrender - vilkår	<u>Vilkår:</u> - "Ældre" haller: 32 cm. - I de nye haller skal der anvendes gødningsrender med minimums rendebredde på 36,5 cm.
Udmugning - vilkår	<u>Vilkår:</u> - Gødningsrenderne skal tømmes minimum to gange ugentligt i de nye og de eksisterende haller. Ved længerevarende perioder med hård frost kan tømningen udsættes til det er praktisk muligt igen. <u>Vurdering:</u> Gødningsrender tømmes 2 gange ugentligt.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Den eksisterende gylletank skal være forsynet med fastoverdækning i form af telt senest den 1. august 2013. - Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal telt lukkes. <u>Vurdering:</u> Der er ikke etableret teltoverdækning af gyllebeholderen. Teltoverdækning skal etableres senest 1. juli 2021.
Foder - vilkår	<u>Vilkår:</u> - I hele produktionen skal der anvendes foder med et proteinindhold på gennemsnitligt højst 31 % af OE i uge 30 – 47. Ansøger skal dokumentere procentsatsen med en produktionsplan fra foderleverandøren, hvoraf den planlagte mængde protein i procent af den omsættelige energi fremgår. <u>Vurdering:</u> Der anvendes foder fra Holstebro Minkfodercentral.

Vilkår om beplantning	Der er beplantning rundt om minkfarmen.
-----------------------	---

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Kødædende pelsdyr	Gødningsrende	2.550	75,00	07-06-2012

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Kødædende pelsdyr	Gødningsrende	2.500	86,21	890,00	255,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold/produktion sareal	<u>Ifølge CHR-register 15-05-2020:</u> 2.500 voksne hundyr, i alt 13.750 mink. <u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> 2.500 tæver. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2018/2019: 2.500 årstæver. - 2017/2018: 2.500 årstæver. - 2016/2017: 2.500 årstæver. <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger. - Forskel på antal af dyreenheder (DE) i tilladt og registreret produktion skyldes, at omregningsfaktor for mink/DE er ændret siden 2012.
Fluebekæmpelse	Der anvendes kalk under bure samt fluesnore, smurt med Agita.
Fjernelse af gødningsspild	<u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u> - Der skal renses i burene samt området under og omkring burene mindst én gang om ugen.
Fjernelse af spildhalm	<u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u> - Al halmen under burene skal muges ud mindst hver 4. uge i perioden fra 16. april til 31. oktober og mindst hver anden måned i perioden fra 1. november til 15. april.
Udskiftning /rengøring af hvalpenet	<u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u> - Der må ikke i burene eller på hvalpenet, der er indlagt i burene, være gødning, der er mere end 4 uger gammelt.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	02-01-1988	100	200	100	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Møddingshus anvendes ikke længere til mødding. Halm/dybstrøelse afhentes fra ejendommen via container.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.	0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Møddingsaftbe- holder	01-01- 1988	04-07- 2017		0	8	Fast låg
Gyllebeholder	01-01- 2006	04-07- 2017	10	0	1.050	Flydelag Beholderkontrol udført den 04-07-2017.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.050 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Dykket indløb: Skal forlænges, så den fører gyllen ned under flydelaget. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Kemikalier opbevares på Grimstrupvej 1.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Hvalpenet vaskes på Ølstrupvej 20C.
Overfladevand (tage og store flader)	<u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u> Husdyranlæg til kødædende pelsdyr skal være indrettet og konstrueret således, - at der ikke står vand i en eller flere pelsdyrhaller eller mellem pelsdyrhallerne - at området under burene holdes tør. <u>Vurdering:</u> Der står vand under gødningsrender ved ældre minkhaller mod øst. Det skal sikres, at område under gødningsrender/bure holdes tørt - Evt. ved at tilføre sand under bure og gødningsrender og reducere jordniveau mellem minkhaller. - Vær opmærksom på, at der ikke må drænes eller etableres faskiner i tilknytning til pelsdyrhaller uden kommunalbestyrelsens tilladelse til afledning af spildevand efter reglerne i lov om miljøbeskyttelse (husdyrgødningsbekendtgørelse §44 stk. 4).

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1977	Mineralske olieprodukter		Nedgravet		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Nedgravet olietank fra 1977 ved huset har overskredet anvendelsestiden på 40 år. Olietanken skal tages ud af drift.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares i fryser.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Minkhaller - antal burrum	<u>Ifølge ejers opgørelse:</u> I alt 6.882 burrum/redekasser. - 766 burrum til 2 dyr. - 5.852 burrum til 3 dyr. - 264 burrum til 4 dyr.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	30-09-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,60

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.