

B.B. Fiberbeton A/S

Hjørnegårdsvej 10

4623 Lille-Skensved

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - B.B. Fiberbeton A/S, Hjørnegårdsvej 10, 4623 Lille-Skensved

Virksomhedens navn	B.B. Fiberbeton A/S
Virksomhedens adresse	Hjørnegårdsvej 10, 4623 Lille-Skensved
CVR nummer	72251113
Virksomhedstype	Cement-/betonstøberier, prod. < 20.000 ton
Dato for tilsynet	11.09.2025
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn

Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
13-03-2019	Henstillinger	1. Du har købt Hjørnegårdsvej 13, og du ønsker at indrette en hal til sprøjtetakering. Sprøjtetakeringsaktiviteten kræver en byggetilladelse i forbindelse med brandkrav. Ansøgningen skal sendes til os via Byg og Miljø. Nordenskov Industrimontage ApS vil hjælpe jer med at sende de rigtige oplysninger til kommunen. I forbindelse med sprøjtetakeringsaktiviteten skal Nordenskov Industrimontage ApS undersøge, om der stilles krav i VOC-bekendtgørelsen. Nordenskov Industrimontage ApS skal oplyse, hvilke filtre der vil blive brugt, og hvor højt og hvor afkastet i forbindelse med sprøjtetakeringsaktiviteten skal være for at overholde vejledende miljøkrav. Det er ikke sandsynligt, men hvis I ønsker at bruge mere end mere end 150 kg opløsningsmiddel /time eller mere end 200 tons opløsningsmiddel /år, skal I kontakte os. I forbindelse med kravene til	Efterkommet



		sprøjtelakering henvises til Standardvilkårsbekendtgørelsen (BEK nr. 1474 af 12/12/2017), afsnit til listepunkt A 203, afsnit "1.4.4 Standardvilkår for vådmaleanlæg".	
13-03-2019	Henstillinger	2. Du ønsker at anvende begrænsede mængder isocyanat og 2 komponent gummi. I forbindelse med anvendelse af isocyanat og 2 komponent gummi skal I bede Nordenskov Industrimontage ApS om at vurdere luftforurening i overensstemmelse med Luftvejledningen. Det er ikke sandsynligt, men hvis I ønsker at bruge mere end mere end 100 kg toluen-di-isocyanat (TDI) pr. dag, skal I kontakte os.	Efterkommet
13-03-2019	Henstillinger	3. I bedes sende jeres driftsjournal til jeres kvartalsvise kontinuerlige pH-målinger til os senest den 13. april 2019 efter datoen af dette brev. Se vilkår 3.1. i jeres Tilslutningstilladelse til industrispildevand af den 15. januar 2018.	Efterkommet
13-03-2019	Henstillinger	4. I bedes sende jeres dimensionering af afløbsbegrænsere i regnvandskloak, opsamlingsmuligheder til overfladevand og en opdateret kloaktegning til os senest den 13. april 2019 efter datoen af dette brev. Se vilkår 1.4. og 1.12. i jeres Tilslutningstilladelse til overfladevand af den 15. januar 2018.	Efterkommet
13-03-2019	Henstillinger	5. I bedes sende jeres nedskrevne driftsinstrukser til tankbilchaufførerne om påfyldning af pulversiloer til os senest den 13. april 2019 efter datoen af dette brev. Se vilkår 4. i jeres Tilslutningstilladelse til overfladevand af den 15. januar 2018.	Efterkommet
13-03-2019	Henstillinger	6. I bedes sende jeres dokumentation for, at filtrene på jeres to nye siloer kan overholde emissionsgrænseværdien, til os senest	Efterkommet



		den 13. april 2019 efter datoen af dette brev. Se vilkår 9 i jeres Tilslutningstilladelse til overfladevand af den 15. januar 2018.	
13-03-2019	Henstillinger	7. I bedes føre afkastet fra svejserøg over tag senest 13. juni 2019 efter datoen af dette brev. Afkast fra svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.	Efterkommet
13-03-2019	Henstillinger	8. Du lejer en bygning på Hjørnegårdsvej 2. Vi har ikke registreret olietanken (på 1200 l) på Hjørnegårdsvej 2. Du må gerne bede ejeren om at sende en tankattest til os.	Efterkommet
24-09-2025	Henstillinger	g. I placerer jeres beholdere til dieselolie på spildbakke snarest os senest den 8. oktober 2025. Se foto 3 i bilaget af fotos.	Meddelt
24-09-2025	Henstillinger	i. I sender et udkast til en driftsjournal, som overholder vilkår 11 i jeres tilslutningstilladelse til overfladevand og påbud ifm støvspredning dateret den 15. januar 2025 til os senest den 8. oktober 2025.	Meddelt

Hvad er der ført tilsyn med	Ved tilsynet gennemgik vi virksomhedens samlede miljøforhold. Hjørnegårdsvej 2, 4, 8, 10 og 12 er V1 kortlagt. Hjørnegårdsvej 13 er delvist V2 kortlagt.
Bemærkninger til egenkontrol	Ingen bemærkninger
Jordforurening	På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har jeg ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. Ved tilsynet har jeg dog ikke gennemgået alle områder på virksomhedens areal. Hjørnegårdsvej 2, 4, 8, 10 og 12 er V1 kortlagt. Hjørnegårdsvej 13 er delvist V2 kortlagt.