

**Tilsynsdata-rapport
Din Bilpartner Løsning ApS
Krollerupvej 40
8723 Løsning**

Til stede ved tilsyn	NN, virksomhed
Den 19.04.2023	TFO, Tom Fromberg Olsen Hedensted Kommune

Telefon	Hjemmeside
E-mail losning@dinbilpartner.dk	CVR nr. 40297871
Fax	P. nr. 1024452251

Matrikler

Virksomhedens kategorisering

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt "Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)". Den er kategoriseret til følgende niveau: ud fra følgende bemærkninger:

Systematik og information:
Lovlydighed:

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beliggenhed	Planforhold: Ejendommen ligger i landzone, og der er på lokaliteten ikke lokalplan eller kommuneplanramme. Ejer er blevet oplyst om, at der skal søges en landzonetilladelse
Egenkontrol - generelt	Virksomheden gemmer relevante kvitteringer og kunne fremvise dem. Vurdering: Det vurderes at egenkontrollen lever op til kravene i miljølovgivningen.
Generelle bemærkninger	Mindre stykker plast skal sorteres fra og ikke bortskaffes sammen med restaffaldet.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
På stedet udføres der hovedsagligt auto reparation, service, dækskifte, bilsalg, samt lidt pladearbejde.

Siden sidste tilsyn, er der blevet støbt nye gulve uden afløb i værkstedet.					
Produktions-areal (m ²)	Etablerings-dato på adressen	Antal an-satte	Driftstider (kl)		
			Hverdage	Lørdage	Søn- og hel-lig dage
	26.02.2019	5	8,00 - 16,00	Lukket	Lukket
Grønt regn-skab	Regnskabspe-riode		Miljøledelse		Dato
	-				

Planforhold

Zone	Plantype	Plannr.	Afstand til nærmeste forure-nings-følsomme område (meter)
Landzone			

Kortlægning af jordforurening					
Matr.nr.	V1/V2*	Regi-streret	Bemærkninger	Kortlæg-ningsnr.	Af-meldt
			Der er ikke registreret forurening på ejendommen		

*V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendom-men.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Vand	
Vandværk	Løsning vandværk
indvindingsområde	
Spildevand/rensningsanlæg	
Overfladevand/recipient	

Luftemissioner

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed(m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc.(m g/m ³)	Rensning

Rumopvarmning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Luftforurening	Der foregår lidt svejsearbejde, pladearbejde og lidt slibning. Der er blevet etableret to udsugningsanlæg et til rummet generelt og et til svejsestationen, der er etableret afkast 1-2 meter over tag
Fyringsanlæg	Pillefyr, samt luft til luft.

Støj

Id	Støjkloder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Hedensted Kommune, har ikke modtaget klager vedr. støj fra ejendommen.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand		Rensning
			(l/sek.)max	(m ³ /år)	

Stof		
Navn/indhold	Øvre krav-værdi (mg/l)	Total (kg/år)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Fælles kloakeret HSPV

Udskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Ikke relevant

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Olie- og kemikalietanke	I værkstedshallen findes der mindre tromler der ligger vandret i et stativ medens tre store 200 liter tromler med olie, kølervæske og sprinklervæske står ved siden af. Det hele har spildbakke under.
-------------------------	--

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Beskyttelse	Årstal
				Type	Volumen (l)		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Oplag af affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Beskyttelse
			Type	Volumen (l)	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affaldsproduktion	<p>Virksomheden er ikke tilmeldt genbrugsstationsordningen.</p> <p>Farligt affald:</p> <p>Afhentes af forskellige godkendte aktører - se affaldsrapport.</p> <p>En opsamlingstank bruges til spildolie 700 liter (dobbelt-sidede tank).</p> <p>Under tilsynet blev der opserveret 2 mindre tanke udenfor på gruspladsen bag værkstedet lige ved porten, den ene er beregnet til opløsningsmidler (gulvask) og den anden til olieemulsioner (blandet benzin/diesel).</p> <p>Øvrigt affald:</p> <p>Afhentes af forskellige godkendte aktører - se affaldsrapport.</p> <p>Vurdering: De to tanke der blev opserveret udenfor, er blevet</p>

	<p>pålagt på tilsynet og ejer har tilkendegivet, at de vil blive flytte indenfor.</p> <p>Plast må ikke kommes i det Forbrændingsegnete men skal frasorteres til genanvendelse.</p>
--	--

Fritagelser (farligt affald)

Affaldsart	Udløbsdato	Transportør	Modtageanlæg	Mængde pr. år	Enhed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Bortskaffelse og genanvendelse af affald (transportørindberetning)

Affaldsfraktion	Nr.	Transportør	Modtageanlæg	Mængde pr. år	Enhed	Årstal

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Udarbejdet af: TFO, Tom Fromberg Olsen
Tlf.:
e-mail:

Få mere at vide her

Hedensted Kommune www.hedensted.dk
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.) www.mst.dk
Retsinformation (lovgivning) www.retsinfo.dk
Centralt Virksomheds Register (CVR nr., P nr.) www.cvr.dk

