

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 11-12-2018 på ejendommen:

Tinghøjvej 3
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Vær opmærksom på, at der skal søges om byggetilladelse til "udleveringsrummet".
 - Ansøgning skal være indsendt senest 01-02-2019.
- Flydelag: er ved tilsynet under etablering, idet der for nyligt er pumpet gylle til tanken.
 - Vær opmærksom på, at **flydelaget skal være intakt senest 7 dage efter, at der er pumpet gylle til beholderen.**

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	25-09-2015
Sidste tilladelse	25-09-2015
Tilladte dyreenheder	238,64

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2015 er ikke tidligere udnyttet, idet dyreholdet ikke tidligere har overskredet 860 årssøer. Ved tilsynet er der ved at blive udarbejdet en ny §16a miljøgodkendelse for ejendommen. Vær opmærksom på, at der skal søges om byggetilladelse til "udleveringsrummet".
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<ul style="list-style-type: none">- Drægtighedsstald: Løsgående, delvist spaltegulv.- Løbe-farestald: Individuel opstaldning/kassestier: delvist spaltegulv.- Klimapavillon: Delvist spaltegulv.
Vilkår om beplantning	§16a: Den eksisterende slørende beplantning omkring gylletankene skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav. Der anvendes flydelag i gyllebeholdere.

Miljøteknologi - andet - vilkår	<p>I §16a miljøgodkendelse, udkast: Miljøledelse: Ejendommens anvendelse af miljøledelse skal kunne dokumenteres herunder miljøpolitikken og den konkrete handlingsplan. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulerer en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold 2. Fastsætter miljømål 3. Udarbejder handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål 4. Minimum 1 gang årligt evaluerer miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner 5. Minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet. <p>Ejer blev i forbindelse med tilsynet informeret om det kommende krav til miljøledelse af ejendommen i forbindelse med §16a miljøgodkendelse.</p>
Foder - vilkår	<p>Vilkår i miljøgodkendelse fra 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvælstof og fosfor: Den totale mængde N og P pr. år for årssøerne skal være mindre end hhv. 24.512 kg N og 5.663 kg P pr. år. <p><u>Forudsætninger:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Antal søer: 1.050 • Antal fravænnede grise: 34 • Fravænningsvægt, kg: 7,20 • Gram råprotein pr. FEso: 130 • Gram fosfor pr FEso: 4,88 <p><u>Vilkår:</u> Enzymet fytase eller lignende enzymer kan anvendes i alle foderblandinger.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vilkåret for fodring ift. N og P overholdes, idet størrelsen af dyreholdet tidligere har været mindre end 1050 årssøer. • Fytase: Anvendes i foderblandinger. <p>Fodervilkåret er i §16a miljøgodkendelse ikke længere gældende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vilkår, udkast: IE-husdyrbruget skal dokumentere anvendelse af fodring eller fodringsteknikker (herunder enzymer eller fasefodring) i form af ajourførte foderplaner, som skal opbevares i 5 år og forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Halm/dybstrøelse fra udleveringsrum opbevares i gyllebeholder.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.050	71,59	25-09-2015	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	85	13,52	25-09-2015	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	965	153,52	25-09-2015	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	860	136,61	3.431,40	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	860	58,55	1.462,00	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	Ifølge CHR.-register 11-12-2018: 860 søer. Ifølge gødningsregnskab: <ul style="list-style-type: none">- 2016/2017: 860 årssøer.- 2015/2016: 860 årssøer.- 2014/2015: 860 årssøer. Ifølge ejer ved tilsynet (besætningsliste): 854 søer. Fugleholdet er udegående hen over sommerperioden. Fugleholdet er ikke på stald. <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer fra Mortalin.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 2004	05-11- 2015	750	2.500		Beholderkontrol udført den 05-11-2015.
Gyllebeholder	01-01- 2007	05-11- 2015	750	4.000	Intet	Beholderkontrol udført den 05-11-2015.
Gyllekanaler	01-01- 1800		0	500		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Gyllebeholder	Gyllebeholderen på 2.500 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2015. Dykket indløb: ok. Flydelag: er ved tilsynet under etablering, idet der for nyligt er pumpet gylle til tanken. Vær opmærksom på, at flydelaget skal være intakt senest 7 dage efter, at der er pumpet gylle til beholderen. Logbog: ok.

Gyllebeholder 2	Gyllebeholderen på 4.000 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2015. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til faskine og videre til dræn
Forsinkelsesbassin, regnvand	Vilkår: Regnvandet fra klima pavillonerne skal ledes til det eksisterende regnvandssystem, og ledes til bundfældnings sø inden udløb til vandløb.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
1c	1211257	2004	05R2432	Tank (Produkt på væskeform)	55-5820	2004	Mineralske olieprodukter	1.500	Over terræn, udendørs		30-12-2029

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank (dieseltank) står på grusbund i halmlade. Olietanken står ved tilsynet forsvarligt, og der er ikke tegn på spild i grus rundt om olietanken.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket/i container ved gyllebeholdere. Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Tages med af dagrenovation

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til staldbrug og havevanding: 1 boring (DGU nr. 84.2805): 10.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2030. Zone rundt om boring: ok
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	11-12-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.