



Elite Auto ApS
Skovlunde Byvej 44
2740 Skovlunde

Sendt via e-boks

BY, ERHVERV OG MILJØ

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 6. november 2019

Tlf. dir.: 4175 0123
E-mail: mt-miljo@balk.dk
Kontakt: Heidi Uttenthal Bay

Sagsid: 09.20.02-K00-17-19

Miljøtilsynsrapport for tilsyn udført den 6. november 2019

Virksomhedens navn	Elite Auto ApS
Virksomhedens adresse	Skovlunde Byvej 44, 2740 Skovlunde
CVR nummer	39024144
Matrikel	13ae og 13lc Skovlunde By, Skovlunde
Telefonnummer	26144744
Virksomhedstype	Autoværksteder Q01
Baggrund for tilsynet	Førstegangstilsyn (frekvens hvert 4. år)
Deltagere på tilsynet	Heidi Uttenthal Bay, Lill Dueholm, Ballerup Kommune og Kim Rasmussen, Elite Auto
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (aktivitet og affald)

Oversigtskort for Skovlunde Byvej 44, 2740 Ballerup.



Figur 1: Oversigtskort over lokaliteten. Rødt kryds markerer ejendommen og den røde markering angiver V2 kortlagt areal. Hvide streger angiver matrikelskel.

Håndhævelser

Som følge af tilsynet gives hermed en indskærpelse om at olieudskillere og sandfang skal tømmes inden årsskiftet, se afsnit om spildevand.

Generelt vedrørende Elite Auto ApS

Aktiviteter

Elite Auto ApS er indrettet i den vestligste tidligere vaskehal, som anvendes til mindre reparationsarbejder, klargøring af biler samt vask af biler. I hovedhuset er indrettet kontor i stueetagen. Arealerne uden for bygningerne er anvendt til opbevaring af biler til videresalg.

Jordforurening

Ejendommen er registreret som forurenede på vidensniveau 2 (V2), se kort ovenfor.

Kloakering

Ejendommen er separatkloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes i dag med naturgas.

Vand

Virksomheden er beliggende i område med drikkevandsinteresser og i indvindingsopland.

Gennemgang af miljøforhold

Støj

Der er ikke oplysninger om støjende aktiviteter på ejendommen.

Luft

Udluftning af værkstedet sker via den store port ud mod Skovlunde Byvej.

Der foregår kun mindre reparationer og klargøring af bilerne i forbindelse med salg af biler.

Jord

I værkstedet, som er en gammel vaskehal hælder gulvet mod midten, hvor der er afløb i gulvet.

Spildevand

Der vaskes lejlighedsvis biler indendørs (der må alene vaskes biler indendørs, ikke udendørs). Afløbet fra værkstedet er koblet på olieudskilleren, som er fra 1959. Olieudskilleren er muligvis tømt i sommeren 2018, men der blev ikke fremvist dokumentation herfor ved tilsynet.

Ved tilsynet blev det oplyst, at virksomheden er ved at indgå en aftale om tømning af olieudskiller og afhentning af spildolie.

Som det fremgår af spildevandstilladelsen af 15. marts 2015, skal sandfang og olieudskiller tømmes for slam og olie efter behov, men mindst en gang årligt.

Det **indskærpes** hermed, at olieudskilleren skal være tømt inden årsskiftet. Dokumentation i form af kvittering for tømning skal fremsendes til Ballerup Kommune senest den 3. januar 2020.

Opbevaring/afhentning af affald

Virksomheden oplyser, at de anvender affaldscontaineren (til brændbart affald) tilknyttet boligen på ejendommen til deres affald. Metalaffald mv. køres til deres hovedværksted i Rødovre.

Spildolie opbevares indendørs i en 100 liters tønde.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	06-11-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Håndtering og opbevaring	5
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	4,07

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år.

Næste basistilsyn forventes udført i 4. kvartal 2023.

Fra 2016 skal tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen

Heidi Uttenthal Bay