

TILSYNSRAPPORT

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	Cirkel K, Sct Jørgens Park 94, 4700 Næstved. Cvr. 28142412 1003690595
Virksomhedstype	Q01: Autoværksted
Tilsynsdato	29.10.2019
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljøtilsyn
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	ja