Miljøtilsynsrapport

Sag nr. 10/18378

Billund Kommune har den 15.09.2026 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Vorbasse Autoteknik på Nørrebyvej 2, 6623 Vorbasse.

Miljøtilsyn, varslet (1).

Tilsynet er udført af Jan Hansen (JHA).

Fra virksomheden deltog: John Martin Pedersen

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:
Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Timetaksten for miljøtilsyn udgør 820,00 kr. pr. time i 2026. Fakturering sker årligt i november måned.

Ejendommens Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
4df	1360460	VORBASSE BY, VORBASSE

Ejeroplysninger

Ejernavn	Ejeradresse
John Martin Pedersen	Nørrebyvej 2, 6623 Vorbasse

Virksomheds- og miljøoplysninger

Betaleradresse	Vorbasse Autoteknik, Nørrebyvej 2, 6623 Vorbasse CVR nr: 26808626
Tlf. / mobil	22 80 22 33
e-mail	vorbasse-autoteknik@outlook.dk
CVR- / P-nummer	26808626 / 1030429202
Etableringsdato	2024
Kommentar til miljøgodkendelse og tilladelser	Virksomheden er registreret hos kommunen som autoværksted. Udendørs bane til markræs er nedlagt og erstattet af hestefold.
Kort beskrivelse	Autoværksted
Antal ansatte:	1 – flexjob - tirsdag og torsdag
Produktionsareal (m^2):	Ca. 400 m^2
Driftstider (kl.):	Hverdage: 08.00 – 16:00 Lørdage: Nej Søn- og helligdage: Nej
Faktisk anvendelse	Autoværksted
Afstand til boliger	Mindre end 200 meter

Tilsynsoplysninger

	Kommentar
Formål og omfang	Formål: Bedømmelse af overensstemmelse af lovkrav Omfang: Virksomhedens anlægsområde, aktiviteter og processer

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	01-07-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
C. Håndtering og	3
D. Emissioner	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	**2,81**
Bemærkning til score	**Virksomheden er beliggende under 200 meter fra nærmeste bolig samt i OSD.**

Håndhævelser

Bemærkning
Ingen

Indretning og drift

Bemærkning
Værkstedet omfatter følgende aktiviteter: • Bremse- og koblingsservice • Maskinel Slibning • Motorservice • Motorvask • Pladearbejde (begrænset) • Svejsning • Konstruktion af fodermaskiner Servicering af max. 50 biler pr. år. Der er ikke faciliteter til undervognsbehandling. Vaskeplads er overdækket.

Jord- og grundvandsbeskyttelse

Bemærkning
Ved tilsynsbesøget blev ikke konstateret jordforurening.

Regionens kortlægning af jordforurening

Bemærkning
Ejendommen er kortlagt på V2 niveau.

V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.
V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.
Områdeklassificering: Selvom ejendommen ikke er V1 eller V2 kortlagt, er den sandsynligvis områdeklassificeret, da det antages jorden på virksomhedsarealer, gamle byområder ol., kan være lettere forurenede fra diffus forurening. Det betyder blot jordflytning væk fra ejendommen skal anmeldes, efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.

Affald – Forurenende håndtering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Typer 1) Metalaffald – Stakroge Jen og Metal Opkøb ApS 2) Restaffald – Brians Renovation ApS 3) Spildolie – Afleveres på Grindsted Genbrugsstation 4) Farligt affald (Små batterier, spraydåser m.v.) – Afleveres på Grindsted Genbrugstation 5) Pap og papir – skal sorteres separat med henblik på genanvendelse 6) Batterier til biler – Skal afhændes til godkendt modtager Under tilsynsbesøget blev drøftet A. Hvordan brugte bildæk skal afhændes. Brians Renovations miljøgodkendelse omfatter ikke godkendelse til at modtage brugte bildæk, som kan oparbejdes med henblik på genanvendelse. Brugte bildæk skal afhændes til godkendte indsamlere, fx Øksendal Dæk ApS, Helstrup Dæk ApS, Høyer & Partner ApS, Ecodæk med henblik på oparbejdning hos godkendte virksomheder fx Genan A/S eller Imdex A/S. B. Hvordan oplag af flydende ukendt indhold (fx spildolie) i mængde svarende til 100 liter i palletank - på oplagsplads på vestlige del af ejendommen - skal bortskaffes. Det blev drøftet, at oplaget skal afhændes til godkendt modtager, fx Stena, Marius Pedersen eller andre som er godkendt til håndtering af farligt affald.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Kilder: Afkast omfatter: • udstødningsgas, • svejserøg samt • støv fra maskinel slibning. Afkast er ikke ført over tagryg, men det er tidligere vurderet, at afkasthøjden er tilstrækkelig, da der er langt til nærmeste beboelse. Virksomheden er etableret før 1986, og derfor har kravene til afkasthøjder i autoværkstedsbekendtgørelsen ikke været gældende, er det tidligere vurderet.

Lugt

Bemærkning
Virksomheden vurderes ikke at give anledning til lugtgener. Aktiviteter omfatter ikke undervognsbehandling. Der er ikke modtaget klage(r) over lugt fra virksomheden.

Råvarer

Bemærkning
Varer til brug for drift af autoværksted (olie m.v.) opbevares i kemirum ved siden af værkstedet. Afløbet i rummet er afblændet, og der er kant ved døren.

Spildevand

Bemærkning
Ejendommen er beliggende i fælleskloakeret kloakopland – med afledning til Vorbasse Renseanlæg. Vaskeplads er nedlagt. Det er således primært sanitært spildevand der afledes.

Sandfang

Bemærkning
Se under punktet udskiller.

Olieudskiller

Bemærkning
Koalescens udskiller er etableret på afløb fra værksted. Udskiller er tilmeldt den kommunale tømningsordning, som administreres af Esbjerg Affaldshåndtering.

Støj

Bemærkning
Kilder til støj: • Slibning m.m. foretages indendørs. • Lille kompressor er placeret indendørs i værkstedet Der er ikke modtaget klager over støj siden seneste tilsynsbesøg.

Olietanke

Bemærkning
Der er ingen olietanke på ejendommen

Driftsjournal/egenkontrol

Bemærkning
Ingen bemærkninger

Tilsynskommentar:

Under tilsynsbesøget blev drøftet

A. Hvordan brugte bildæk skal afhændes.

Brians Renovations miljøgodkendelse omfatter ikke godkendelse til at modtage brugte bildæk, som kan oparbejdes med henblik på genanvendelse.

Brugte bildæk skal afhændes til godkendte indsamlere, fx Øksendal Dæk ApS, Helstrup Dæk ApS, Høyer & Partner ApS, Ecodæk med henblik på oparbejdning hos godkendte virksomheder fx Genan A/S eller Imdex A/S.

B. Hvordan oplag af flydende ukendt indhold (fx spildolie) i mængde svarende til 100 liter i palletank - på oplagsplads på vestlige del af ejendommen - skal bortskaffes.

Det blev drøftet, at oplaget skal afhændes til godkendt modtager, fx Stena, Marius Pedersen eller andre som er godkendt til håndtering af farligt affald.

Udført af: Jan Hansen (JHA)
Miljømedarbejder

T: 79727089
E: jha@billund.dk