

Jane og Peter Tegllund
Rydalvej 95,
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

30. juni 2025

Rapport efter miljøtilsyn hos Jordtip Gerndrupvej beliggende Gerndrupvej 7, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2024-04640
Dokumentnummer: 8480782

Frederikshavn Kommune har den 27.06.2025 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed. Tilsynet var foranlediget af en henvendelse omkring affald i den modtagne jord.

Sagsbehandler:
Jette Brønnum
Direkte telefon:
+45 9845 6359

Fra virksomheden deltog Peter Tegllund og fra Frederikshavn Kommune deltog Jette Brønnum.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1 jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftaler:

- Det er udelukkende den nordligste indkørsel, der er godkendt af kommunens Vejmyndighed, hvorfor den anden indkørsel til arealet skal annulleres. Det aftales på tilsynet, at dette sker inden mandag den 7. juli 2025.
- Kommunen har den 27-06-2025 modtaget opgørelse over hidtil henholdsvis anviste og modtagne mængder med henvisning til ID-nummer til den enkelte jordflytningssag. Det aftales, at omregningen fra tons til m³ er forholdet 1/1,8.
- De modtagne jordpartier efterses for eventuelle fremmedelelementer ved modtagelsen på arealet og fremmedelementerne opsamles.

Det er Kommunens vurdering, at den jord, der modtages kan sidestilles med ren jord og de få elementer, der blev set på tilsynstidspunktet, er et forhold af underordnet betydning.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Miljøtilsynsbekendtgørelsen
- Miljøbeskyttelsesloven
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Med venlig hilsen

Jette Brønnum (JEBN)
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98475172	CVR nr.	16249076
		P. nr.	1001064808

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Projekter er opstartet efter høst 2024.
Egenkontrol (journal)	Jf. vilkår 19 i miljøgodkendelsen er der krav om driftsjournal, indeholdende: - Kopi af anvisninger inkl. analyseattester iht. jordflytningsbekendtgørelsen. - Registrering af dato for modtagelse af hvert enkelt jordparti. - Ved afslutningen af hvert kvartal skal der foretages en opgørelse over samlet mængde tilkørt jord. Jf. vilkår 20, skal der ved afslutningen af hvert kvartal foretages en opgørelse over samlet mængde tilkørt jord. Kommunen har den 27-06-2025 modtaget opgørelse over hidtil henholdsvis anviste og modtagne mængder med henvisning til ID-nummer til den enkelte jordflytningssag. Der er hidtil anvist 9.049 tons, svarende til ca. 5.027 m³ under forudsætning af, at 1 m³ vejer 1,8 tons.
Miljøgodkendelse	Der er d. 8. januar 2024 givet miljøgodkendelse til at modtage 48.500 m³ ren jord på lokaliteten. Jf. godkendelsen vilkår 8 må jorden ikke indeholde affald eller fremmedelementer. Kommunen har modtaget flere henvendelser om, at der ses affald i jorden. Senest er der modtaget en henvendelse den 22. juni 2024, hvilket er baggrunden for tilsynet. Frederikshavn Kommune observerede meget få fremmedelementer ved tilsynet. Peter Tegllund er opmærksom på at disse fremmedelementer samles op, når de observeres. Det er Kommunens vurdering, at den jord, der modtages kan sidestilles med ren jord og de få elementer, der blev set på tilsynstidspunktet, er et forhold af underordnet betydning.

Forurenet jord	Ingen bemærkninger.
I øvrigt	Der er i øjeblikket to indkørsler til arealet. Det er udelukkende den nordligste indkørsel, der er godkendt af kommunens Vejmyndighed, hvorfor den anden skal annulleres. Det aftaltes på tilsynet, at dette sker inden mandag den 7. juli 2025.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	Ingen bemærkninger.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen bemærkninger.



Foto taget fra Hørbylundvej mod syd. Søen udgør det laveste punkt, hvor der skal tilføres mest jord.



Foto taget fra Hørbylundvej mod syd-øst.



Foto taget fra Hørbylundvej mod vest.



Muldjord fra arealet er skubbet til side og ligger på den nordvestlige del af arealet og mod syd. Muldjorden benyttes til slutaftdækning.



Materiale fra Skagen, der inden modtagelse er harpet. Materialet er kørt ind på arealet ad den tilkørsel, der ikke er godkendt af Kommunen.