

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

27. juni 2025

Miljøtilsyn med Sportsrideklubben i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 26. juni 2025 tilsyn med miljøforholdene på Skagensvej 195A, 9900 Frederikshavn.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Møddingsplads – indskærpelse

Ved tilsynet blev det observeret at mødding er placeret på areal, hvor der var usikkerhed om fast bud og afløb og hvor der ikke var opkant.



Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2008-04945

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Jf. Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 1451 af 21. juni 2021, §12 og 13:

Oplagring af fast husdyrgødning eller bundfald må kun ske

- 1) på møddinger, der er indrettet i overensstemmelse med § 13,
- 2) i lukkede containere, der er placeret på befæstet areal med en tæthed som angivet i § 13, stk. 4, og med afløb til en møddingsaftbeholder eller lignende

Møddinger, jf. § 12, stk. 1, nr. 1, skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted, og således at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på møddingarealet. Møddinger skal desuden være indrettet med afløb fra laveste punkt til opsamling af møddingsaft, der føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8, samt fast bund og sidebegrænsning, jf. stk. 2 og 3. Afløb skal have tilstrækkelig kapacitet til at bortlede møddingsaften.

Husdyrgødning skal enten opbevares på møddingspladser med fast med bund og afløb samt opkant eller i lukket container.

Det indskræpes at forholdene er bragt i orden og opfylder ovenstående senest den 11. juli d.å.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jacob Stauffeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 26. juni 2025

Sportsrideklubben, Skagensvej 195A
9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn	Louise Kristensen, sporterideklubben Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	10,34

Ejer	LERBÆK HOVEDGÅRD A/S
Adresse	Sindalvej 90, 9981 Jerup

Telefon		Mobil	50451145
E-mail	Sportsrideklubben@gmail.com	CVR nr.	13812748
Fax		P. nr.	1004058884

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	30	10,34	0,00	230,52

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	29 heste pt i rideklubben

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Møddingssaftbeholder
Møddingsplads	Møddingsplads kan ikke godkendes, eftersom der ikke var opkant og usikkerhed om hvorvidt, der var fast bund med afløb. Forholdet indskræpes Møddingen afhentes af Sindal Biogas. Ved tilsynet blev der konstateret en forholdsmæssig stor mængde mødding på møddingspladsen og det blev oplyst, at møddingen er flyttet fra tidligere møddingsplads grundet afhentningsmuligheder for Sindal Biogas.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sprøjtemidler	Der sprøjtes ikke på ejendommens arealer og derfor er der ingen oplag af sprøjtemidler eller sprøjteudstyr

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg og septiktank, som tømmes efter gældende regler

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Forholdet blev ikke gennemgået

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Farligt affald	Gennemgået ved separat affaldstilsyn
Affald, generelt	Gennemgået ved separat affaldstilsyn

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Beskyttet natur tilknyttet ejendommen opdyrkes ikke
Ikke oplyst	Rideklubben er lejer hos Lerbæk Hovedgård.