

**Offentliggørelsesrapport for Basistilsyn udført den 05.12.2018**

Navn	Circle K Danmark A/S
Adresse	Møllevej 10, 2791 Dragør
CVR-nummer	28142412
P-nummer	1021478020
Virksomhedstype	Autoværksteder er anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling og autolakering af motorkøretøjer, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Miljøriskoscore / Dato	3,40 / 17.11.2015
------------------------	-------------------

**Baggrund for tilsynet**

Hvad er der ført tilsyn med

Konstateret jordforurening	Ikke relevant
----------------------------	---------------

Er der meddelt håndhævelser	Nej
-----------------------------	-----

**Konklusion****Aktindsigt**

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.