



Batos Autoværksted
Jonstrupvej 117, garage 10-12
2750 Ballerup
CVR nr. 26483298

sendt til mail: batosauto@hotmail.com

MILJØ OG TEKNIK

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 18. september 2020


Tlf. dir.: 4175 0123
E-mail: mt-miljo@balk.dk
Kontakt: Heidi Bay

Sagsid: 09.20.02-K08-8-20

**Batos Autoværksted, Jonstrupvej 117, garage 10-12, 2750 Ballerup,
matr. nr. 3l Ballerup By, Ballerup - miljøtilsynsrapport 2020**

Den 16. september 2020 har Ballerup Kommune v/Lill Dueholm og Heidi Uttenthal Bay udført et miljøtilsyn hos Batos Autoværksted. Vi blev låst ind af Zoran Celebic, Cele Auto, garage 16-18. Der var ingen tilstede ved tilsynet, der blev taget billeder af værkstedet og efterfølgende er tilsynet fulgt op med telefonisk samtale den 17. september 2020 med ejer Bato Arsovic.

Virksomhedens navn	Batos Autoværksted
Virksomhedens adresse	Jonstrupvej 117, garage 10-12
CVR nummer	26483298
Matrikel	3l Ballerup By, Ballerup
Telefonnummer	26139444
Virksomhedstype	Autoværksteder Q01
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 4. år)
Deltagere på tilsynet	Lill Dueholm og Heidi Uttenthal Bay, Ballerup Kommune
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden



Figur 1: Angiver Jonstrupvej 117 med påskrevet garagenumre, 2750 Ballerup, matr. nr. 31 Ballerup By, Ballerup. Hvid streg angiver matrikelafgrænsning.

Aktiviteter

Virksomheden foretager almindelige mekaniske bilreparationer. Der foregår ikke rudeskift. Der foregår kun mindre svejsearbejde, som eksempelvis svejsning af udstødning. Værkstedet er fordelt på to garager. Tilsynet omfattede kun den ene garage. Siden sidste tilsyn i 2016 er der etableret en opsamlingsrist under kemikalieopbevaringen, se figur 2.



Figur 2: Oplag af kemikalier

Jordforurening

En mindre del af ejendommen er kortlagt som forurenet, kaldet V2. Det kortlagte areal ligger på den vestlige del af ejendommen, se figur 3.



Figur 3: Angiver Jonstrupvej 117 -119, 2750 Ballerup, matr. nr. 31 Ballerup By, Ballerup. Hvid streg angiver matrikelafgrænsning. Rød markerig angiver V2-kortlagt areal.

Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Kloakering

Ejendommen er separatkloakeret. Nord for værkstederne er der tilkoblet en olieudskiller og et sandfang.

Der er ingen vandtilslutning til værkstedet. Der bruges regnvand til håndvask.

Opvarmning

Garagen opvarmes ved oliefyr. Der påfyldes med diesel.

Gennemgang af miljøforhold

Miljøledelse

Der er ikke certificeret miljøledelse eller skriftligt formulerede miljøforhold.

Spildevand

Virksomheden producerer ikke processpildevand.

Luft

Aktiviteten vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Støj

Afstanden til nærmeste bolig er mindre end 100 m. Ballerup Kommune har ikke modtaget klager. Ved tilsynet er der ikke konstateret støjniveau over normalen.

Belægning

Der er betongulv i værkstedet med opkant.

Opbevaring/afhentning af affald

Metal indsamles i en fælles ordning på lokaliteten. Vicevært John Nielsen sørger for afhentning af metalaffald af Lyngby Produkthandel.

Plast indsamles ligeledes fælles og køres på genbrugspladsen.

Spildolie afhentes af AVISTA.

Oliefiltre køres på genbrugsstationen.

Dagrenovationsaffald og småt brændbart opbevares i fælles 660 l vipcontainere. Containerne afhentes af City Container via ringeordning, som administreres af vicevært John Nielsen.

Ballerup Kommunes miljøtilsyn følger op på affaldsordningen, da der er mistanke om eventuel fejlsortering.

For at få overblik over affaldsfraktionerne af farligt affald skal I udfylde vedlagte skema. I skal sende det udfyldte skema til Ballerup Kommune **senest den 30. september 2020**. Det udfyldte skema sendes til e-mail: mt-miljo@balk.dk

Uindregistrerede biler

Der er 2 uindregistrerede biler, som er tilknyttet værkstedet.

Ballerup Kommunes miljøtilsyn følger op på om de uindregistrerede biler skal fjernes.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	15-09-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	4,34

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5:

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

5 ved sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges, når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år. Vi forventer at næste tilsyn vil blive udført i 2024.

Offentliggørelse af tilsynsbreve og håndhævelser

Nye regler om miljøtilsyn betyder at tilsynsbreve og håndhævelser skal offentliggøres digitalt efter den 7. juli 2015.

Med venlig hilsen

Heidi Bay