

Q8 DANMARK A/S
Arne Jacobsens Allé 17
2300 København S
Sendt til Jan.Ostenfeld@q8.dk

Center for By Land og Vand

Natur Miljø og Klima
Stengade 59
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 16. juli 2025
Sagsnr. 25/22735

Stine Rosenkrands

Ingeniør
Tlf. 49 28 28 58
Mobil 41 86 98 30

www.helsingor.dk

**Bemærkninger fra miljøtilsyn og styrket affaldstilsyn med F24 på Kongevejen
274, 3490 Kvistgård den 9. juli 2025**

Helsingør Kommune var på miljøtilsyn på jeres virksomhed i den 9. juli 2025. Virksomheden er en ubemandet tankstation med vaskehal. Dette brev er et referat.

Formålet med tilsynet var at kontrollere, at I har indrettet og driver virksomheden i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsen, tankstationsbekendtgørelsen, dampreturbekendtgørelsen, olietankbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven i almindelighed, samt at I sorterer og bortskaffer affald efter affaldsbekendtgørelsen.

Tilstede ved tilsynet var Jan Ostenfeld fra F24, Peter Ludvig, tilknyttet som vicevært, og Katja Klepsch Justesen og jeg fra Helsingør Kommunes miljømyndighed.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Indskærpelse af krav om tætte betonbelægninger ved påfyldningspladser og salgspladser. I skal lave inspektion på alle salgs- og påfyldningspladser samt lave en plan for reparation af belægninger samt undersøgelse for eventuel jordforurening, som sendes til os senest den 1. september 2025.

I bedes inden den 1. september 2025 sende

- Dokumentation for sidste tømning af olieudskilleren.
- Sikkerhedsdatablade for anvendte sæber mm.
- Dokumentation for månedlige inspektion af rørender.
- Dokumentation for tæthedsprøvning af alle enkeltvægede påfyldningsrør.
- Dokumentation for årlig funktionsafprøvning af alarmer og flydelukkere i oliebenzinudskiller.
- Dokumentation for 10 årlige tæthedsprøvninger af enkeltvægede påfyldningsrør
- Dokumentation for indvendig inspektion af oliebenzinudskiller mindst øverste 10 cm.
- Dokumentation for inspektionskontroller af dampretursystem

- Dokumentation for at F24 betaler for deres brug af genbrugspladsen
- Dokumentation for antal vaske og vandforbrug pr. år

Der er kommet ny vaskemaskine i vaskehallen, men det er den samme som tidligere, så der forventes intet nyt.

Autoværkstedsbekendtgørelsen

Vi har ikke modtaget klager over støj fra aktiviteterne på tankstationen.

I vaskehallen benyttes kun svanemærkede produktioner. Produkterne blev opbevaret, så spild kan opsamles i spildbakke.

Herudover så var der en kompressor indendørs, hvor der blev oplagret omkring 10 dunke med ren vand til kompressoren.

Benzinstationsbekendtgørelsen

Der er 2 oliebenzinudskillere. De tømmes 2 gange årlig af Marius Pedersen.

I bedes sende følgende dokumentation til os senest den 1. september 2025:

Dokumentation sendes for sidste tømning.

Dokumentation for månedlige inspektion af rørender sendes.

Dokumentation for tæthedsprøvning af alle de enkeltvæggede påfyldningsrør.

Dokumentation for årlig funktionsafprøvning af alarmer og flydelukkere i OBU.

Dokumentation for indvendig inspektion af OBU mindst øverste 10 cm.

Indskærpelse af krav om tæt belægning mod nedsivning af brændstof ved påfyldningsplads

I henhold til § 13 i Benzinstationsbekendtgørelsen så skal belægningen på påfyldningspladser og salgspladser bestå af fuldstøbt beton eller bestå af betonbelægningssten eller anden belægning med tilsvarende sikkerhed mod nedsivning med fald mod afløb senest den 1. januar 2025.





Særligt alvorligt vurderes det, at der er sprækker og utæthed i betonen ved påfyldningsstudserne.

"§ 13.¹ Senest den 1. januar 2025 skal belægningen på påfyldningspladser og salgspladser opfylde kravene i § 6, stk. 1 og 2, § 8, stk. 5, og § 9, stk. 3, eller bestå af betonbelægningssten eller anden belægning med tilsvarende sikkerhed mod nedslivning med fald mod afløb til benzin- og olieudskiller.

Stk. 2. Fugebredde, fugemateriale, stand af betonbelægningssten, overhøjde ved dæksler og lignende og fald på arealer med betonbelægningssten skal til enhver tid være af en sådan konstruktion og kvalitet, at spild føres til afløb."

Ved tilsynet kunne vi konstatere, at der ved påfyldningspladsen var lavet en mulig reparation, hvor det ser ud til at der lagt nogle rør i betonen. Men betonen var ikke intakt, og den var ikke længere tæt.

Der var hul i det beskyttende røde plastrør, og brændstof kan løbe i røret. Det skal undersøges, hvilken ledning det drejer sig om, og om der er kommet jordforurening det sted, hvor den røde beskyttelseskappe stopper.

Det skal også undersøges om brændstof er løbet gennem betonen, og der er jordforurening under utætheden i betonen.

Ved salgspladser til lastbilerne var revner i betonbelægningen. I skal undersøge om revnerne er betydelige, og om der er mulig jordforurening.


Helsingør Kommune vurderer ikke, at ovenstående er overholdt for denne tankstation. Det skal undersøges om den dårlige belægning har givet anledning til forurening ved utætheden, samt om oliestoffer er løbet via ledningen og har givet anledning jordforurennet. Der skal laves indsendes en plan for dette senest den 1. september 2025.

Gasretur

Der er gasretursystem, som serviceres af eksternt firma, Vindstrøm?
Jan sender dokumentation for inspektionskontroller.

¹ [Benzinstationsbekendtgørelsen](#)

Olietankbekendtgørelsen



Der er 4 tanke, to 40m³ og en 30 m³ opdelt i to lige store rum samt en 30 m³ og endelig en 1000 liter adblue overjordisk tank.

Den ene tank 30m³ tank er dobbeltvægget og skal ikke inspiceres. Men de resterende tanke skal inspiceres og tæthedsprøves i 2026 jf. tidligere oplysninger. Jan oplyste at alle rørene er dobbeltvæggede med overvågning.

Spildevand

Der skal ikke længere udtages spildevandsprøver medmindre forsyningen konstaterer problemer.

Dok for test af alarm på dobbeltvægget tank sendes.

Jan sender oplysninger om antal vask per år, samlet vandforbrug og vandforbrug per vaske for 2024.

Styrket affaldstilsyn

Kunderne har en skraldespand til restaffald. Det er en ubemandet tankstation og det kan være svært med sortering, men virksomheden bør lave forsøg med plastindsamling.

På kontoret produceres noget papir og pap og der er plastdunke. Disse fraktioner afleveres på genbrugspladsen. F24 skal tilmeldes brugen af genbrugspladsen, således at de kan dokumentere at de har ordninger for de fraktioner, der forekommer.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på dma.mst.dk. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden 13. august 2025.

Oplysninger fra styrket affaldstilsyn sendes til Miljøstyrelsen.

Virksomhedens navn	F24 (Q8)
Virksomhedens adresse	Kongevejen 274, 3490 Kvistgård
CVR	61082913
Listepunkt	Q01
Virksomhedstype	Vaskehal
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Dato for tilsynet	9. juli 2025
Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden
Ny jordforurening?	Uvist
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Indskærpelse om at belægningen ved påfyldningsstudsens skal laves helt tæt.
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Dokumentation sendes.
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej.

Hvis tilsynet har givet anledning til spørgsmål, så er I velkommen til at kontakte mig på tlf. 49282858, eller sro02@helsingor.dk.

Med venlig hilsen

Stine Rosenkrands
Miljømedarbejder

[Skriv sikkert til Helsingør Kommune via digital post](#)

På helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler personoplysninger samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver.