

A/S Knud Uggerhøj
Søndergade 246
9900 Frederikshavn
Att.: Poul Holst

Sendt via mail: ph@uggerhoej.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

6. juni 2019

Rapport efter miljøtilsyn hos A/S Knud Uggerhøj beliggende Søndergade 246, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2015-22457

Frederikshavn Kommune har den 28. maj 2019 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: Maria Klitgaard
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79
Mail: maki@frederikshavn.dk

Fra virksomheden deltog Poul Holst og Carl Johan Andersen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende aftaler:

- **Tøm og afblæd nedgravet olietank**

Virksomheden har en nedgravet olietank (under 6.000 l) fra 2006 til opvarmning af værkstedet på Søndergade 246, 9900 Frederikshavn. Olietanken er registreret i BBR, se bemærkningen under "Tanke" i vedhæftet bilag.

Det oplyses på tilsynet, at værkstedet i 2017 er overgået til fjernvarme. Det er kun malerværkstedet, som nu opvarmes med oliefyr.

Det **aftales** med virksomheden, at de undersøger ved entreprenørfirmaet Trigon, om olietanken til værkstedet er bundtømt og afblændet, og hvis ikke det allerede er gjort, vil virksomheden sørge for at få det gjort – **dog senest den 8. juli 2019**.

Frederikshavn Kommune anmoder om dokumentation i form af billeder eller kvittering for korrekt sløjfning af olietanken.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

- **Påpasselig overhældning af spildolie til spildolietank**

Virksomheden har tidligere fået en henstilling om, at der ikke må forekomme oliespild på miljøpladsen, idet pladsen har afløb til kloak. Frederikshavn Kommune gjorde atter virksomheden opmærksom på, at medarbejderne skal være meget påpasselig med overhældning af spildolie til tanken, da der ikke må ske spild til terrænet.

- **Kildesortere genanvendeligt materiale**

Virksomheden havde på tilsynet en container med forskellige fraktioner, se bemærkning under "Affald, generelt" i vedhæftet bilag.

I henhold til § 49 i bekendtgørelse nr. 224 af 08. marts 2019 om affald skal affaldsproducerende virksomheder desuden kildesortere deres affald.

Virksomheden er altså forpligtet til at holde sig opdateret på affaldsområdet og sortere sit genanvendelige affald i fraktioner (kildesortering), således andelen til brandbart mindskes mest muligt.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Maria Klitgaard
Miljøingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98421488	CVR nr.	16264385
Fax		P. nr.	1001068177





Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.


Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
NBE	Virksomheden er tidligere blevet introduceret for NBE - Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling og SMV-projektet.
Indretning & drift	<p>Virksomheden forhandler VW og ligger i samme bygning som Opel og Kia (Søndergade 244).</p> <p>Virksomheden fungerer som: Autoværksted, pladeværksted, synshal foruden salg af biler og reservedele.</p> <p>Værkstedets driftstid: man-fredag kl. 07.30-16.00.</p> <p>Antal ansatte: ca. 30 stk.</p> <p>Virksomheden er certificeret efter ISO 9000 (certificeringspapirerne opbevares hos VW), som er en kvalitetscertificering.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Der er en automatisk ekstern serviceaftale på rumventilation, hvori filterne efterses 1 gang årligt og udskiftes efter behov. Desuden efterses lifte og porte også i denne serviceaftale. Næste eftersyn er i juni 2019.</p> <p>Der er ikke etableret filtre på udsug fra udstødningsgas.</p> <p>Pladearbejde og slibning foregår dagligt i forbindelse med reparation af skader. Her føres et punktudsug over til arbejdspladsen, når der punktsvejses og slibes.</p> <p>Virksomheden udfører ikke længere lakarbejde. Lakeringskabinerne er udlejet til Pierre Autolakering A/S - Frederikshavn, som dog er beliggende på lokaliteten og i samme bygning (Søndergade 246).</p>
Miljøgodkendelse	<p>Virksomheden er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse.</p> <p>Virksomheden har en tilslutningstilladelse fra renseplads til offentlig kloak dateret 10. november 2005. I tilslutningstilladelsen er der bl.a. krav om sandfang og olieudskiller, hvilket blevet etableret i forbindelse med rensepladsen.</p>
Forurennet jord	<p>Virksomhedens drift vurderes ikke at give anledning til forurening af jorden.</p> <p>Der blev under tilsynet ikke konstateret forurennet jord.</p>

I øvrigt	<p>Virksomheden er opvarmet med oliefyr i malerværkstedet. Desuden har virksomheden fået indlagt fjernvarme i salgsbygning og øvrige værksteder.</p> <p>Deltagere ved miljøtilsynet: Poul Holst fra virksomheden. Carl Johan Andersen fra virksomheden. Maria Klitgaard fra Frederikshavn Kommune.</p> <p>Der udarbejdes en særskilt tilsynsrapport for A/S Knud Uggerhøj, Uggerhøj A/S, Uggerhøj Nord ApS og Pierre Autolakering A/S.</p>
----------	---

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Virksomheden har udsug på udstødningsgasser. Der er placeret udsug ved hver lift.</p> <p>Desuden har virksomheden rumventilation i alle rum.</p> <p>Der blev i 2016 etableret ny rumventilation og nyt udsugningsanlæg leveret af Nordjysk Luftteknik, som dækker både Søndergade 246 og 244, da eksisterende anlæg ikke sugede tilstrækkeligt. Se billeder af virksomhedernes ventilation og udsugning nedenfor:</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;">     </div>



- Udsugningsanlægget er opdelt således:
- Malerværksted og karosseri går sammen
 - Almindelig værksted og klargøring går sammen


Der er en ekstern service aftale på lifte, porte og filtre, som tilses 1 gang årligt og udskiftes efter behov.

Antal afkast: 10 afkast fra malerværksted og 3 afkast fra karosseri, se nedenfor:



	 <p>Virksomheden oplyser, at de udfører punktvejsninger og slibearbejde i forbindelse med reparation. Her føres et punktudsug over til arbejdspladsen.</p> <p>Virksomheden har to kabiner til autolakering. Disse kabiner er i 2018 udlejet til Pierre Autolakering A/S. Der føres særskilt tilsyn med malerkabinerne.</p>
--	--

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle støjende aktiviteter foregår indendørs.</p> <p>Støjklider på virksomheden: Ventilationsanlæg og kompressor.</p> <p>Der er en fælles kompressor, som dækker lokaliteterne Søndergade 246 og 244. Kompressoren er placeret indendørs på loftet af Søndergade 246, se nedenfor:</p>  <p>Pladearbejde og slibning foregår dagligt i forbindelse med reparation af skader. Her føres et punktudsug over til arbejdspladsen, når der punktvejses og slibes.</p> <p>Hverken Frederikshavn Kommune eller virksomheden har modtaget klager over støj fra virksomheden.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Virksomheden har i 2015 etableret en ny svanemærket vaskehal, som genbruger og renser hovedparten af vandet, se billedet af cirkuleringsanlægget nedenfor:</p>  <p>Den gamle vaskehal er lavet om til klargøringsrum.</p> <p>Virksomheden har en overdækket renseplads til damp- og højtryksrensning. Rensepladsen er beliggende på miljøpladsen, som er etableret i 2009. Pladsen anvendes i et begrænset omfang.</p> <p>Derudover er der ikke processpildevand fra virksomheden bortset fra gulvvask. Spildevandet ledes til kloaksystemet via sandfang og olieudskillere.</p>

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	<p>Trigon har i 2017 gennemgået og tilset sandfang og olieudskillere, for at tjekke om de var tætte.</p> <p>Olieudskillere og sandfang tømmes automatisk af Stæten. Stæten holder selv øje og tømmer, når der er behov herfor - dog min. 1 gang årligt.</p> <p>Aqua Service tømmer tilstoppet kanaler for slam inde på virksomheden.</p> <p>Virksomheden skal jf. vilkår 4.1 i tilslutningstilladelsen føre en driftsjournal for tømning og pejling af olieudskillerne. Virksomheden kan fremvise fakturaer for hver tømning.</p>

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Der er registreret 6 aktive tanke i BBR:</p> <p>1: Størrelse: <6000 L</p>



	<p>Placering: Indendørs Indhold: mineralske olieprodukter År: 1993 Anvendes til: smøreolie</p> <p>2: Størrelse: <6000 L Placering: Indendørs Indhold: mineralske olieprodukter År: 1993 Anvendes til: smøreolie</p> <p>3: Størrelse: <6000 L Placering: Indendørs Indhold: mineralske olieprodukter År: 1993 Anvendes til: smøreolie</p> <p>4: Størrelse: 2.500 L Placering: Over terræn, udendørs Indhold: Oliebaserede affaldsprodukter (Spildolie) År: 2006 Anvendes til: spildolie</p> <p>15: Størrelse: 4.000 L Placering: Nedgravet/underjordisk Indhold: Fyringsolie År: 2006</p> <p>16: Størrelse: 4.000 L Placering: Nedgravet/underjordisk Indhold: Fyringsolie År: 2006</p> <p>Kun to af de to tanke til smøreolie er på nuværende tidspunkt i brug. Den sidste tank kan tages i brug igen, hvis der bliver behov herfor.</p> <p>De to 4.000 L tanke (nr. 15 og 16) er nedgravet ved miljøpladsen og benyttes til hhv. opvarmning af værkstedet og en til produktionen, se nedenfor:</p>
--	---

	 <p>Det oplyses på tilsynet, at værkstedet i 2017 er overgået til fjernvarme. Det er kun malerværkstedet, som opvarmes med oliefyr. Virksomheden tjekker ved Trigon, om olietanken til værkstedet er bundtømt og afblændet, hvis ikke vil virksomheden sørge for at få det gjort. Frederikshavn Kommune skal herefter orienteres.</p> <p>Tankene til spildolie er placeret miljømæssigt forsvarligt på tæt belægning uden afløb.</p>
--	---

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager:</p> <p>Oliefiltre, spraydåser, kølervæske og bremsevæske: Modtagestation Vendsyssel Spildolie: Avista Oil Batterier/akkumulatorer: JATOP - Ingen returordning, kun ren afhentning.</p> <p>Miljøpladsen har fast bund med fald væk fra et evt. afløb. Se oplag af farligt affald nedenfor:</p>  

	 <p>Oliefiltre lægges til afdrypning i en godkendt tromle med tragt. Når opsamlingstromlerne er fyldte køres de over til den overdækkede miljøplads, hvor de tømmes i en dobbeltsiddet spildolietank. Idet spildolietanken er dobbeltvægget og typegodkendt er det ikke nødvendigt med spildbakke herunder i relation til selve opbevaringen af spildolien.</p> <p>Frederikshavn Kommune gjorde virksomheden opmærksom på, at medarbejderne skal være meget påpasselig med overhældning af spildolie til tanken, da der kan være risiko for spild til terrænet.</p>
<p>Affald, generelt</p>	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <p>Dagrenovation: Peter Sørig Renovation A/S Dæk: PN Dæk Bilruder, PVC, plast kofanger: Lars-B Transport v/Lars Bøggild Metal, pap, papir: Stena Jern & Metal Miljøklude: Virksomheden vasker selv</p> <p>Ovenstående virksomheder er alle registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister.</p> <p>Miljøpladsen, hvor dele er overdækket, anvendes til opbevaring af affald for A/S Knud Uggerhøj, Uggerhøj A/S, Uggerhøj Nord ApS og Pierre Autolakering A/S. Nedenfor er et billede af indholdet i en af virksomhedens affaldscontainer:</p>  <p>Virksomheden er forpligtet til at kildesortere sit affald, således andelen til brandbart mindskes mest muligt.</p>