

Djurs Sommerland A/S
Battrupholtvej 3
8581 Nimtofte

2. oktober 2024
Sagsnr.: 24/14827
Kontaktperson:
Helle Kløcher
Tlf.: 29 33 94 63
hkl@syddjurs.dk

Sendes kun pr. e-mail til:

Michael B Nielsen: mbn@djurssommerland.dk

Michael Hjorth: mhj@djurssommerland.dk

Miljøtilsyn på Djurs Sommerland

Syddjurs Kommune har den 20. juni og 5. juli 2024 foretaget miljøtilsyn på Djurs Sommerland, Battrupholtvej 3, 8581 Nimtofte.

Tilsynet er et "basis tilsyn"¹, hvilket svarer til, at alle miljøforhold på virksomheden er blevet gennemgået.

I afsnittet "oplysninger og kommentarer ved tilsynet" er der en nærmere beskrivelse af de forhold, som kommunen har noteret ved tilsynet.

De overtrædelser der er fundet på tilsynet, bliver gennemgået i næste afsnit med en frist for udbedring.

Tilsynet gav anledning til følgende miljømæssige bemærkninger

Miljøgodkendelsen

1. Manglende dokumentation for sløjfning af olietanke

Syddjurs Kommune har ikke modtaget oplysning om sløjfning af olietanke, som anmodet om i tilsynsbrevet fra 2020.

I bedes senest den **2. december 2024** indsende dokumentation for sløjfning af de olietanke, der er sløjfet.

Der er ikke overensstemmelse mellem oplysningerne i BBR, og de oplysninger vi har fået i forbindelse med miljøtilsynet. Se side 8 og 9 i tilsynsbrevet.

I bedes senest den **2. december 2024** indsende en opdateret liste over olietanke, der er i brug samt et opdateret kort med placering af olietankene.

Miljø og Klima
Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft
Tlf.: 87 53 50 00
syddjurs@syddjurs.dk
www.syddjurs.dk

Postadresse

Lundbergsvej 2
8400 Ebeltoft

2. Virksomheden benytter enkelte transportører og indsamlere til bortskaffelse af kildesorteret genanvendeligt affald, der ikke er registreret i Miljøstyrelsens Affaldsregister.

Der er i affaldsbekendtgørelsen² krav om, at virksomheder i forbindelse med transport og bortskaffelse af affald skal benytte firmaer, der er tilmeldt [Energistyrelsens Affaldsregister](#). [Sandflow Trading ApS](#), som virksomheden benytter til at transportere akkumulatorer, dæk, jernskrot og andet metal, er ikke tilmeldt Affaldsregisteret.

Virksomheden skal fremover sikre sig, at de firmaer, som I benytter, er tilmeldt Affaldsregisteret. I bedes senest **den 2. december 2024** indsende oplysning om, hvem I fremadrettet vil benytte til afhentning af akkumulatorer, dæk, jernskrot og andet metal.

3. Hvem modtager behandlet og ubehandlet affaldstræ

Skiffard Vognmandsforretning ApS afhenter behandlet og ubehandlet træ. Skiffard Vognmandsforretning er registreret som transportør i Energistyrelsens Affaldsregister. En transportør kan ikke overtage ansvaret for affaldet, hvorfor I skal vide, hvortil Skiffard Vognmandsforretning bortskaffer affaldet. Det er jeres ansvar at sikre jer, at affaldet bortskaffes til en godkendt modtager.

I bedes senest **den 2. december 2024** oplyse, hvortil behandlet og ubehandlet affaldstræ bortskaffes.

4. Beskrivelse af ændringer

I bedes senest **den 2. december 2024** indsende en kortfattet beskrivelse af de aktivitetsændringer og støjdæmpende foranstaltninger, der er fortaget siden sidste tilsyn i 2020, jf. vilkår 23 i miljøgodkendelsen fra 2017.

Udledningstilladelse

5. Manglende registreringer af overløb fra søerne

Kommunen **indskærper**, at virksomheden fremadrettet registrerer overløbshændelser fra søerne, samt oprensning af sand og slam fra søerne, jf. vilkår 38 i miljøgodkendelsen fra 2017.

I bedes senest **den 2. december 2024** oplyse, hvilket tiltag I vil etablere, så det er muligt at registrere overløb fra søerne.

Øvrige bemærkninger

6. Tømning/oprensning af søer

I bedes senest **den 2. december 2024** oplyse, hvordan vand og sand/slam i søerne håndteres i forbindelse med oprensning af søerne, og om der er forskel i håndteringen for de forskellige søer.

7. Manglende mulighed for afspærring af afløb fra søerne

Det blev ved tilsynet oplyst, at der ikke er mulighed for at spærre afløb fra søerne af i tilfælde af uheld med olie eller andre forureningskomponenter for recipienten.

I **bedes** senest den **2. december 2024** oplyse, hvilke tiltag der vil blive etableret, så det er muligt at spærre af for afløb til recipienten, samt hvornår de vil blive etableret jf. vilkår 37 i miljøgodkendelsen fra 2017.

8. Afledning af tagvand fra bygning 250 og 254 (Centrallager II og garage)

I **bedes** senest den **2. december 2024** oplyse, hvortil tagvand fra bygning nr. 250 og 254 ledes.

Tilslutningstilladelse

9. Årlige spildevandsanalyser

Det **indskærpes**, at I fremadrettet sikre, at der hvert år udtages 2 årlige spildevandsprøver, én gang i lavsæsonen og én gang i højsæsonen, jf. vilkår 19 i tilslutningstilladelsen fra 2018.

10. Spildevand fra vaskepladsen nedsives

Det blev ved tilsynet oplyst, at spildevandet fra vaskepladsen ledes til sandfang og olieudskiller, hvorefter det pumpes til udsprinkling på græsareal. Sprinklersystemet viste sig dog at være defekt, og spildevandet nedsiver i et mindre vandhul.

Dette er ikke i overensstemmelse med tilslutningstilladelsen, hvor spildevandet fra vaskepladsen skal kobles på den offentlige spildevandsledning. Spildevandet må ikke nedsives i det eksisterende vandhul.

Syddjurs Kommune overvejer, om spildevandet kan håndteres miljømæssigt tilfredsstillende på en anden måde, end ved at tilslutte vaskepladsen til den offentlige spildevandsledning, som der er krav om i § 11 i spildevandsbekendtgørelsen³.

Håndtering af spildevandet fra vaskepladsen vil blive behandlet i en særskilt sag, og I vil blive kontaktede, når kommunen starter sagen op.

11. Intern kloaktegning

Der skal til enhver tid foreligge en opdateret kloakplan over virksomhedens interne kloaksystem, jf. vilkår 4 i tilslutningstilladelsen.

I **bedes** senest den **2. december 2024** indsende en opdateret kloakplan over virksomhedens interne kloaksystem.

12. Journal

I bedes senest den **2. december 2024** indsende

- bortskaffelse af slam – hvorfra, hvornår, mængde og hvortil (Se også punkt 6) samt
- den løbende kontrol af fedtudskillere, jf. vilkår 9 i tilslutningstilladelsen fra 2018.

13. Usikkerhed om antal fedtudskillere

Der er usikkerhed om antallet af fedtudskillere på virksomheden.

Der er i tilslutningstilladelsen oplyst 8 udskillere, men i en oversigt fra Reno Djurs, som står for tømningsordningen for fedtudskillere, er der oplyst 9 stk. - 8 stk. på 500 liter og 1 stk. på 2.500 liter.

I bedes senest den **2. december 2024** indsende oplysning om, hvilke fedtudskillere der er på virksomheden herunder hvilke restauranter mv., der er koblet på den enkelte fedtudskiller.

Klagevejledning

Da indskærpelserne er meddelt i forhold til gældende bestemmelser – Udledningstilladelse og Tilslutningstilladelse - kan I ikke klage til anden administrativ myndighed jf. § 69 stk. 1 og 3 i miljøbeskyttelsesloven⁴.

Der kan anlægges en sag ved en civilretlig domstol for at prøve lovligheden af indskærpelsen. Sagsanlægget skal være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

Miljøtilsynsbekendtgørelse

Det fremgår af miljøtilsynsbekendtgørelsen, at kommunen skal føre miljøtilsyn med listevirksomheder 1-3 gange inden for en 3-årig periode. Miljøtilsynene gennemføres enten som "basistilsyn" eller "prioriterede tilsyn".

Basistilsyn er en gennemgang af virksomhedens samlede miljøforhold. Virksomheden skal have ét basistilsyn i løbet af en 3-årig periode. Prioriterede tilsyn er ekstra miljøtilsyn udover basistilsynet. Prioriterede tilsyn er målrettet virksomheder, der, ud fra en risikoscore, vurderes at skulle have flere miljøtilsyn.

Oplysninger og kommentarer ved tilsynet samt kommunens bemærkninger er noteret herunder.

Virksomheden har CVR nr. 10104114

Ved tilsynet deltog Michael Hjorth og Michael B Nielsen fra virksomheden samt Lasse Rasmussen og Helle Kløcher fra Syddjurs Kommune.

Djurs Sommerland A/S er efter godkendelsesbekendtgørelsens⁵ bilag 2 punkt J 204 en listevirksomhed og er miljømæssigt reguleret efter miljøgodkendelse dateret den 21. juni 2017 samt

tillægsgodkendelserne 21. april 2020 (Jorddepot) og 30. maj 2023 (Fristforlængelse til etape 2). Derudover er virksomheden omfattet af tilladelse til afledning af spildevand til spildevandsledningen dateret den 20. april 2018.

Miljøtilsynet er omfattet af reglerne i brugerbetalingsbekendtgørelsen⁶. Brugerbetalingen opkræves hvert år i november måned hos de virksomheder, der har været ført miljøtilsyn med.

Miljøgodkendelsen fra juni 2017

Indretning og drift

Vilkår 5 – Der har de seneste år ikke været afholdt arrangementer, hvor der har været udendørs placerede højtalere.

Ved senest arrangement målte Djurs Sommerland selv støjen fra arrangementet. Virksomheden kan ikke huske, om det var ved Battrupholtvej 4 eller 6. Ejendommene ligger tæt ved hinanden. Der blev ikke spurgt ind til støjmåleren.

Kommunens bemærkninger

Syddjurs Kommune har ikke modtaget en kortfattet beskrivelse af de aktivitetsændringer og de støjdæpende foranstaltninger, der er foretaget siden sidste sæson, jf. vilkår 23 i miljøgodkendelsen.

Støj

Kommunen overværede støjmålingen af støjen fra El Grito. Der bliver målt med publikum og efter lukketid uden publikum. Støjen blev målt i 10 meters højde.

Syddjurs Kommune modtog den 2. juli 2024 den årlige støjdokumentation, der også indeholdt resultatet af målingen af El Grito. Den samlede støjbelastning L_r er steget med 0,2 fra 45,7 dB til 45,9 dB.

L_r : Støjbelastningen, det A-vægtede energiekvivalente korrigerede vægtede lydtrykniveau. Fås af L_{Aeq} , ved et evt. tillæg på 5 dB for toner eller impulser.



Billede nr. 1: Støjmåling ved EL Grito, Mikrofon

Kommunens bemærkninger

Virksomhedens støjgrænsen L_r på 47,7 dB er ikke overskredet.

Syddjurs Kommune har den 20. august 2024 accepteret den fremsendte støjdokumentation uden bemærkninger.

Luft

Der er ikke sket ændringer i forhold til emissioner til luften siden tilsynet i 2020, og kommunen har ikke modtaget klager over lugtgener.

Opvarmning:

Der er sket følgende ændringer siden 2017:

Solfangeranlæggene på 750 m² og 210 m² ved Vandland er fjernet. Bassinvand samt vand i omklædningsfaciliteterne opvarmes af 2 stk. gasfyr hver på maksimalt 290 kW. Der er i 2020 opstillet en 12,5 m³ gastank. Solfangeranlægget på 15 m² ved Laredo er nedlagt.

Der er etableret solcelleanlæg på tagene på bygning 235, 240 og 250. Anlæggene er ikke registreret i BBR.

Der er installeret varmepumper ved flere bygninger. Varmepumperne er ikke registreret i BBR.

Affald

Som resultat af de nye lovmæssige krav til affaldssortering, har virksomheden indkøbt nogle nye affaldsspande til selve parken samt ved restauranter og kiosker. Derudover er der ved den centrale opsamling også opstillet flere containere, så affaldet sorteres efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen.

Derudover følger virksomheden kravene i "Green Attraction", der også omfatter håndtering og bortskaffelse af affald.



Billede nr. 2: Affaldscontainere til affaldssortering



Billede nr. 3: Affaldscontainere til affaldssortering



Billede nr. 4: Opbevaring af farligt affald



Billede nr. 5: Affaldscontainere til affaldssortering



Billede nr. 6: Nye affaldsspande i parken



Billede nr. 7: Affaldssortering i køkken

Kommunen modtog ved tilsynet en detaljeret oversigt over mængder af bortskaffet affald, samt hvortil det bortskaffes.



Billede nr. 8: Biler og andre køretøjer

Virksomheden har flere biler uden nummerplader stående. De bliver benyttet inde i parken uden for åbningstid. I åbningstiden benyttes der el-køretøjer.

Kommunens bemærkninger

Virksomheden har en god sortering af egenproduceret affald. I forhold til publikum er det et nyt tiltag, som nok vil kræve en tilvænning, inden det kommer til at fungere optimalt.

Virksomheden er i april 2024 Geen Attraction certificeret. Kommunen ser meget positivt på, at virksomheden arbejder efter kravene i "Green Attraction-certificering", hvor der bl.a. er krav til reducere og sortering af affald, reducere af vand- og energiforbrug samt grønt byggeri og renovering.

Afhentning af affald

Skiffard Vognmandsforretning, der bl.a. afhenter behandlet og ubehandlet træ, er registreret som transportør i Energistyrelsens Affaldsregisteret. Transportører kan ikke overtage ansvaret for behandling af affaldet. Virksomheden er derfor selv ansvarlig for at sikre at affaldet bliver bortskaffet til en godkendt modtager.

Sandflow Trading ApS, der afhenter akkumulatorer/bilbatterier, dæk, jernskrot og andet metal, er ikke registreret i Energistyrelsens Affaldsregister, hverken som transportør eller indsamler. I kan derfor ikke benytte Sandflow Trading til afhentning af affald.

Beskyttelse af jord og grundvand

Der forefindes opsynsmateriale på virksomheden.

Virksomheden er stoppet med brug af pesticider, og benytter nu damp til bekæmpelse af ukrudt på veje og stier. Kommunen ser meget positivt på virksomhedens stop med brug af pesticider.

Olietanke:

Det blev ved tilsynet oplyst, at der i forhold til olietankene ikke er sket ændring siden tilsynet i 2022.

Udklip fra tilsynsrapporten i 2020:

Tanke

Djurs Sommerland har nedenstående olie- og gastanke:

Type	Etableringsår	Størrelse	Tanknr.	Placering	Indhold
Overjordisk/ude	1994	2.500 l	15323	Værksted/vaskeplads	Diesel
Overjordisk	2007	2.500 l	-	Ved vandland	Gas
Overjordisk	2008	1.200 l	1007221	Ved indianerland	Olie
Nedgravet	1992	2.500 l		Værksted/tankplads	Benzin

Tabel 2. Oversigt over tanke i brug

Figur 1: Udklip fra tilsynsrapporten fra 2020

3. Nedenstående ses en tabel over tanke, der ikke længere er i brug på virksomheden.

Type	Etableringsår	Størrelse	Tanknr.	Placering	Indhold
Overjordisk/ude	2008	1.500 l	107221	Værksted	Olie
Overjordisk	2008	1.500 l	107220	Stuehus	Olie
Nedgravet	1987	5.900 l		Vandland	Olie
Nedgravet	1996	1.500 l	57966-01	Ved indianerland	Diesel

Tabel 1. Oversigt over tanke, der ikke er i brug.

Figur 2: Udklip fra tilsynsrapporten fra 2020

Udtræk fra BBR:

Type	Etableringsår	Størrelse	Fabrikat	Typegodk nr.	Indhold	Sløjfningsfrist
Over jorden, udendørs	1995				Mineralske produkter	
Nedgravet	Ikke angivet	5.900	Roug	01-000	Fyringsgasolie	31.12.2025
Over jorden, udendørs	2009	2500		51-5023	Fyringsgasolie	31.12.2049

Figur 3: Udtræk fra BBR

Kommunens bemærkninger

Der er ikke overensstemmelse mellem olietanke angivet i BBR og de tanke, der er oplyst som værende i brug henholdsvis sløjfet.

Der er ikke som krævet ved tilsynet i 2020 indsendt dokumentation for, at de tanke, som ikke er i brug, er sløjfet efter reglerne i § 30 i Olietankbekendtgørelsen⁷.

Råvarer

Råvarer indeholdende farlige stoffer opbevares i "olierummet" på værkstedet, hvor der er tæt belægning og ingen afløb og ligeledes spildbakker, der kan indeholde volumen at den største beholder.



Billede nr. 9: Oplag af olier og kemikalier



Billede nr. 10: Oplag af olier og kemikalier

Kontrol af befæstede arealer:

Vilkår 20: I forbindelse med den årlige vedligeholdelsesgennemgang, som foretages efter lukning af virksomheden, indgår også tjek af tætte belægninger.

Kortlægning:

Virksomheden er ikke kortlagt efter Jordforureningsloven.

Spildevand fra vaskepladsen nedsives. Læs nærmere under punktet Tilslutningstilladelse.

Indberetninger om egenkontrol

Syddjurs Kommune modtog den 2. juli 2024 den årlige støjdokumentation, hvor også støjmålingen for den nye forlystelse El Grito Drop Tower, indgår. Se også bemærkningerne under punktet Støj.

Ved tilsynet modtog kommunen en oversigt over modtagere af affald samt mængder for årene 2021 til 2023.

Kommunen bemærkninger:

Syddjurs Kommune har ingen bemærkninger til ovennævnte.

Udledningstilladelse

Der er sket flere ændringer siden udledningstilladelsen blev meddelt i 2017.

Vilkår 35: Der er krav om, at bassin vandet skal stå i 3 – 4 måneder inden, det ledes til sø 13. Det er nødvendigt, at lade bassin vandet stå så længe inden der ikke kan måles klor i bassin vandet.

Kommunen har efter tilsynet modtaget resultaterne af analyserne for klor ifm. at bassinerne tømmes til Sø 13, når der lukkes for vinteren. Indholdet af klor var 0.

Vilkår 36: Søer tømmes ikke hvert år i forbindelse med vinterklargøring. De tømmes og oprenses ved behov. Det blev ved tilsynet ikke noteret om vandet i søerne afledes til Sorte Å, eller håndteres på anden vis. Det blev heller ikke noteret, hvordan sand/slam fra søerne håndteres i forbindelse med oprensningen.

Vilkår 37: Der er ikke på nogle af udløbene til vandløbet etableret foranstaltninger, så det er muligt i tilfælde af uheld med f.eks. olie at lukke af for afløb til vandløbet.

Vilkår 38: Virksomheden tjekker ikke om, der er overløb fra de 4 søer, men de forventer, at der kun vil være overløb i forbindelse med skybrud. Det noteres ikke, hvornår det er nødvendigt at oprense søerne for sand og slam.

Ved de fleste udløb til vandløbet var det ved tilsynet ikke muligt at besigtige vandløbet eller se, om der var afledning af overfladevand. Et enkelt sted ved udløb nr. 8 kunne det konstateres, at der løb vand ud af røret.

Der er i 2023 i den nordlige ende af virksomheden etableret 2 nye bygninger (en lagerbygning (nr. 250) og en carport (nr. 254)) med en tagflade på henholdsvis ca. 620 m² og 100 m². Der er i byggetilladelsen ikke oplyst, hvortil tagvand fra tagene ledes.

Kommunens bemærkninger

Sorte Å er plaget af meget sand på strækningen langs med Djurs Sommerland, og det formodes, at en del af sandet stammer fra Djurs Sommerland. Sandet er en blandt mange faktorer, der er medvirkende til manglende målopfyldelse.

Der er flere vilkår som ikke er opfyldt, og som bliver behandlet i starten af brevet.

Tilslutningstilladelse

Vilkår 6: Der forefindes absorberende materiale til opsamling af eventuelt spild af olie og kemikalier mv.

Indretning og drift

Restaurationskøkkener:

Vilkår 9: Fedtudskillere tømme en gang om måneden i de måneder parken har åben. Undtaget herfra er Dino Pizza, som tømme 1 gang om ugen. Tømningsfirmaet Norva24 har oplyst, at der i 2023 ikke er konstateret fejl eller mangler ved fedtudskillere.

Kommunens bemærkninger

Der er usikkerhed, om der er 8 eller 9 fedtudskillere på virksomheden. Det er bl.a. i listen fra Reno Djurs oplyst, at der er 8 stk. fedtudskillere på 500 liter og en på 2.500 liter.

Vaskeplads

Vilkår 12: Vaskepladsen er udført i beton.

Djurs Sommerland fik den 6. juni 2023 fritagelse til at benytte Norva24 til tømning af olieudskilleren. Kommunen modtog ved tilsynet et brev fra Norva24, hvor de oplyser, at olieudskilleren blev tømt og kontrolleret i juni og december måned 2023. Olieudskilleren er i fin stand. Affaldet er kørt til AKS Modtagestation, Ferslevvej 45 i Svenstrup (Aalborg Kloakservice ApS). Virksomheden er i Affaldsregisteret, som indsamler med forbehandling.

Vilkår 14 og 15: Det blev oplyst, at der ikke benyttes rengøringsmidler på vaskepladsen.

Der er indtegnet 2 olieudskiller på tegningen til tilslutningstilladelsen.

Det er fra virksomheden oplyst, at der kun er 1 olieudskiller, og den er tilsluttet vaskepladsen

Spildevandet ledes via sandfang og olieudskiller samt pumpebrønd til et sprinkleranlæg. Sprinkleranlægget fungerer ikke, så vandet opsamles i et lille vandhul, hvor det nedsiver. Vandet var gråbrunt. Det er ikke oplyst, hvor længe sprinkleranlægget har været defekt. På ortofoto ses vandhullet tydeligt i årene efter, at tilslutningstilladelsen blev meddelt (2018) og indtil nu.



Billede nr. 11: Vaskeplads



Billede nr. 12: Vandhul med spildevand fra vaskeplads.

Det er i VVM-redegørelsen oplyst, at vaskevand fra vaskepladsen vil blive tilsluttet den eksisterende spildevandsledning. Vaskepladsen er ikke blevet tilsluttet den eksisterende spildevandsledning.

Kommunens bemærkninger

Afløb fra vaskepladsen er ikke tilsluttet den offentlige spildevandsledning, som nævnt i VVM-redegørelsen fra 2017, at den ville blive, og som der er krav om i forhold til § 11 i spildevandsbekendtgørelsen. Se kommunens bemærkninger under punkt 10.

Filterskyllevand fra vandbehandling af bassinvand

Filterskyllevand ledes ikke direkte til kloak, som angivet i tilladelsen. Skyllevandet opsamles i 2 stk. opsamlingstanke hver på 15.000 l. Vand og slam tømmer af Midtdjurs Kloakservice. Spildevandet tømmer af i spildevandsledningen muligvis i Nimtofte og slammet køres til Mørke Rensningsanlæg.

Aflednings- og driftsvilkår

Ved 20.000 besøgende pr. dag skal beredskabsplanen iværksættes. Der er ikke sket ændringer i beredskabsplanen.

Det forekommer meget sjældent i løbet af sæsonen. Der har endnu ikke været 25.000 besøgende på en dag.

Egenkontrol og journalføring

Der skal udtages prøver af spildevandet 2 gange i sæsonen. Kommunen modtog ved tilsynet kopi af et resultat for henholdsvis 2021 og 2023.

Parametre	Grænseværdi	2020		2021		2022		2023		2024	
		22.06		17.06				14.06	25.07	22.07	
pH	6,5 – 9,0	7,0		6,7				6,8	6,4	5.9-6,5	
Temp.	50 °C	16,5		19,8				15,8	18	17,6	
Olie/fedt	50 mg/l	36		27				6,6	120	27	
Nitrifikation	20 %	< 20		22				< 20	< 20	< 20	
COD	- mg/l	2200		1900				960	1900	1500	
Total-N	- mg/l	140		120				110	250	59	
Total-P	- mg/l	13		13				10	18	12	
SS	- mg/l	660		500				300	610	290	

Figur 4: Oversigt over analyseresultater af spildevand

Virksomheden har i 2023 afledt 90.000 m³ spildevand.

Det blev oplyst, at der ikke er installeret en separat vandmåler ved vaskepladsen.

Kommunens bemærkninger

Kommunen har ikke modtaget analyseresultatet for højsæsonen 2021 og ingen for 2022.

I juli 2023 var der en markant overskridelse af indholdet af olie/fedt i spildevandet.

Kommunen har kun modtaget et analyseresultat for 2024.

Der ikke bliver ført journal over vandforbruget på vaskepladsen, som det ellers bør jf. vilkår 24 i Tilslutningstilladelsen. Der vil i forbindelse med den endelige beslutning om håndtering af spildevand fra vaskepladsen blive taget stilling til, om der fremadrettet skal installeres en separat vandmåler ved vaskepladsen, så vandforbruget kan opgøres.

Miljøgodkendelse til Jorddepot

Der er som udgangspunkt kun aktivitet på pladsen i vinterhalvåret, når der skal foretages bygge- og anlægsarbejde i parken.



Billede nr. 13: Jorddepot – mod syd



Billede nr. 14: Jorddepot – mod sydøst

Vilkår 17: Der tilføres kun jord fra virksomhedens egne arealer.

Vilkår 18: Der føres ikke journal over mængden af oplagret jord på pladsen opgjort pr. kvartal.

Virksomheden har den 25. juni 2024 forespurgt, om det er muligt at ændre indberetningen om oplagret mængde jord på pladsen fra 1 gang pr. kvartal til 1 gang om året.

Kommunens bemærkninger

Syddjurs Kommune vil i en særskilt sag tage stilling til virksomhedens anmodning om én årlig opgørelse af jord på pladsen.

Afsluttende bemærkninger

I bedes indsende eventuelle oplysninger/ansøgninger til e-mailadresse: virksomheder@syddjurs.dk.

Hvis I har rettelser eller tilføjelser til oplysningerne i tilsynsrapporten, skal I kontakte mig senest 14 dage fra d.d.

Tilsynsbrevet offentliggøres i sin helhed på Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt". Her kan de øvrige dokumenter i sagen også ses, jf. forvaltningslovens⁸ § 9. Der er desuden krav om, at myndigheder (kommuner og Miljøstyrelsen) offentliggør udvalgte oplysninger på det offentlige system DMA (digital miljøadministration). Tilsynsrapporten vil derfor også kunne ses på hjemmesiden [Digital Miljøadministration](#)

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig på tlf. nr.: 29 33 94 63 eller I kan sende en e-mail til: hkl@syddjurs.dk.

Med venlig hilsen
Helle Kløcher
miljøsagsbehandler

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

² Bekendtgørelse nr. 573 af 23. maj 2024 om affald.

³ Bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2024 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2024 af lov om miljøbeskyttelse.

⁵ Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed.

⁶ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

⁷ Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke rørsystemer og pipelines.

⁸ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven