

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Attenagrevej 17, 6950 Ringkøbing
CVR:	38791435
Type:	H §16a, IE Sohold
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 13-11-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Teltoverdækninger: Der er luger, der ikke er/kan lukkes.
 - **Luger skal repareres og lukkes.**
 - Ifølge ejer er der bestilt reparation af teltluger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.


Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	21-12-2020
Udnyttelse af godkendelse	§16a miljøgodkendelse er udnyttet: - Poltestald er etableret.
Staldtype	Som beskrevet i miljøgodkendelsen (2020)
Miljøteknologi - gyllekøl	Der er krav/vilkår om gyllekøling i: - Ny poltestald og eksisterende farestald (1). Der skal opnås en ammoniakreduktion på 8,9% - i alt 827 m2 gyllekumme (træk-og-slip). - Eksisterende løbe-drægtighedsstald (2). Der skal opnås en ammoniakreduktion på 13,4% - i alt 970 m2 gyllekumme (linespil). - Den eksisterende varmepumpe skal årligt køre i mindst 3.850 timer for at opfylde kravet til køling. <u>Ved tilsynet:</u> Poltestald er ifølge ejer tilkoblet gyllekøling. Der er opstillet 2 stk. Robust 35 kW kompressorer (Master + Slave). (Køleeffekt 25,5 kW/kompressor oplyst af Klimadan) - Driftstid 13-11-2024 (både master + slave): 61.567 timer - Driftstid 04-05-2023 (både master + slave): 53.678 timer - Forskel i timetal: 7.889 timer. Antal dage i periode: 559. Beregnet antal timer pr år $(7.889/559 \cdot 365) = 5.151 \text{ timer/år}$. <u>Beregnet opnået effekt:</u> - Poltestald 2020 + farestald 1: Ammoniak årsreduktion: 13,3 % - Løbe-drægtighedsstald 2: Ammoniak årsreduktion: 17,6 % <u>Vurdering:</u> Krav om ammoniakreduktion via gyllekøling vurderes til at være overholdt.
Miljøteknologi – forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi – luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi – teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - De tre gyllebeholdere på henholdsvis 600 m3, 2500 m3 og 4000 m3 skal have fast overdækning i form af telt. - Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal telt lukkes. <u>Vurdering:</u> Der er luger, der ikke er/kan lukkes. - Luger skal repareres og lukkes.
Foder - vilkår	IE-husdyrbrug, generelt krav: Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. <u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring ved søerne.

Vilkår om beplantning	Der er ikke krav om beplantning.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	- Krav om miljøledelse/-mål. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for miljøledelse/-miljømål, timetal for gyllekølingsanlæg og logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <u>Vurdering:</u> Ejendommen har skiftet ejer i 2024. Dokumentation for 2023 er ikke set ved tilsynet.
Miljøteknologi - andet	I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	I alle typer staldafsnit til slagtesvin (gælder også for polte/gylte) skal gylle udsluses fra staldafsnit, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m²)
1	Poltestald 1	227
2	Polte-gyltestald 2	361
3	Farestald 1	1.186
4	Løbe-drægtighedsstald 2	1.775
5	Løbe-drægtighedsstald 1	1.685
6	Farestald 2	766
7	Farestald 3	362
8	Klimacontainer	160
9	Poltestald 2020	626

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m²)	Dyretype	Staldsystem
1	Poltestald	Ja	186	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv
2	Polte-/gyltestald	Ja	295	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv
3	Farestald 1	Ja	868	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
4	Løbe-drægt 2	Ja	375	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
4	Løbe-drægt 2	Ja	1.036	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
5	Løbe-drægt 1	Ja	351	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv
5	Løbe-drægt 1	Ja	968	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
6	Farestald 2	Ja	602	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
7	Farestald 3	Ja	290	Søer, diegivende	Kassestier, fuldspaltegulv
8	Klimacontainer	Ja	80	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)

8	Klimacontainer	Ja	80	Smågrise	Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)
9	Poltestald 2020	Ja	465	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 08-11-2024:</u> 2 besætningsnumre: - 11347: 1.315 søer, 200 svin over 30 kg. og 400 smågrise. - 6707: 30 svin over 30 kg. <u>Oplyst af ejer ved tilsynet:</u> ca. 1.325 søer. <u>Ifølge gødningsregnskab 2022/2023</u> (tidligere ejer): - 1.320 søer, 600 sopolte (55-115 kg.) <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Produktionsarealer er ikke set/opmålt ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2004	01-06-2018	10	593	2.500	Teltdug	Beholder kontrolleret 01-06-2018
Gyllebeholder	01-01-2006	01-06-2018	10	160	615	Teltdug	Beholderkontrol udført den 01-06-2018
Gyllebeholder	01-01-2011	01-06-2018	10	855	4.000	Teltdug	Beholder kontrolleret 01-06-2018
Gyllekanaler	02-01-2004			0	400		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1980			0	36	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	03-01-2004			0	21	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.

Vold omkring gyllebeholder	Ikke et krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter. Der er monteret overfyldningsalarm på 615 m3 gyllebeholder. - Gylle fra Kærhusvej 22 pumpes til denne gyllebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 615 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Luger lukket i telt: Luge i teltoverdækning (ved omrører) skal lukkes mest muligt. - Gyllebeholderen anvendes som afhentningsbeholder (biogas). Gylle fra Attenagrevej 17 og Kærhusvej 22 pumpes til denne beholder.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.500 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Luger skal lukkes.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Lukkede luger: Ok.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		2009	Diesel		Over terræn, udendørs		
	01728 1-12	Tank	01-5323	2009	Fyringsgas olie	1.800	Over terræn, udendørs		30-12-2039
		Tank		1966			Nedgravet	Tanken er afblændet	

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Tanke fra 2009 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Ingen opbevaring af motorolie mv.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen markvandingsboring.

Vaskeplads - læsseplads	Transportvogn vaskes ved læsserampe: Afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til faskiner.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Placeres på Daka-afhentningsplads med eget CHR.-nr. langs grusvejen mellem ejendomme. Kappe over, Daka afhenter.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affaldsordning m. container.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	13-11-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.