

## VIRKSOMHEDSTILSYN

<b>Virksomhedsnavn:</b> Ebeltoft Autocenter ApS	<b>Dato for tilsyn:</b> 13. Juni 2024
<b>Tilsynsadresse:</b> Martin Hansens Vej 2	<b>Postnummer og by:</b> 8400 Ebeltoft
<b>CVR-nr./evt. P-nummer:</b> 30 48 63 23	<b>Matrikel:</b> 20cg Ebeltoft Markjorde
<b>Kontaktperson:</b> Flemming og Pernille Laigaard	<b>Planforhold:</b> Erhvervsområde
<b>Telefon nr.:</b> 86 34 33 66	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Pernille Laigaard Daniela Schmidt Soorpana
<b>E-mailadresse:</b> <a href="mailto:info@ebeltoftautocenter.dk">info@ebeltoftautocenter.dk</a>	<b>Tilsynsførende:</b> Daniela Schmidt Soorpana

<b>Virksomhedstype:</b> W02   Autoværksted	<b>Hovedaktivitet:</b> -
---	-----------------------------

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):</b>			
Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn	§ 9 tilsyn
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn	Øvrige tilsyn

<b>Tilsynstype (sæt x):</b>			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Støj – støjende maskiner og aktiviteter	x	Tanke	x
Luft – emissioner, rensning og afksthøjder	x	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	x
Spildevand/afløbsforhold	x	Beskyttelse af jord og grundvand	x
Råvarer – opbevaring og håndtering	x	Andet	

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej):</b> Nej	<b>Dato herfor:</b>
--	---------------------

<b>Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)</b>				<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>							
OK	x	Ikke OK		Ikke relevant		Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

<b>Jordforurening</b> Virksomhedens grund er efter Jordforureningsloven V1 / V2-kortlagt. Se bemærkningen i tilsynbrevet. 27-04-2021 (hkl) <i>Der blev ikke konstateret synlig jordforurening i forbindelse med tilsynet.</i>
--

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b> <i>Ejendommen fremstår som udgangspunkt pæn og der enkelte ting der skal forbedres.</i>
---

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

## Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 24/17885

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med kursiv skrift.

### 1. REGULERINGSGRUNDLAG

#### Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen<sup>1</sup>, da virksomheden er ændret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen<sup>4</sup>, Bilskrøtbekendtgørelsen<sup>5</sup> samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se [www.renodjurs.dk](http://www.renodjurs.dk).
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen<sup>6</sup>

#### Godkendelser og tilladelser

- Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til kommunen i henhold til § 15 i Autoværkstedsbekendtgørelsen. Virksomheden som helhed bliver herved omfattet af reglerne i bekendtgørelsen.

### 2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

<b>Aktiviteter</b>	Virksomheden beskæftiger sig med: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparationer og service</li> <li>• Karosseriarbejde</li> <li>• Salg af nyere brugte personbiler</li> <li>• Opmagasiner af campingvogne</li> </ul>
<b>Produktionsareal</b>	Produktionsareal: 600 m <sup>2</sup> i alt, heraf ca. 400 m <sup>2</sup> værksted Grundareal: Ca. 3200 m <sup>2</sup>
<b>Indretning</b>	Værkstedet er indrettet med: <ul style="list-style-type: none"> <li>9 lifte</li> <li>1 bremsetester</li> <li>1 dækmaskine</li> <li>1 søjleboremaskine</li> <li>1 hydraulisk presser</li> <li>1 slibesten</li> <li>2 CO<sub>2</sub> svejseanlæg</li> <li>1 højtryksrenser (virkede ikke ved sidste tilsyn og virker stadig ikke)</li> <li>1 kompressor</li> <li>1 motortester</li> <li>1 røggasmåler</li> </ul> Udendørs findes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parkerede biler på asfalteret areal</li> <li>• Campingvogne på grusareal</li> </ul>

<sup>1</sup> BEK nr 908 af 30/08/2019, Autoværkstedsbekendtgørelsen

<sup>2</sup> BEK nr 1536 af 09/12/2019, Miljøtilsynsbekendtgørelsen

<sup>3</sup> BEK nr 1519 af 29/06/2021, Brugerbetalingsbekendtgørelsen

<sup>4</sup> BEK nr 573 af 23/05/2024, Affaldsbekendtgørelsen

<sup>5</sup> BEK nr 1654 af 29/12/2022, Bilskrøtbekendtgørelsen

<sup>6</sup> BEK nr 1257 af 27/11/2019, Olietankbekendtgørelsen

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affaldsplads</li> <li>Containere – både til eget brug og udlejet til andre</li> </ul>
<b>Etableret på nuværende adresse</b>	År 1978. Nuværende indehaver har overtaget virksomheden den 1. april 2007.
<b>Udvidelse /ændringer</b>	1986: Udvidelse af værksted samt etablering af affaldsgård og vaskeplads. 2009: Reetablering af værksted efter brand den 14. april 2009, hvor der blev installeret et nyt fyringsanlæg og afkastet blev genetableret. Der blev i den forbindelse ikke ændret eller udvidet ved driftskapaciteten.
<b>Antal ansatte</b>	5 personer i alt, inkl. indehaver og en i administrationen.
<b>Driftstid</b>	Mandag - torsdag kl. 7.50 – 16.00 Fredag kl. 7.50 – 15.00 Weekend: Kun salg af biler og åben efter aftale med kunder
<b>Driftsforstyrrelser og uheld</b>	
<b>Egenkontrol / driftsjournal</b>	Virksomheden fører journal over: 1. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager.
<b>Bemærkning</b>	

### 3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2018

Nr.	Bemærkning i 2018	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2024
1	Opbevaring af forsikringsbiler	<i>Forsikringsbiler bliver hentet indenfor 2 uger og der bliver ikke længere plukkes fra ikke-miljøbehandlede biler.</i>
	<b>Bemærkning</b>	Det betragtes, at være bragt i orden. Kommunen har ikke yderlige bemærkninger.

### 4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

<b>Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter</b>		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Kompressor	I skur
2	Ventilationsafkast	Tag
3	Arbejde i værkstedet	For lukkede porte
4		
<b>Bemærkninger</b>		Det blev ved tilsynet oplyst, at virksomheden arbejder med stærkt støjende aktiviteter for lukkede porte.  Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.

## 5. LUFT, LUGT

### Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1	Punktudsugning fra udstødningsgas (samles i et afkast med svejserøg)	2 m	Ingen
2	Punktudsugning fra svejserøg (samles i et afkast med udstødningsgas)	2 m	Ingen
3	Oliefyr	-	-
4	Ventilation	-	-
<b>Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast</b>		Ikke relevant	
<b>Bemærkninger:</b>		<i>Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.</i>	

### Opvarmning

<b>Type</b>	<b>Oliefyr</b>
<b>Bemærkning</b>	<i>Virksomheden opvarmer kontor og frokoststue med varmepumpe.  Værkstedet vil dog forsat blive opvarmet med olieforbrænding.</i>

## 6. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)			Ja	
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår			Nej	
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m <sup>3</sup> /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Vand fra gulvvask	NORDKEM 103 Grundrengøring	---	-----	Sandfang og olieudskiller
	Maxi3 Industrirens			
Autovask (kun i mindre omfang)				Sandfang og olieudskiller
Regnvand fra affaldsplads samt befæstet plads foran værksted.				Sandfang og olieudskiller
Regnvand fra asfalteret areal				Kloak
<b>Bemærkning</b>	<p><i>Bilvask foregår i vaskehal ude i byen.</i></p> <p>Maxi3 Grundrens indeholder kun C-stoffer i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.</p> <p>NORDKEM 103 indeholder kun C-stoffer i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.</p> <p>Sæbe opbevares i lukket skab med opsamlingsbakke (billede tilsendt efter tilsyn – OK).</p> <p>Hvis virksomheden vil øge mængden af processpildevand, skal der søges om spildevandstilladelse. Ved tilsynet oplyses det at mængden ikke er øget.</p>			

### Sandfang og udskillere

Type	Volumen (m <sup>3</sup> , evt. l/s)	Placering
1 Olieudskiller	-	Foran værksted
2 Sandfang	-	Foran værksted
3		
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger		----
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsskema		Ja
Er der alarm på udskiller		Nej
Sidste tømning		21-12-2023
<b>Bemærkning</b>	Virksomheden er fritaget fra kommunens tømningsskema, så de kan benytte en anden entreprenør. Der anvendes Norva24 til tømning af olieudskilleren.	

## 7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Olie, forskellige typer	Dunke		Lager uden afløb
Kemikalier	Reoler		Lager uden afløb
Smørefedt	Reoler		Lager uden afløb
<b>Bemærkning</b>	<i>Det blev aftalt på tilsynet i 2018, at dunkene fremadrettet opbevares på en spildbakke eller i balje der kan rumme indholdet af den største af beholderne. Det blev desuden aftalt, at der under dunkene med kølervæske på lageret, skal der stilles en større bakke under tappehanerne, da der er tegn på spild rundt om den nuværende bakke. <b>Alt er efterkommet.</b></i>		

### Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Produce ret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietanksbekendtgørelsen
1	Motorolie	Indendørs	1500 l	1989	SB 601/81	Ja
2	Fyrringsolie	Udendørs	1800 l	1992	01-32685	Ja
<b>Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord</b>						<i>Nej</i>
<b>Er alder og type af tank OK</b>						Ja
<b>Bemærkninger</b>	<i>Efter sidste tilsyn i 2018 blevet 2 tidligere tanke afblændet. Al dokumentation blev sendt til kommunen. Dokumentation er tjekket. Tanker er fjernet fra BBR.</i>  Spildolietanken og olietanken fra 1992 opbevares under tag og med opsamling.					

## 8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør/Modtager
<b><u>Farligt affald:</u></b>			
Spildolie	Tank	Overdækket affaldsplads med opkant	Avista
Kølervæske	Fad	I værkstedet	Marius Pedersen
Oliefiltre	Fad	Overdækket affaldsplads med opkant	Marius Pedersen
Bremsevaskervand	Fad	Overdækket affaldsplads med opkant	Marius Pedersen
Batterier	-	I syrekar i aflåst skur	Danbrit
Spraydåser	Fad	Overdækket affaldsplads med opkant	Marius Pedersen
Opsugningsmateriale	-	-	DSA
<b><u>Øvrig affald:</u></b>			
Metalskrot	Container	Udendørs affaldsplads	Jysk skrot
Bremser og koblingsdele	Container	Udendørs affaldsplads	Jysk skrot
Bilglas	Container	Udendørs affaldsplads	Jysk skrot
Plastkofangere og spoilere	Container	Udendørs affaldsplads	Jysk skrot
Dæk	-	Udendørs affaldsplads	Helstrup
Erhvervsaffald	-	-	HCS
<b>Opbevares farligt affald på virksomheden</b>		Ja	
<b>Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen</b>		ja	
<b>Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald</b>		ja	
<b>Bemærkning</b>	<p>Virksomheden er ikke tilmeldt genbrugspladsen.</p> <p>Det blev på tilsynet drøftet, at erhvervsaffald fremover skal sorteres i flere fraktioner end hidtil. Syddjurs Kommune har dog endnu ikke informeret virksomhederne om, at de nye regler er trådt i kraft. Affaldstransportører og modtagere har heller ikke implementeret de nye regler og fortsætter med at afhente skraldecontainere med store blandinger af småt brændbart affald. Emnet blev derfor kun drøftet med en besked om, at reglerne muligvis vil blive indskærpet senere i år.</p> <p>På tilsynstidspunktet i 2018 var der placeret 3 biler på gruspladsen. Det blev indskærpet, at der stilles spildbakker under 1 af bilerne og kølerhjelmene overdækkes. Fremadrettet måtte der ikke udtages reservedel mv. af biler der ikke er blevet miljøbehandlet. Miljøbehandlingen af biler skal ske indenfor en måned fra modtagelsen af bilen. Indskærperne er givet i henhold til § 11 i Bilskrotbekendtgørelsen<sup>7</sup>. Indskærperne er overholdt.</p>		

<sup>7</sup> BEK nr 1654 af 29/12/2022 Bilskrotbekendtgørelsen

## 9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

- De befæstede arealer er i god stand.
- Der er ikke observeret spild på de befæstede arealer.

Der blev ikke konstateret synlig jordforurening i forbindelse med tilsynet.

## 10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

<b>Overfladerecipienter</b>	Der er indenfor 200 meter et beskyttet overdrev
<b>Følsomme brugerområder</b>	Der er indenfor 200 meter et område udlagt til bolig og et område udlagt til bolig og erhverv ifølge Kommuneplanramme
<b>Vandindvindingsinteresser</b>	Virksomheden ligger i indvindingsopland til Egedal vandværk og der er nitratfølsomt område indenfor 200 meter af ejendommen.

## 11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Ingen forhold, der giver anledningen til indskærpelser eller henstillinger