

Autohus Nord  
[info@autohusnord.com](mailto:info@autohusnord.com)

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00  
post@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**9. oktober 2020**

## **Rapport efter miljøtilsyn hos AutoHus Nord - AHN 9900 ApS beliggende Gærumvej 52 - 54A, 9900 Frederikshavn**

Frederikshavn Kommune har den 29. september 2020 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Uffe Jensen og fra Frederikshavn Kommune deltog Jacob Staufeldt.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

### **Opfølgning**

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Tilkobling af slanger til afkast

Tilkobling af udsugningslanger til afkast for udstødningsgas er sket i april 2020 og tidligere indskærpelse er opfyldt.

- Tilslutningstilladelse

Virksomheden skal have en tilslutningstilladelse for afledning af spildevand.

Virksomheden skal fremsende oplysninger om placering af kloak, vandmængde samt kobling på spildevandsledning/regnvandsledning.

Kontaktperson: Rasmus Arvidson, mail: [rsar@frederikshavn.dk](mailto:rsar@frederikshavn.dk), tlf. 98 45 85 10

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 117 af 28. januar 2019.

Sagsnummer: GEO-2018-03846

Sagsbehandler: JAST  
Direkte telefon.: +45 98 45 63 56  
Mail: [jast@frederikshavn.dk](mailto:jast@frederikshavn.dk)

**Miljørisikovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

**Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

**Gebyr**

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Med venlig hilsen

Jacob Stauffeldt

### Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98427678	CVR nr.	38946196
Fax		P. nr.	1022853364

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

#### Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Virksomheden oplyste på tilsynet i 2018, at der er etableret udsugningsslanger til udstødningsgas på Gærumvej 54A - afkastet er dog ikke ført gennem taget endnu, efter værkstedet er blevet renoveret.</p> <p>Det blev i 2018 aftalt, at afkastet etableres inden vinteren 2018. Det blev efterfølgende i marts 2019 oplyst af virksomheden, at tilkoblingen ville ske inden sommer 2019.</p> <p>Tilkoblingen af udstødningsgas på nr. Gærumvej 54A er foretaget april 2020.</p>

#### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Virksomheden oplyser, at der i slutningen af 2018 er etableret en vaskeplads med tilhørende sandfang og olieudskillers. Virksomheden blev ved seneste tilsyn orienteret om, at der skal meddeles en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven hertil.</p> <p>Vaskepladsen er ca. 4 x 8 m<sup>2</sup> (under 50 m<sup>2</sup>) og overdækket for at fremtidssikre stedet til en fremtidig seperatkloakering - hele grundens er seperatkloakeret. Vaskepladsen benyttes til vask af salgsvogne.</p> <p>Ved tilsynet blev der snakket om placering af kloak, vandmængde samt kobling på spildevandsledning/regnvandsledning. Virksomheden fremsender oplysninger.</p>