



# Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Christian X's vej 39  
6100 Haderslev

post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 2963 9143  
cima@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

### Damifo Vojens A/S Tingvejen 1 6500 Vojens

Revideret tilsynsrapport 1. februar 2024:

Tilsynsrapport fremsendt den 16. januar 2024 er revideret i punktet om produktionsforhold pba. rettelser fra Damifo A/S den 1. februar 2024.

Dato for miljøtilsyn:	22. november 2023
Til stede ved tilsyn:	Christa Engell Hansen, regionschef, Damifo A/S Jesper Vange Heinzl, salgs- og marketingschef, Damifo A/S Adrian Munteanu, driftsleder, Damifo A/S Cia Mattich, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	K212 Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1
-------------	---------------------------------------------------------

Telefon	74204000	Hjemmeside	www.damifo.dk
E-mail	info@damifo.dk	CVR nr.	21840246
Fax		P. nr.	1005247406

Matrikler	785 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup 1050 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
-----------	---------------------------------------------------------------------------

Acadre sagsnr.:	2017/17789
-----------------	------------

## Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	<p>Kommunen kommer på tilsyn på virksomheden med baggrund i følgende lovgrundlag:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lov om miljøbeskyttelse, bekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023</li> <li>• bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)</li> <li>• Bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen), bilag 2, punkt K212, K206 og K203</li> <li>• Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ... (brugerbetalingsbekendtgørelsen)</li> <li>• Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen)</li> </ul>
Godkendelse/tilladelse	<p>Miljøgodkendelse:</p> <p>Virksomheden er den 30. marts 2016 meddelt afgørelse om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, § 33 samt revurdering efter lovens § 41, som værende omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 212, K 203 og K 206.</p> <p>Afgørelsen af 30. marts 2016 er en sammenskrivning af ny og tidligere afgørelser om godkendelsespligtige aktiviteter, idet afgørelsen beror på disse tidligere meddelte afgørelser. De tidligere meddelte afgørelser fremgår af del 3 i afgørelse af 30. marts 2016.</p> <p>Desuden er der den 9. november 2017 meddelt ændringer af tidsfrister.</p> <p>Der er den 26. marts 2018 truffet afgørelse om ikke-godkendelsespligt for øget oplag af rent træ til genanvendelse samt ændrede tidsfrister vedrørende miljøgodkendelsens vilkår 21, 65 og 77.</p> <p>Virksomheden er efterfølgende blevet solgt til ny ejer. Virksomhedsoverdragelsen har ingen betydning i forhold til gældende miljøgodkendelse.</p> <p>Virksomheden er ikke meddelt en skriftlig spildevandstilladelse med vilkår. Det vurderes dog, at der foreligger en ikke skriftlig § 28 tilladelse uden vilkår i form af kommunens kendskab til og stiltiende accept af virksomhedens spildevandsforhold.</p>
Kontaktperson ved tilsyn	Christa Engell Hansen, regionschef, Damifo A/S
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet er udført som prioriteret tilsyn i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen. Fokus var på oplag af plast og støjende aktiviteter.

Produktionsforhold	<p>Virksomheden ejer ejendommen.</p> <p>Virksomhedens aktiviteter omfatter modtagelse, omlastning, sortering, neddeling og midlertidig oplagring af en række forskellige affaldsfraktioner. Sortering sker ved manuelle og maskinelle processer.</p> <p>Der håndteres følgende fraktionerne fra de kommunale indsamlingsordninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MDK (mad- og drikkekartoner)</li> <li>• MG (metal og glas)</li> <li>• Plast</li> </ul> <p>Sortering af plast er flyttet til P3-hallen, som tidligere blev anvendt til pap/papir/plast. Når plastlageret er nedbragt, skal alt indgående plast lagres udendørs ved P3-hallen. P.t. er lageret af indgående og udgående plast mere udbredt i området.</p> <p>Sortering af MG/MGP sker på tre maskiner i den vestlige hal. Oplag sker udendørs ved hallen.</p> <p>Hver kommune/kommunesamarbejde har hvert sit afgrænsede oplagsområde. Oplagene holdes adskilt iht. kontraktlige forpligtelser på behandlingstider. Efter kommunerne har indført de nye sorteringskrav, er der kommet væsentligt mere affald end der kontraktligt er aftalt og forventet.</p> <p>Der modtages følgende fraktion i små mængder fra erhvervskunder og genbrugspladser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tagpap, sanitet, landbrugsfolie, hård plast, PVC hård, havemøbler, mineraluld og stort brændbart.</li> <li>• Træ (A1 og A2) og metal.</li> <li>• Deponi til omlastning fra Haderslev Kommunes genbrugspladser.</li> </ul> <p>Fraktionerne ligger primært i plansiloerne ud mod Tingvejen. Mineraluld ligger i en overdækket plansilo. Metallet ligger i et hjørne i omlastehallen.</p> <p>Der omlastes stadig pap/papir fra husstandsindsamling, men kun fra Haderslev Kommune. Omlastningen sker i et hjørne i P3-hallen. Omlastningen ophører pr. 31. december 2023.</p> <p>Der modtages ikke følgende fraktion længere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• asbest (kommunal ordning)</li> <li>• imprægneret træ</li> <li>• vinduer og døre, herunder PCB-holdige</li> <li>• gips</li> <li>• dæk (stoppet for ca. 1 år siden)</li> </ul> <p>Det oplyses, at den samlede oplagsmængde er den samme som tidligere, men mængderne er flyttet rundt på fraktionerne.</p> <p>Ved tilsynet blev der udleveret et dronfoto taget i uge 47. Damifo forventer at flyve igen den 2. januar 2024. Der er planlagt jævnlige gentagelser. Fotoet giver virksomheden et løbende overblik over oplagene.</p> <p>Virksomheden foretager ikke selv større service/reparationsarbejder på kørende materiel, idet der er indgået serviceaftaler på materiellet med eksternt</p>
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	leverandør. Der foretages dog selv evt. efterfyldning af væsker mellem service.
Miljøledelse/grønt regnskab	Virksomheden er ikke længere ISO 14001 certificeret. Virksomheden har intet miljøledelsessystem, hverken certificeret eller ikke certificeret.
Risikobekendtgørelsen	Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Driftstider	Virksomhedens arbejder i skiftehold og delvist 24-timers drift (indendørs anlæg) inden for de rammer, som fremgår af miljøgodkendelsen, jf. vilkår 48 – 51.
Antal ansatte	Der er ca. 25 ansatte i virksomheden i Vojens.
Ressourcer	Ifølge BBR sker bygningsopvarmning ved brug af naturgas.

### Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>Miljøgodkendelse:</p> <p>Virksomheden har vilkår om egenkontrol i henhold til miljøgodkendelsens vilkår 82 – 87 samt i henhold til vilkår 52, hvor der er stillet krav om registrering af antallet af lastbiler til/fra virksomheden.</p> <p>Oplysningerne skal ikke indberettes løbende, men skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden via driftsjournal, som skal føres i henhold til vilkår 88 og 89.</p> <p>Olietankbekendtgørelsen:</p> <p>Endvidere er der krav i olietankbekendtgørelsen vedrørende kontrol med olietankanlæg på over 6.000 liter og dertil tilknyttede rørføringer.</p>

### Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	<p>Til opvarmning af administrationsbygning og hal 7 anvendes naturgas. Herudover er der forbrug af el og vand.</p> <p>Virksomheden har ikke produktion, hvor der anvendes råvarer eller kemikalier.</p> <p>Det væsentligste ressourceforbrug udgøres af diesel og andre væsker til kørende materiel og til neddeleranlæg i hal 6, samt af diverse produkter, der anvendes i tilknytning til reparationsværksted, og produkter, der anvendes til vaskeaktiviteter.</p> <p>I tilknytning til teknikhus ved vaskepladsområdet står der en 1.000 liters palletank indeholdende AdBlue. Tanken er opstillet uoverdækket direkte på jorden tæt ved vaskepladsens afgrænsning. Udlevering af AdBlue fra palletanken til køretøjer sker angiveligt indenfor afgrænsningen af vaskepladsen.</p>

	<p>Vaskemidler i form af autoshampoo opbevares i teknikhuset ved vaskepladsen.</p> <p>Der anvendes i begrænsede mængder olie, smøremidler m.v. til almindelig vedligeholdelse af anlæg og materiel. Opbevaring heraf sker i særskilt rum i tilknytning til værkstedet. Oplagsrummet er uden afløb.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Virksomheden har enkelte afkast, hvor der er stillet vilkår om, at der skal være etableret filter inden udledning til det fri. I forbindelse hermed er det oplyst, at procesanlæg for plastgranulering (PVC) er solgt, og aktiviteten er udgået i 2021.

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Kommunen har siden 2021 jævnligt modtaget klager over støj fra naboer. Klagerne går især på aktiviteter om aftenen og før kl. 7 om morgenen. Der er en løbende dialog med virksomheden om disse forhold.</p> <p>Der er en række forudsætninger i de støjberegninger, der er lagt til grund for miljøgodkendelsen. Flere af forudsætningerne er fastholdt i vilkår, herunder for aktiviteter før kl. 7 og efter kl. 18.</p> <p>Der må kun komme én lastbil ind mellem kl. 6-7, jf. vilkår 48. Porten ind til virksomheden er låst indtil kl. 7. For at kontrollere antallet af indkørsler før kl. 7, har virksomheden reduceret adgangskort til én chauffør. Virksomheden kan se, hvor mange og hvornår, der har været lastbiler inde via logning i deres brovægtsystem. Eksempler på registreringer blev forevist ved tilsynet.</p> <p>Virksomheden kan generelt ikke genkende de henvendelser, der kommer, om aktiviteter om aftenen. Ved tilsynet blev muligheder for overvågning af relevante områder drøftet. Virksomheden vil arbejde videre hermed for at afklare, om der faktisk er aktiviteter i tidsrummet.</p> <p>En del af klagerne er gået på nedknusning af glas. Knuseanlægget blev oprindeligt opstillet på den sydvestlige plads. Anlægget er på baggrund af klager flyttet over nord for P3-hallen. Der er ikke indgået klager over støjen fra nedknusning herefter.</p> <p>Virksomheden oplyser, at de tidligere har nedknust glas i MGP-hallen (metal, glas og plast). Aktiviteten er således beskrevet i miljøgodkendelsen, men nedknusning udendørs er en ændring hertil. Virksomheden har i forbindelse med placeringen ved P3-hallen fået lavet en støjvurdering ved deres støjrådgiver COWI. COWI oplyser, at nedknusningsanlægget ikke giver et væsentligt bidrag til støjen, når det kører i tidsrummet 7-18 på hverdage.</p>

	Virksomheden er i gang med at få opdateret støjregørelsen for de samlede aktiviteter.
--	---------------------------------------------------------------------------------------

## Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Kloakeringsstatus: Ejendommen er beliggende i et i spildevandsplanen udlagt kloakopland med separatkloakering, dvs. at spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning, forsynet af spildevandsforsyningselskabet.</p> <p>Industrispildevand: Gulvafløb i hal 6 er afblændet, jf. vilkår 11 i miljøgodkendelsen. Der er herefter ingen gulvafløb i produktions-/affaldsoplagsområder.</p> <p>Der benyttes en udendørs og uoverdækket vaskeplads, anslået ca. 400 m<sup>2</sup>, til udvendig vask af virksomhedens eget materiel og udstyr, idet der benyttes hedvandshøjtryksrensere og vaskekemi (alm. autoshampoo) hertil. Hedvandsrensere er placeret i det tilstødende teknikhus, og benyttes i det fri. Det oplyses, at vaskeomfanget svarer til en arbejdsdag ugentligt.</p> <p>Vaskepladsen er indrettet med ikke tæt betonstensbelægning, idet det oplyses, at der er membran under pladsen, og med kuvertfald mod afløb med afledning via sandfang og olieudskilleranlæg. Det oplyses, at der ikke findes en prøvetagningsbrønd efter olieudskilleranlægget.</p> <p>Vaskepladsen benyttes endvidere som virksomhedens brændstof- og AdBlue-tankplads.</p> <p>Der blev ved tilsynet ikke noteret ændringer i forhold til virksomhedens afledning af spildevand eller overfladevand.</p> <p>Virksomheden er ikke omfattet af en samlet skriftlig spildevandstilslutningstilladelse med vilkår.</p>

## Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	<p>Olieudskilleranlægget er etableret med enten koalescencelement eller med flydelukke, men uden alarm.</p> <p>Udstyr som koalescencelement og/eller flydelukke bør vedligeholdes efter leverandørens anvisninger.</p> <p>Sandfang/olieudskiller ved vaskepladsen er tilmeldt tømningsskema med årlig tømning ved Simon Moos A/S.</p>

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Ifølge BBR findes der en 10.000 liter nedgravet tank til fyringsolie og en 4.000 liter fra 2016 i omlastehallen. Desuden findes der 4 sløjfede nedgravede olietankanlæg på 5.000 - 30.000 liter.</p> <p>Tanken på 10.000 liter er et dieselloletankanlæg med stander anlæg, fra 2003 og dobbeltvægget med overvågning. Tanken er nedgravet ved vaskeplads. Tanken har typegodkendelsesnr. 01-1600. Der er ingen alarm på tanken, men tanken kontrolleres hver 14. dag.</p> <p>Virksomhedens opmærksomhed henledes ved tilsynet endvidere på, at rørsystemer til dobbeltvæggede tanke, som er tilsluttet et overvågningssystem, men som ikke selv indgår i overvågningen, skal tæthedsprøves mindst hvert 10. år, jf. olietankbekendtgørelsens § 42, stk. 4.</p>

## Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	<p>Det nordvestlige område (område A) er fyldt op med pressede baller af HD/hård plast, som afventer notifikation til eksport.</p> <p>Kommunen har de seneste år modtaget en del klager over plastaffald, som flyver ud af virksomhedens område og ligger på naboarealer, særligt på Tingvejen. Plasten ankommer som regel løs, dvs. ikke presset i baller eller lignende.</p> <p>Virksomheden har opsat plastballer i et "hegn" på pladsen syd for P3-hallen, hvor plasten håndteres. Der er sat ekstra hegn med mindre huller op ud mod Tingvejen. Der er desuden sat ekstra folk på oprydning ved Tingvejen.</p> <p>Brand og Redning Sønderjylland har i øvrigt kontakt til virksomheden i forhold til godkendelse af plastoplaget efter de brandtekniske regler.</p> <p>Kommunen orienterede om de nye regler om sortering af dagrenovationslignende affald. Reglerne gælder fra 1. januar 2023. Virksomheden har ikke lavet en særlig indretning hertil, men bruger deres egne faciliteter.</p> <p>Haderslev Kommune har udarbejdet en ny folder om "Affald i virksomheden". Folderen blev udleveret ved tilsynet.</p>

## Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Farligt affald, der frembringes ved virksomhedens drift, opbevares i særskilt rum i forbindelse med værkstedet, jf. ovenfor under punktet råvarer og kemikalier.

	<p>Virksomheden frembringer endvidere sandfangsand og slam fra olieudskillerantæg, der bortskaffes af Simon Moos A/S.</p> <p>Godkendelsen indebærer ikke mulighed for modtagelse af farligt affald på flydende form, hvorfor det som udgangspunkt vurderes, at evt. spild af de fraktioner af farligt affald, som virksomheden må modtage, vil kunne opsamles uden risiko for, at det kan nå afløb.</p> <p>Der modtaget ikke længere imprægneret træ, PCB-holdige vinduer og døre samt asbest. Mineraluld modtages kun i små mængder. Se afsnittet om produktionsforhold.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	<p>Det er Region Syddanmark, som foretager kortlægninger af forurenede arealer efter jordforureningsloven. Regionen har vurderet, at der ikke er grundlag for at kortlægge matriklen i henhold til bestemmelserne i jordforureningsloven. Ejendommen er udgået før kortlægning.</p> <p>Ejendommen er dog omfattet af områdeklassificeringen.</p> <p>Regionens kortlægningsattest blev forevist og kan hentes på Regionens hjemmeside.</p>

### Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Tilsynet har ikke givet anledning til at meddele håndhævelser.

### Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	<p>Kommunen har givet bemærkninger til følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anmodning om redegørelse vedr. ændring af indretning og drift til vurdering af godkendelsespligt.</li> <li>• Tagpap er ikke omfattet af miljøgodkendelsen</li> <li>• Opbevaring af Adblue ved vaske-/tankpladsen</li> <li>• Inspektioner af tankanlæg og rørsystemer, jf. olietankbekendtgørelsen</li> <li>• Sløjfning af fjernet tank, jf. olietankbekendtgørelsen</li> </ul>



## **Offentliggørelse**

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

## **Aktindsigt**

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## **Brugerbetaling**

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

## **Klagevejledning**

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:  
Cia Mattich  
Miljømedarbejder