

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Ånumvej 145, 6900 Skjern
CVR:	14211144
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 27-03-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder på 488 m³.: Dykket indløb er gået i stykker.
Vurdering:
Der skal etableres et dykket indløb, hvis der igen pumpes til gyllebeholderen.
- Olie-/dieseltank i foderlade: Tanken vurderes ud fra typeskilt til at være fra 1980'erne.
Vurdering:
Tanken har overskredet anvendelsestiden på 30 år og skal derfor tages ud af drift.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til lejer af ejendom.


Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	26-08-2019
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse 2019 er udnyttet i eksisterende stalde.
Staldtype	Ifølge miljøgodkendelse: - Stald 1-3: Drænet gulv + spalter. - Stald 4: Delvis spaltegulv (50-75 % fast gulv).
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder - vilkår	IE-husdyrbrug, generelt krav: - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. <u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring - tilsættes Benzoesyre.
Antal stipladser	Over 2.000 stipladser: Ejendommen er et IE-husdyrbrug.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Vilkår om beplantning	Der er ikke krav vedr. beplantning.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	- Krav om årlige miljømål. - Krav om kontrolplan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for årligt miljømål, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <u>Ved tilsyn:</u> - Miljømål 2024: Fortsat fokus på foderforbrug. - o Status efter 2024: 2,72 FEsv pr. kg. tilvækst. (2023: 2,77 FEsv pr. kg. tilvækst) - Kontrolplan: Ok.

	- Fodring: Fasefodring.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<u>Generelt krav:</u> - I alle typer staldafsnit til slagtesvin skal gylle udsluses fra staldafsnit, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol. <u>Vurdering:</u> Gylle udsluses ifølge lejer ugentligt.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Sl. Svin 1	425
2	Sl. Svin 2	480
3	Sl. Svin 3	504
4	Sl. Svin 4	538

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
1	Sl. Svin 1	Ja	371	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
2	Sl. Svin 2	Ja	449	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
3	Sl. Svin 3	Ja	472	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
4	Sl. Svin 4	Ja	506	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 25-03-2025:</u> 2.400 svin over 30 kg <u>Ifølge gødningsregnskab</u> 2023/2024: 8.819 slagtesvin (31-114,2 kg.) <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Uændret i forhold til miljøgodkendelsen fra 2019.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Anvendes ikke til husdyrgødning.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	200	300	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	04-10-2018	10	122	488	Flydelag Beholder kontrolleret 04-10-2018
Gyllebeholder	02-01-1995	04-10-2018	10	660	2.640	Flydelag Beholder kontrolleret 04-10-2018
Gyllekanaler	01-01-1995			0	364	Andet
Gyllekanaler	01-01-1997			0	550	Andet
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	100	Fast låg Gl. ajlebeholder

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Vold omkring gyllebeholder	Ikke et krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 488 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: Er gået i stykker. - o Vurdering: Der skal etableres et dykket indløb, hvis der igen pumpes til gyllebeholderen. - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.640 m³. - Beholderkontrol sidst udført 2018. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: Omrørt i forbindelse med udbringning.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olie-/dieseltank: på fast bund i foderlade. Tanken er ikke registreret i BBR. - Tanken vurderes ud fra typeskilt til at være fra 1980'erne. <u>Vurdering:</u> Tanken har overskredet anvendelsestiden på 30 år og skal derfor tages ud af drift.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Der er ikke længere tilladelse til markvanding. - Tidligere boring til markvanding (DGU nr. 93.338): Der er givet tilladelse til at anvende boringen til havevanding. - o Boringen er ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes ikke på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud via dræn.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Under kappe inden afhentning af Daka.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	erhvervsaffald håndteres via Egerisvej 13.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	27-03-2025
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,00
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.