

Max Due A/S

Tangmosevej 101

4600 Køge

## Web Tilsynsrapport miljø

### Miljøtilsyn - Max Due A/S, Tangmosevej 101, 4600 Køge

Virksomhedens navn	Max Due A/S		
Virksomhedens adresse	Tangmosevej 101, 4600 Køge		
CVR nummer	81813418		
Virksomhedstype	Autoværksteder (branchebekendtgørelse)		
Dato for tilsynet	17.12.2020		
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn		
	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
17-03-2021	Henstillinger	Køge Kommune henstiller, at virksomheden fremsender kopi af driftsjournal for 2019 og 2020 snarest og senest den 7. april 2021, jf. tilslutningstilladelsens vilkår 23.	Meddelt

Tilsynet omfattede	Digitalt tilsyn over telefon og mail grundet COVID19-restriktioner. Tilsynet omfattede de mest væsentlige miljøforhold, herunder opfølgning på tidligere håndhævelser, samt spildevandsmæssige forhold.
Jordforurening	Grunden er ikke kortlagt for jordforurening. Det var ikke muligt at kontrollere for jordforurening da tilsynet var digitalt.
Konklusioner på egenkontrol	Virksomheden skal sende kopi af driftsjournal, jf. tilslutningstilladelse for processpildevand. Øvrig egenkontrol ikke gennemgået i forbindelse med tilsynet.