



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2021 - 8324
Ref. BEVCH
Dato: 22. november 2021

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Soddepoterne Grenaa
Virksomhedens adresse	Kattegatvej 3,8500 Grenaa
CVR nummer	43239511
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	21.09.2021
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Tilsynet var varslet med brev af 13. september 2021
Deltagere fra virksomheden	Morten Krogh m.fl.
Øvrige deltagere	Anne Lise Nielsen m.fl. COWI
Tilsynet udført af	Benedikte Vandsø Christensen og Monica Klitgaard Hansen
Tilsynet omfattede	Besigtigelse af depot samt boringer
Materiale udleveret	



Håndhævelser

Der er ikke foretaget håndhævelse over for virksomheden.

Indberetninger om egenkontrol.

Der foretages årligt grundvandsmonitoring og pejles i 3 borer i og nedstrøms depotet og resultatet indsendes til tilsynsmyndigheden.

Grundvandsmonitoringen viser at koncentrationen af de analyserede stoffer har vist en faldende tendens i perioden fra 1991 – 2005 og at de i de seneste 15 år frem til 2020 har stabiliseret sig.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

1. Miljøgodkendelse og påbud for soddepoterne af 6. juni 1991
2. Vilkårsændring for Dansk Norsk Kvælstoffabriks soddepot af 30. januar 1997

Gennemgang af miljøforhold

Miljøstyrelsen har i 2020 overtaget miljømyndighedsrollen for depotet fra Norddjurs Kommune.

Soddepoterne blev besigtiget. Depotterne som består af et stort (matr.nr. 7cx) og et lille depot (matr.nr. 7du). Depotterne ligger som to forhøjninger i industriområdet ved Grenaa Havn. Begge depoter er tilgroet i græs med enkelte buske. Det lille depot var indhegnet.



Pilene viser placering af depotterne.

Moniteringsboringerne blev besigtiget. Boringerne er forsynet med låg på forerør og påkørselssikring. B6 er placeret i den østlige del af det store depot (nedstrøms) og B5 er placeret i den vestlige del af det store depot. Pejleboringen B2 er placeret ca. 200 m øst for det lille depot.



Boring B5



Boring B6



Boring B2



Beholder i randen af depotet

I randen af det store depot (langs den sydlige langside) er der placeret et skur med en beholder. Beholderen er afkoblet. Om beholderen har haft tilknytning til depotet vides ikke.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.