

# Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 14-11-2016

**Jørgen og Erik Hansen**

Kærbyvej 22  
8560 Kolind

Til stede ved tilsyn	Erik Hansen, ejer Pia Heidemann-Hansen, Norddjurs Kommune
----------------------	--

Ejer	Erik Hansen
Adresse	Kærbyvej 22, 8560 Kolind

Telefon	86391392	CHR nr.	28217
E-mail		CVR nr.	10883881
Mobil	23261392	P nr.	1000147497

Husdyrbrugstype	2
Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Nyeste godkendelse/tillæg	01-01-2006
Godkendte dyreenheder	123,31

Dyreenheder (registreret)	67,64
---------------------------	-------

Andre anlæg drevet af ejer
----------------------------

## Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

### Vil du vide mere

Norddjurs Kommune  
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)  
Retsinformation (lovgivning)  
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)  
Centrale husdyrregister

[www.norddjurs.dk](http://www.norddjurs.dk)  
[www.mst.dk](http://www.mst.dk)  
[www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)  
[www.cvr.dk](http://www.cvr.dk)  
[www.glr-chr.dk](http://www.glr-chr.dk)

## Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
14-11-2016	Indskærpelse	Mangler alarm på gyllebeholderen.

## Gældende tilladelser af dyrehold

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato	Vægtgrænser/korrektion	
							Indgangsvægt	Afgangsvægt
St.r. tyrekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	17		5,82	01-01-2006		Indgangsvægt: 40.0	Afgangsvægt: 450.0
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	1.700		48,57	01-01-2006		Indgangsvægt: 30.0	Afgangsvægt: 102.0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	30		11,54	01-01-2006		Indgangsalder: 6.0	Afg./kælvningsalder 28.0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	16		3,27	01-01-2006		Indgangsalder: 0.0	Afgangsalder: 6.0
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	46		54,12	01-01-2006		Kg EKM : 9234.0	

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	Blandet husdyrhold uden godkendelse

## Registreret produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)		Vægtgrænser/korrektion	
					Flydende	Fast	Indgangsvægt	Afgangsvægt
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	9		12,00	134,10	103,68	Kg EKM : 10120.0	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	5		2,55	16,95	24,12	Indgangsalder: 13.6	Afg./kælvningsalder 23.6
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	1.790	540	52,44	1.060,16	0,00	Indgangsvægt: 31.0	Afgangsvægt

								: 114 .8
St.r. tyre- kalve	Dybstrøelse (hele arealet)	1		0,13	0,00	1,76	Indgangs- vægt: 43.0	Af- gan gsv ægt : 232 .0
St.r. års- opdr. 0- 6mdr	Dybstrøelse (hele arealet)	0		0,00	0,00	0,00	Indgangs- alder: 5.4	Af- gan gsal der: 6.0
St.r. ung- tyre	Bindestald, m. Grebning	1		0,52	3,66	5,05	Indgangs- vægt: 230.0	Af- gan gsv ægt : 678 .0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Registreret dyrehold	

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1970	300	550	0	

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1970		0	98	Intet	Der er to ajlebeholdere, men ingen af dem er 100 m <sup>3</sup> eller derover, derfor ingen beholderkontrol. Opmålt den 19. maj 99.
Ajlebeholder	01-02-1970		0	52	Intet	se bemærkninger under næste beholder.
Gyllebeholder	01-01-1992	06-08-2012	335	1.430	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-1992		0	160	Intet	

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 19,82  
 Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 32,14

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	Der er støbt møddingsplads med afløb til opsamlingsbeholder. Indholdet suges over i fortank til gyllebeholderen.
Gyllebeholder	Beholder fra 1992 på 1.430 m <sup>3</sup>
Ajlebeholder	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opsamlingsbeholder	
Ensilageopbevaring	
Dybstrøelse	
Læsseplads med afløb	
Dykket indløb på gyllebeholder	Der er dykket indløb på gyllebeholderen
Beholderkontrol	Der er foretaget beholderkontrol 06-08-2012. Der skal foretages beholderkontrol hvert 5. år. Der skal foretages ny kontrol i 2017.
Flydelag på gyllebeholder	Flydelaget var ikke helt tæt og det aftales at der køres dybstrøelse på.
Logbog til gyllebeholder	Der blev forevist logbog.
Krav om alarm og barriere	Der skal være alarm på gyllebeholderen da der er < 100 m til Kolindsund Sydkanal. Det indskræpes at der opsættes alarm på gyllebeholderen.

## Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal

## Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)	Flyd. gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

## Harmonikrav

Udspretningsareal (ha): 62,00

Hamonikrav (DE/ha/år): 1,7

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

## BBR tankoplysninger

Tanktype	Tankvolumen	År

C	Indendørs olietank	01	Under 6.000 l	2008
---	--------------------	----	---------------	------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	
Andet affald	

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger	
Andet	
Fluebekæmpelse	
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn
Karakter og baggrund for risikovurdering	
Jordforurening på ejendommen	
Indberetning af egenkontrol	

Tilsynskommentar:

Udført af: Pia Heidemann-Hansen

Tel: 89 59 40 47  
E-mail: phh@norrdjurs.dk