

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Hans Jørgen Siem
Kirkehøjvej 12
6893 Hemmet



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler
Svend Egon Jensen
Direkte telefon
9974 1486
E-post
svend.egon.jensen@rksk.dk
Dato
Sagsnummer

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 03-11-2016

Kirkehøjvej 12 Hans Jørgen Siem
6893 Hemmet

Til stede ved tilsyn:	Ejer af dyreholdet
Sidste tilsynsdato:	
Sagsbehandler:	Svend Egon Jensen Ringkøbing Skjern Kommune

Dyreenheder i alt	86,21
Samkøring	
	Jens Krogh Jensen Viumgårdsvej 2
	Hans Jørgen Siem Galgebjergvej 16A
	Hans Jørgen Siem Galgebjergvej 16B

Telefon	
CVR nr.	15549637
P. nr.	1000943270
E-Mail	hjsiem@gmail.com

Åbningstider
mandag – ons-
dag
torsdag
fredag

9.30 – 15.00

9.30 – 16.45

9.30 – 13.00

Telefontider
mandag – ons-
dag
torsdag
fredag

8.00 – 15.30

8.00 – 17.00

8.00 – 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

-

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn og udarbejdelse af eventuel miljøgodkendelse af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2015 er den 308,70 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom, på at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt. Tidspunkt for et eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med Miljø og natur.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	18-12-2013
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	1,00
Vægtet score	2,00

Tilsynsfrekvens (år): 30

Status for godkendelse/anmeldelse

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	29-01-2013
Sidste tilladelse	29-01-2013
Tilladte dyreenheder	191,18

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Mink, årstæver	Gødningsrende	2.500	86,21	1.025,00	255,00

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Mink, årstæver	Gødningsrende	6.500	191,18	29-01-2013	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Dyrehold (evt. kommentar)	Ved tilsynet er der 2500 minktæver, der er ikke fulde stalde ved tilsynet pga. sygdom på farmen. Miljøgodkendelsen dateret den 29-01.2013 er udnyttet.
Opbevaringskapacitet	Ok, der er opbevaring til 14,29 mdr efter beregning.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholderen på 2200m3 Beholderkontrol ok, sidst udført den 10-10-2016 Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket) 2	Gyllebeholderen på 800m3 Beholderen er liggende på Kirkehøjvej 16. Beholderkontrol ok, sidst udført den 10-10-2016 Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket) 3	Gyllebeholderen på 4000m3. Beholderen er bygget i 2013. Telt over. Dykket indløb.

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebehol- der	01-07- 1994	25-10- 2004	200	800	Intet	Beholderen er lig- gende Kirkehøjvej 16, 6893 Hemmet.
Gyllebehol- der	20-06- 2005	17-10- 2016	550	2.20 0	Intet	Beholderkontrol ud- ført den 17-10-2016, tanken har vist tegn på utæthed, der skal skiftes kabler.
Gyllebehol- der	01-11- 2012		0	4.00 0	Teltdug	
Gyllebehol- der	07-07- 1986	14-10- 2016	200	800	Intet	Beholderen er lig- gende på Kirkehøjvej 16, 6893. Beholderkontrol ud- ført den 17-10-2016, 2 nye kabler over jorden.

Opbevaringskapacitet, flydende gød-
ning (mdr.): 28,33

Opbevaringskapacitet, fast gødning
(mdr.):

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gødningsrender	Der er render under alle bure.
Bredde, gødningsrender pelsdyr	Gødningsrenderne er 36cm.
Rengøring/udmugning	Der udmuges hver dag med robot-udmugning.
Fast overdækning, gyl- lebeholder	Det er telt på gyllebeholderen der er bygget i 2013, de 2 andre er der naturlig flydelag på.

Slørende beplantning om gyllebeholder	Ja.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej, afgiver alt gylle til biogas. Combigas Hemmet.
Møddingsplads (afløb, randmur omkring)	Bruges til vaskeplads til landbrugsmaskiner.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i forrum i stalden, der er afløb til trixtank.
Hvor påfyldes marksprøjte	Der blandes og vaskes i marken.
Opbevaring af medicin	Opbevares i køleskab.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads (minkfarm)	Ok, afløb til gylle.
Vaskeplads	På møddingspladsen med afløb til ajelbeholderen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes gennem lukket rør til åben kanal.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Som reg. i BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset på betom uden afløb.

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Anmeldelsesblanketter kan hentes via www.rksk.dk brug søgeordet: olietanke.

Sammen med en anmeldelsesblanket af en olietank skal tankattesten samt en oversigtstegning som angiver placering af tanken sendes med.

BBR tankoplysninger (kun de tre første tanke er listet)

Tanktype		Tankvolumen		År
C	Indendørs olietank	01	Under 6.000 l	1988

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afbrænding (Affald, mark osv.)	Kuna afbrænding af grene.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Samles sammen og bringes til genbrug.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
5m zone omkring boring	Er overholdt.
Pelseri	Pelseriet er på Kirkehøjvej 16, hvor kadavere og fedt kommer med DAKA og savsmuldsaffald kommer i fyret.
Sandskift	Der fyldes på efter behov.
Minkhaller	Som beskrevet i miljøgodkendelsen dateret den 29. januar 2013.
Læhegn (minkfarm)	Der er læhegn på 2 sider af farmen.
Vandindvinding	Der er en boring til ejendommen, den er i en overdækket tørbrønd. Vandingstilladelsen ok, udløber i 2016, pumpe er monteret med timetæller, indberetter forbrugt vandmængde hvert år.
Kalkning	Der kalkes efter behov..
Tagrender (minkfarm)	Der er tagrender på alle hallerne.
Fluebekæmpelse	Der bruges klistresnore, gift og kalk.
Er der konstateret jordforurening	Nej.
Vandindvinding, Drikkevand	Ejendommen er koblet til offentlig vand.
Udbragt DE/Ha	1,24DE/ha
Udbragt kg N/år	Jorden er lejet ud, lejer er opmærksom på vilkåret Max 31.298kg N/år
Udbragt kg P/år	Jorden er lejet ud, lejer er opmærksom på vilkåret Max 7.485kg P/år.
Sædskifte (udvaskningsindeks)	Ingen krav.
Ekstra efterafgrøder	Der er etableret 24,5% ekstra efterafgrøder.
Reduceret kvælstofnorm	Ingen krav.
Beredsskabsplan	Er udarbejdet, bliver rettet til efter udvidelsen.

Krav om beplantning, stald	Ja
----------------------------	----

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen