



HJM Recycling Køge A/S

Nordhavnsvej 24

4600 Køge

## Web Tilsynsrapport miljø

### Miljøtilsyn - HJM Recycling Køge A/S, Nordhavnsvej 24, 4600 Køge

Virksomhedens navn	HJM Recycling Køge A/S		
Virksomhedens adresse	Nordhavnsvej 24, 4600 Køge		
CVR nummer	40314377		
Virksomhedstype	Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1		
Dato for tilsynet	30.04.2024		
Baggrunden for tilsynet	Prioriteret tilsyn		
Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
02-07-2020	Påbud	<p>Kommunen meddeler hermed påbud om, at I skal gøre følgende og sende følgende oplysninger til os inden den 9. juli 2020 med henvisning til § 78 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- hvor mange tons affald I har liggende på kajområdet på Køge Havn p.t.,</li><li>- I skal gennemgå jeres oplag på Køge Havn og oplyse os, hvor mange tons affald ikke er grønt affald,</li><li>- I skal oplyse os, hvordan I vil håndtere affaldet således, at I overholder eksportreglerne,</li><li>- I skal komme med et forslag til, hvordan I vil bortskaffe affaldet, som ikke kan eksporteres som grønt affald og som I ikke ønsker at bortskaffe som andet end grønt affald,</li><li>- I skal fjerne andet affald end rent klippejern fra Køge Havn senest den 16. juli 2020. I må først modtage andet affald end rent klippejern igen, efter I har modtaget en miljøgodkendelse.</li><li>- I skal fremsende dokumentation på at affaldet er bortskaffet og hvilket modtageanlæg I har benyttet til os senest den 23. juli</li></ul>	Efterkommet



		2020.	
27-11-2020	Indskærpelser	<p>Mine kollegaer Susan Bladt (den 23., 26. og 27. november 2020) og Mette Ørom Dahlin (den 24. november 2020) har besøgt kaj-området, hvor I har jeres metalkrotoplag. De tog vedlagte fotos.</p> <p>Min kollega Mette Ørom Dahlin konstaterede, at I har elektronikaffald (hvidevarer) liggende på kaj-området. Min teamleder Susan Bladt konstaterede desuden, at I opskærer olietanke i området. Hun konstaterede desuden, at der opståede brand.</p> <p>Vi vurderer, at hvidevarerne er farligt affald, fordi de kan indeholde PCB-holdige kondensatorer. Vi vurderer, at olietankene er farligt affald, fordi de kan indeholde olie.</p> <p>Oplag, behandling og afbrænding af disse affaldsfraktioner kræver en miljøgodkendelse ifølge § 33 i Miljøbeskyttelsesloven. I har ikke en miljøgodkendelse.</p> <p>Vi indskærper derfor, at I stopper med at skære olietanke op på Køge Havn fra nu af.</p> <p>Vi indskærper desuden, at I bortskaffer begge fraktioner ifølge reglerne senest den 14. december 2020.</p>	Efterkommet
25-01-2023	Henstillinger	I har ikke sendt spildevandsanalyseresultater af overfladevand fra kajarealet i 2022 i overensstemmelse med jeres spildevandstilladelse. I bedes sende spildevandsanalyseresultater af overfladevand fra kajarealet til os senest den 24. marts 2023.	Efterkommet
25-01-2023	Henstillinger	Ved besøget placerede I en spildbakke (en spand) under pistolen, som tilhører jeres midlertidige dieseltank. Vi aftalte,	Efterkommet



		at I fremover placerer spanden under pistolen, i forbindelse af påfyldning af køretøjer for at opsamle evt. spild.	
13-07-2023	Henstillinger	I skal sende resultaterne fra prøven fra i går til os med det samme, når I modtage dem.	Meddelt
13-06-2023	Henstillinger	I bedes udarbejde en redegørelse (inklusive handlingsplan), som er beskrevet i vilkår 4.3. i jeres tilslutningstilladelse og sende det til os snarest og senest den 25. juli 2023.	Efterkommet
28-04-2023	Henstillinger	Diverse aftaler, se e-mail dateret 24-4-23. Bl.a. - et alarm system som giver et lys og lyd alarm, hvis vand afledes via overløbet - at tilføje bestemte oplysninger i tegningen as built.  "I får lov til at koble vaskepladsen på virksomhedens overfladevandskloak under forudsætning, at der ikke bruges sæbe eller lignende og ingen højtryksrensere. I dette tilfælde er der ikke krav om overdækning, da den offentlige spildevandskloak ikke vil blive belastet med ekstra regnvand. Ændringen vil blive indarbejdet i et fremtidigt tillæg til miljøgodkendelsen og spildevandstilladelsen."	Meddelt

Tilsynet omfattede	Tilsyn ifm eksport af jern blandet med bl.a. lidt plastaffald og rundvisning af de tætbfæstede arealer og spildevandsrens anlægget.
Jordforurening	Ikke konstateret jordforurening
Konklusioner på egenkontrol	Ingen bemærkninger