

Lascar Autoværksted
Karlgårdsvej 16D
3000 Helsingør
Sendt til lascardjordje@gmail.com

Center for By Land og Vand

Natur Miljø og Klima
Stengade 59
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 24. april 2024
Sagsnr. 24/12221

Stine Rosenkrands

Ingeniør
Tlf. 49 28 28 58
Mobil 41 86 98 30

www.helsingor.dk

Referat fra miljøtilsyn med Lascar Autoværksted på Karlgårdsvej 16D, port 1, 2 og 7 den 16. april 2024

Helsingør Kommune var på miljøtilsyn hos din virksomhed den 16. april 2024. Det er et autoværksted. I har 3 porte, 1,2 og 7. Dette brev er et referat.

Formålet med tilsynet var at kontrollere, at du har indrettet og driver virksomheden i overensstemmelse med autoværkstedsbekendtgørelsen og miljøbeskyttelsesloven i almindelighed, samt at du sorterer og skaffer affald bort efter affaldsbekendtgørelsen.

Tilstede ved tilsynet var Alex Serbu fra virksomheden og Tanja Jerlang og Stine Rosenkrands fra Helsingør Kommunes miljømyndighed.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- I skal flytte tromle med spildolie, så eventuelt spild opsamles i spildbakke.
- I skal tømme spildbakker for olie og være opmærksomme på at gøre det fremover.

Der gives en frist på 3 måneder til at få bragt ovenstående i orden, da tromlerne skal tømmes. Send mig billeder, når det er bragt i orden.

Luftemission

Virksomheden har udsugning og afkast 1 meter over tag.

Støj

Vi har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden, men virksomheden skal overholde reglerne i autoværkstedsbekendtgørelsen om støj. Det vil sige at støjende aktiviteter skal foregå indendørs for lukkede døre og porte.

Oplag af olie og kemikalier, herunder olietanke

Ny olie blev opbevaret på spildbakker eller i kemikalieskabe. Ved tilsynet var der olie i et par af spildbakkerne, og dette skal løbende suges op.

Spildolie blev opbevaret i 200 liters tromler på spildbakker i rummet ved port 7. Tromlerne skal altid placeres, så eventuelt spild opsamles i spildbakken. Ved tilsynet stod en tromle delvist på to spildbakker.

Gulvet under spildbakkerne havde store revner. I bør overveje at tætne disse revner.

Affald

Avista Oil har hentet 2,2 ton spildolie i 2023 hos jer.

I har oliefiltre, som hentes af Alfa Specialaffald, i 2023 er hentet 108 kg.

Affaldssortering skal ske i 10 fraktioner i det omfang fraktionerne haves. Og man skal dokumentere at man har ordninger for afhentning.

Virksomheden udsorterer i pap og brændbart affald, og begge fraktioner afleveres på genbrugsstationen. Husk at betale for virksomhedsadgangen, så I kan dokumentere, at I har en ordning for affaldet.

Hvis I får blød og hård plast, så bør dette også udsorteres og kan ligeledes afleveres på genbrugsstationen.

Jern- og metalaffald afleveres i lukket container, som Gurrelyst ApS har stillet til rådighed.

Spildevand

Virksomheden har ikke spildevand eller afløb i værkstedet.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport digitalt på dma.mst.dk. Hvis I har nogen bemærkninger til dette brev, så bedes I venligst sende dem til mig inden 6. maj 2024.

Har I ændret CVR nummer?

Virksomhedens navn	Lascar Autoværksted
Virksomhedens adresse	Karlsgårdsvej 16, port 1, 2 og 7, 3000 Helsingør
CVR	37562327
Listepunkt	Q01
Virksomhedstype	Autoværksted
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Dato for tilsynet	15. april 2024
Der er ført tilsyn med:	Hele virksomheden
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærperler?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste	Ikke relevant

indberetninger om egenkontrol	
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ikke relevant

Hvis I har nogen spørgsmål, så er I altid velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Stine Rosenkrands
Miljømedarbejder



Lejemålets placering

[Skriv sikkert til Helsingør Kommune via digital post](#)

På helsingor.dk/databeskyttelse finder du oplysninger om, hvordan kommunen behandler personoplysninger samt kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver.

