



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Miljø  
Christian X's Vej 39  
6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 15-08-2024 -  
Tage Frydendahl Krab, Frydendahlsvej 1, 6510 Gram**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Tage Frydendahl Krab		
Adresse	Frydendahlsvej 1, 6510 Gram		
Telefon	74821065	CHR nr.	51609
E-mail	frydendahl@yahoo.dk	CVR nr.	11885977
Mobil	26361066	P nr.	1000293314

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	24/15257
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1		
Godkendelsesdato	15-11-2019		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Tage Frydendahl Krab, landmand Astrid Kjærulff Jespen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	En pæn ejendom, hvor der er styr på forholdene. Kvierne er på Østergård 8 i stalden. Der er tilsyn på denne ejendom i 2026.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basis tilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 a, stk. 1 miljøgodkendelse fra den 15/11/2019.

## Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Følgende bygninger godkendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny stald på 2.220 m<sup>2</sup> produktionsareal (stald i alt 2.560 m<sup>2</sup>) til malkekøer, kvier og stude samt kalve.</li> <li>* Tilbygning til eksisterende kostald på 300 m<sup>2</sup> produktionsareal (stald i alt 352 m<sup>2</sup>) til malkekøer, kvier og stude</li> <li>• Eksisterende kostald på 2.200 m<sup>2</sup> produktionsareal (stald i alt 3.760 m<sup>2</sup>) til malkekøer, kvier og stude</li> <li>• Kalveplads på 200 m<sup>2</sup> produktionsareal (stald i alt 450 m<sup>2</sup>) til kalve</li> <li>• Eksisterende gyllebeholder 1 er på 343 m<sup>2</sup> og ca. 1.430 m<sup>3</sup></li> <li>• Eksisterende gyllebeholder 2 er på 327 m<sup>2</sup> og ca. 1.430 m<sup>3</sup></li> <li>• Eksisterende gyllebeholder 3 er på 732 m<sup>2</sup> og ca. 3.500 m<sup>3</sup></li> <li>• Ny ensilageplads på 3.000 m<sup>2</sup> (41,1 x 71,1 m)</li> </ul> <p>På tilsynsdagen var der:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 352 køer</li> <li>- 302 malkende</li> </ul>

## Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
1	kvæg	510	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse		15-11-2019	15-11-2025
1	køer	1.690	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajle-afløb		15-11-2019	15-11-2025
2	kalve	120	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse		15-11-2019	15-11-2025
2	kvæg	2.100	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajle-afløb		15-11-2019	15-11-2025
3	tilbyg	300	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajle-afløb		15-11-2019	15-11-2025
4	kalve	200	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse		15-11-2019	15-11-2025

## Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	kvæg	Ja	510	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse		15-11-2019
1	køer	Ja	1.690	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajle-afløb		15-11-2019

2	kalve	Ja	120	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse		15-11-2019
2	køer	Ja	2.100	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb		15-11-2019
3	tilbyg	Ja	300	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb		15-11-2019
4	kalve	Ja	200	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse		15-11-2019

### Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
15-11-2019		Miljøgodkendelse	Afgørelse Frydendahlsvej 1, 6510 Gram.pdf

### Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår i § 16 a, stk. 1 miljøgodkendelsen fra den 15/11/2019:</p> <p>Vilkår 1: Godkendelsen omfatter aktiviteter på Frydendahlsvej 1.</p> <p>Vilkår 2: Den ansvarlige for driften skal sørge for, at vilkårene overholdes. Det er praksis ved nyansættelser.</p> <p>Vilkår 3: Eksemplar af miljøgodkendelsen. Den er på mobilen.</p> <p>Vilkår 4: Medarbejdere skal være bekendt med vilkårene. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 5 + 9-10: Nyt produktionsareal til malkekøer, kvier og stude på 2200 m2 som barmarksprojekt. Det bliver ikke opført.</p> <p>Vilkår 6: Tilbygningen til eksisterende kostald er taget i brug.</p> <p>Vilkår 7: Ny kalveplads er opført. Der blev aftalt, at kalvevognene flyttes lidt, så de kommer væk fra jordvolden. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 8: Ny ensilageplads er opført. Der er med i BBR.</p> <p>Vilkår 11: Eksisterende læhegn vedligeholdes, og dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 12: Tilbygningen opføres i samme stil som eksisterende kostald. Dette er overholdt. Den er med på luftfoto forår 2021. Vær opmærksom på afløbsrist ved fortank. Den skal friholdes, og der må kun tilledes regnvand hertil.</p> <p>Vilkår 13: Produktionsarealer. Det er som ansøgt.</p> <p>Vilkår 14: Gødningsopbevaringsanlæg. Der er 3 gyllebeholdere i forbindelse med ejendommen. Der er 1 gyllebeholder på Østergård 8.</p> <p>Vilkår 15: Omrøring i gyllebeholdere umiddelbart inden udbringning.</p> <p>Vilkår 16: Opsyn ved håndtering af husdyrgødning. Dette er tilfældet og der fjernes spild, hvis det forekommer.</p> <p>Vilkår 17: Der anvendes selvlæssende gyllevogne fra maskinstationen.</p> <p>Vilkår 18-20: Den nye ensilageplads er opført. Der er friholdte afløb og foderspild fjernes dagligt. Der er 4 afløb til forbeholder og videre til gylletank. Ved de eksisterende ensilagesiloer er der 2 afløb, der ledes til fortank og videre til gyllebeholder. Ved den nye ensilagesilo er der 6 afløb. Ved den lille gyllebeholder er der 2 afløb.</p> <p>Vilkår 21-22: Lugtgener. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p>

Vilkår 23-24: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.
Vilkår 25-26: Støv. Der er ikke konstateret væsentlige støvgener ved tilsynet.
Vilkår 27: Lys. Der er ikke modtaget klager over lysgener.
Vilkår 28-30: Flue- og rottebekæmpelse og ryddeligt omkring ejendommen. Ewers 4-6 gange årligt og ellers efter behov. og neporex.
Vilkår 31: Døde dyr. Der er set faktura. Pladsen er ved gyllebeholder ved fra ejendommen. Der er spalter og kappe.
Vilkår 32: Affald - bortskaffelse og opbevaring. Der er udleveret kvitteringer.
Vilkår 33: Krav til opbevaring af spildolie på spildbakker.
Vilkår 34: Vaskeplads. Ved gyllebeholder til restvand.
Vilkår 35-36: Der anvendes selvlæssende gyllevogne. Dyr udleveres til vognmand på befæstet areal.
Vilkår 37-38: Beredskabsplan. Der tilrettes, når der sker ændringer.
Vilkår 39-40: Energiforbrug, vandforbrug og dieselolie- og fyringsolieforbrug. Dieselolie 18.247 l. Det er steget, men mixervognen kører i længere tid. EL 172.152 kwh. Dette er et fald fra sidste gang. Dette skyldes, at der er mindre gyllepumpning. Vand 14.871 m3. Dette er steget, da dyrene har haft et større vandforbrug.
Vilkår 41: Ophør. Det er ikke relevant.
Vilkår 42: Egenkontrol a-j. Der er udleveret kopier.

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

### Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	75	110	0	
Ensilageplads	01-01-1800	300	450	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	27-09-2018	0	1.500		GBK 23.02.99.
Gyllebeholder	01-01-1993	27-09-2018	0	1.500		østlige.Perstrup. Færd.meld 8.2.1994. GBK 23.02.99.
Gyllebeholder	01-01-2008	27-09-2018	875	3.500	Intet	
Gyllekælder	01-01-1800		0	214		spaltestald
Gyllekanaler	01-01-1998		0	100		i forb. m. ny stald.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er en studs ved fortanken. Der er ingen teltdug eller studs på.

Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er en gyllebeholder fra 1993 på 1430 m<sup>3</sup>. Beholderkontrol er foretaget den 27/9/2018. Næste beholderkontrol i 2028.</p> <p>Der er en gyllebeholder fra 2008 på 3500 m<sup>3</sup>. Beholderkontrol den 27/9-2018. Næste beholderkontrol i 2028.</p> <p>Der er en gyllebeholder fra 1988 på 1430 m<sup>3</sup>. Beholderkontrol er foretaget den 27-09-2018. Næste beholderkontrol i 2028.</p> <p>Der er dykket indløb ved alle 3 beholdere.</p> <p>Alle tre beholdere benyttes til gylle.</p> <p>Der anvendes en gyllebeholder på Østergård 8. Der er beholderkontrol fra den 16/8-2021. Så næste kontrol er i 2031.</p>
Flydelag	Der var flydelag på alle beholderne.
Logbog	Der føres logbog på computeren. Der blev snakket om registrering af dato efter udbringning uden at tømme tanken helt og registrering ved pumpning af gylle, når tanken har været tom.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	<p>Der muges ud ca. hver måned ved fællesboksene. Enkeltdyrsbokse i vogne rengøres, når vogene er tomme - hver 14. dag. Dybstrøelsesmøget kommer i en container, står på ensilage-silo med afløb, og afhentes af Biogas.</p> <p>Ved goldkørerne udmuges hver 14. dag.</p>
Kalvehytter	<p>Der er kalvehytter som står på en vogn på hjul. Der er 7 vogne i alt med plads til 6 kalve i hver.</p> <p>De er placeret på fast beton underlag med afløb til fortanken.</p>
Opbevaring af ensilage	<p>Der opbevares ensilage i 4 plansiloer med afløb til gyllebeholder.</p> <p>Der var frit afløb til rengjorte riste. Dette er også gældende for den nye ensilageplads.</p>
Opbevaring af sand fra sengebåse	Sengebåsen strøes med snittet halm eller savsmuld. Nogle gange strøges de med lidt kalk.

### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	<p>Der føres logbog.</p> <p>Der er fokus på placering af markstakke, så kravet om samme placering efter fem år overholdes.</p>	2

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på betonarealet ved plansiloerne, hvor der er afløb til gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	Vaskevandet løber via kanaler til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet er sepereret og ledes til dræn og videre i jorden.
Malk-erumsspildevand	Ledes til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er et toilet i stalden og spildevandet herfra ledes til offentlig kloak.
Husspildevand	Ledes til offentlig kloak.

## Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er ingen kemikalier på ejendommen.

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr lægges ovenpå spalter og kappe eller plastik. Pladsen er ved gyllebeholderen væk fra ejendommen. Daka afhenter efter aftale. Der er set fakturaer.
Spildolie	Bortskaffes af værksted.
Batterier	Afleveres på værksted.
Pap og papir	Der er opstillet en pap-container fra City Containere.
Plastaffald	Opbevares i erhvervscontainer og afhentes af Cicy Containere.
Gammelt jern	Kroghs Autoophug.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Kommer i beholder og afleveres til Stena Miljø.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt. Jorden er lejet ud.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Kommer i 2 gule kasser og afleveres til Stena Miljø.
Andet affald	Der er brug for en container til:  - ensilageplast. City Containere sørger for korrekt piktogram og skilt med "ensilageplast".  - Småt brændbart / restaffald. City Containere sørger for korrekt piktogram og skilt med "Småt brændbart / restaffald".  - Container til genanvendeligt affald.  Der er i forvejen aftale med Stena Miljø og Kroghs Autoophug. Der leveres også affald til genbrugspladsen.

## Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Tanken udløber i 2027. Husk at den gamle tank skal afmeldes og den nye tilmeldes. Begge dele via <a href="http://www.byggomiljoe.dk">www.byggomiljoe.dk</a> .

## Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex til bekæmpelse af fluer en gang ugentligt i perioden maj til okt.
Rottebekæmpelse	Der er indgået aftale med Brdr. Ewers om bekæmpelse af rotter 4-6 gange årligt, samt ved behov.

## Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto oversigt af ejendommen. Beredskabsplanen blev fremvist. Den er opdateret den 1. august 2024.

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Drikkevand kommer fra Gram vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er varmegenvinding fra stalden, der opvarmer stuehus og driftsbygninger.

## Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
16-07-2024	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,67 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, i det der er udarbejdet ESG-rapport og bæredygtighedsrapport.  Der er LED.  Der er udarbejdet miljøledelse.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder ude fast overdækning og markstakke.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5 på grund af at ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,67 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Udlevering af slagtedyr sker fra enden af kostalden, hvor der er cementbund og dyrene går direkte op i kvægvogn til slagt.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsyns bekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 13. september 2024**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## **Aktindsigt**

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## **Brugerbetaling**

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## **Henvendelse til Ankestyrelsen**

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 20347062  
E-mail: akjj@haderslev.dk