



Rapport for miljøtilsyn hos Politigården, Jyllands- gade 27, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	14.11.2019		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	96301448	CVR nr.	17143611
E-mail	BBC001@politi.dk, bka001@politi.dk	P. nr.	1003393415

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	16.04.1998

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
12-12-2013	Indskærpelse	Efterkommet	Virksomheden skal føre et beholdningsregnskab i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsens § 36, stk 1 og tilhørende Bilag 10, punkt 3. Regnskabet skal føres, så der mindst en gang hver måned udføres en beregning af forskellen imellem: a) den målte ændring af beholdningen i tanken, og b) de påfyldte og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder. Kopi af beholdningsregnskabet for 2013 skal fremsendes til Aalborg Kommune, Miljø, senest den 15. januar 2014.
12-12-2013	Henstilling	Efterkommet	Aalborg Kommune, Miljø henstiller: Virksomheden fremskaffer oplysninger fra leverandøren om vaskemidlets (No. 14 Car Shampoo) indhold af ABC-stoffer. Oplysningerne bedes fremsendt til IndustriMiljø inden den 15. januar 2014.
12-12-2013	Henstilling	Meddelt	Virksomheden sikrer, at oplysninger om virksomhedens olietanke i BBR indberettes og opdateres. Der henvises til § 50 i olietankbekendtgørelsen. Udskrift af BBR-oplysninger er vedhæftet.
14-11-2019	Aftale	Meddelt	Ved nødgeneratoren stod der et lille oplag af olieholdige produkter. Det blev aftalt med virksomheden, at hvis oplaget skal blive stående ved nødgeneratoren, så skal der spildbakker under, eller skal det stilles ind i kemiskabet med opkant. Virksomheden skal indsende fotodokumentation inden den 15. januar 2020.
14-11-2019	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal indsende datablade, for de vaskeprodukter som firmaet bruger inden den 15. januar 2020.
14-11-2019	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal indsende datablade, for de vaskeprodukter som firmaet bruger inden den 15. januar 2020.
14-11-2019	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal indsende dokumentation for tæthedsprøvningen af tankanlægget og rørene fra 2018 inden den 15. januar 2020.
14-11-2019	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal indsende en kvittering for seneste bortskaffelse af spildolie inden den 15. januar 2020.
14-11-2019	Henstilling	Meddelt	Ved tilsynet fremkom det, at spraydåser blev blandet med andet affald. Aalborg Kommune henstiller, at spraydåser skal have deres egen container, da spraydåser er farligt affald jf. autobranchebekendtgørelsen § 13. Virksomheden skal indsende fotodokumentation for anskaffelse af en container til spraydåser inden den 15. januar 2020.
14-11-2019	Henstilling	Meddelt	Ved tilsynet var der et oplag af blyakkumulatorer, som var placeret på en hylde. Aalborg Kommune henstiller, at disse blyakkumulatorer skal placeres i syrefast container, jf. autobranchebekendtgørelsen § 13. Virksomheden skal indsende fotodokumentation for anskaffelse af en syrefast container inden den 15. januar 2020.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Tilsynet vedrører Politigårdens garageanlæg, værksted og vaskehal, hvor der vask af politiets egne biler samt service i form af støvsugning, udskiftning af pærer m.m.				
Egentlige reparationer (motor, bremse, karosseri, udskiftning af brændstoffiltre og oliefiltre m.m.) udføres på fremmed værksted.				
Der var et automatisk California-vaskeanlæg, som blev installeret i 2005 og afmonteret sidst i september 2019. Der er blevet installeret et Christ Car Wash vaskeanlæg ca. d. 05.10.2019. Vaskeanlægget serviceres årligt af firmaet WashTec. Anlægget kan vaske med undervognsskyl.				
Der findes en tankplads, hvor politiets egne biler tankes brændstof, der er én stander.				
I 2008 er kloaksystemet i garageanlægget renoveret med nye rør, brønde og sandfang.				
Der er etableret anlæg til udsugning af udstødning i 2012. For at energioptimere anlægget, styres det af følere.				
I 2019 er væggene og gulvet malet i værkstedet i forbindelse med en mindre renovering.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
140	4	7-16		
Miljøledelse				
nej				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er et afkast for udstødningsrøg på virksomheden. Der udføres ikke svejsning, slibning eller støvende aktiviteter.

Støj

Id	Støjkilde	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Vaskehal		Lukket port, døre og vinduer

2	Kompressor		Indendørs i bygning
3	Generator		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden har sirene kørsel. Der er en kompressor og en nødgenerator, men begge står indendørs, og der er en vaskeplads, hvor der vaskes for lukket port.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskiller
1	2	Garageanlæg				Olieudskiller

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	<p>Der blev ved tilsynet d. 13.09.2013 aflæst, at der var foretaget 13.745 vaske på virksomhedens California-vaskeanlæg. Ved tilsynet blev det oplyst, at California-vaskeanlægget er blevet udskiftet ca. d. 05-10-2019. Efter bedste erindring mente virksomheden, at der var vasket ca. 18.500 gange, inden vaskeanlægget blev taget ud af brug. Hvis tallene er korrekte, så svarer det cirka til 800 vaske om året.</p> <p>Det nye vaskeanlæg Christ Car Wash, som blev installeret cirka 05.10.2019, har vasket 305 vaske. Dette anlæg bruger ca. 130l vand per vask, og kan foretage undervognsvask.</p> <p>Virksomheden bruger autoshampoo til vask af biler, og virksomheden vil sende et sikkerhedsblad til Aalborg Kommune.</p> <p>Ved tilsynet i 2013 blev vanduret aflæst til 13557 m³, ved tilsynet i 2019 blev vanduret i kemikalieskabet aflæst til 15299 m³. Det er en ændring på 1742 m³ og et årligt forbrug på 290,3 m³.</p>
Spildevand, tilslutningstilladelse	<p>Der er meddelt tilslutningstilladelse den 16. april 1998, hvor der er fastsat udleder krav samt en maksimal vandmængde på 3,5 m³/døgn. I tilladelsen er der forudsat vask af ca. 3600 biler årligt, og et vandforbrug på gennemsnitligt 140 l/vask.</p> <p>Aalborg Kommune vurderer, at aktiviteterne fra vaskehallen overholder tilslutningstilladelsen, da der ikke vaskes mere end 3600 biler årligt.</p>
Spildevand, egenkontrol	I spildevandstilladelsen er der angivet krav værdier til det udledte spildevand. Der er dog ikke krav om, at virksomheden skal tage prøver af spildevandet.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Belægningen ved vaskepladsen vurderes at være intakt.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
----	------------------	------	-----------------	-------------	--------------

1	Vaskehal/vaskeplads	Olieudskiller med koalescensfilter	6,0	200	2.500
2	Garageanlæg	Ukendt olieudskiller			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er en udskiller tilknyttet værkstedet, hvor vand fra vaskehallen og værkstedet løber til. Der er en anden olieudskiller, som ikke har noget med værkstedet at gøre.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for tømning af olieudskillerne. Virksomheden skal indsende kvittering for seneste tømning af begge olieudskillerene.
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for alarmprøvnings af olieudskilleren.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
1	1997	1997	Benzin	10.000	Nedgravet	JA	
2	1997	1997	Benzin	10.000	Nedgravet	JA	
3	1980	1980	Diesel	4.000	Nedgravet	NEJ	Til nødstrømsgenerator

Tankoplysninger i BBR

Matr.nr.	Fab. år	Fab.nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering
914fi		8378-02	1997	Benzin	10.000	Nedgravet/underjordisk
914fi		8378-01	1997	Benzin	10.000	Nedgravet/underjordisk

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, sløjfningsstermin	Nedgravet dieseltank fra 1980 skal sløjfes senest i 2020. Der skal indsendes dokumentation 4 uger efter sløjfning.
Olietanke, registrering i BBR	Der er registreret 2 nedgravede olietanke på ejendommen. Den 4.000 L nedgravede dieseltank fremgår ikke af BBR.
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	Der er SF sten ved tankpladsen.
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	Der skulle foretages en tæthedsprøvnings i 2018, der skulle rørene undersøges. Virksomheden skal indsende oplysninger om tæthedsprøvnings.
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	Der blev fremvist et beholdningsregnskab for olietankene, der pejles ca. hver 14 dag. Der pejles en gang for begge tankene, så regnskabet kan vise op til 20.000l hvis der er helt fyldt. Der foretages manuelle pejlinger. Virksomheden lever op til kravene om beholdningsregnskab.

Råvarer

Produkt	Oplag	Beholder	Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
---------	-------	----------	--------------------------	--------

		Enhed	Type	Volumen (l)		
Sprinklervæske	1	Stk	Plastdunk	200	Indendørs, tæt belægning, u. risiko for afløb til kloak m.m.	2019
Vaskeprodukter			Beholder - lukket		Aflåst, uden afløb	2019
Motorolie	2	Stk	Tromle	200	Indendørs, bag opkant	2019
AdBlue	1	Stk	Plastdunk	200		2019
Køler væske			Plastdunk	5		2019

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden skal indsende datablade for de vaskeprodukter som firmaet bruger. Virksomheden har d. 25-11-2019 indsendt datablade, for de vaskeprodukter, som virksomheden bruger.
Råvarer, opbevaring	Motorolie bliver opbevaret i 200L tromler på spildbakker. Råvarer der er miljøfarlige, skal stå på spildbakker. Det anbefales at korrosive produkter står på spildbakker, eller hvor indholdet kan løbe i afløb ved spild. Ved nødgeneratoren stod der et lille oplag af olieholdige produkter. Hvis oplaget skal blive stående ved nødgeneratoren, så skal der spildbakker under, eller skal det stilles ind i kemiskabet med opkant.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Batterier			Container - lukket					
Blyakkumulatorer			Ingen beholder		Indendørs			
Elektronikaffald			Container - åben		Indendørs	Marius Pedersen A7S	Marius Pedersen A/S	
Jern og metal	1	Stk	Beholder - åben	200	Indendørs, ingen opkant	Uniscrap A/S	Uniscrap A/S	
Olieudskiller og sandfang			Ikke relevant		Ikke relevant			
Spildolie (motor, gear.)	2	Stk	Tromle	200	Indendørs, bag opkant			
Spraydåser			Container - lukket					var i en container sammenblandet med andet farligt affald.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	<p>Ved tilsynet fremkom det, at spraydåser blev blandet med andet affald. Aalborg Kommune henstiller, at spraydåser skal have deres egen container, da spraydåser er farligt affald.</p> <p>Der er ingen brugte oliefiltere på virksomheden.</p> <p>Ved tilsynet var der et oplag af blyakkumulatorer, som var placeret på en hylde. Disse blyakkumulatorer skal placeres i syrefast container.</p> <p>Virksomheden har et indendørs bur til elektronisk affald, som ikke blev besigtiget under tilsynet, som Marius Pedersen har sat op. Det er primært til computer skrot, og i mindre grad til værkstedsbrug.</p> <p>Der fremkommer spildolie fra bilerne, og der kommer farligt affald fra olieudskilleren.</p> <p>Der foregår ikke meget arbejde med olie, og ved tilsynet kunne der ikke huskes hvornår der sidst havde været et spild af olie på gulvet. Der bliver sjældent tørret olie op på værkstedet, og når det sker, så ryger oliepapiret i den brændbare container. Aalborg Kommune vurderer, at der er tale om så små mængder, at der ikke skal indgås en aftale med et firma om brug og rensning af olieklude.</p> <p>Virksomheden skal indsende en kvittering for seneste bortskaffelse af spildolien.</p>
Affald, anmeldelse af farligt affald	Anmeldelse af farligt affald er modtaget den 13. september 2013. Hvis der sker væsentlige ændringer fra anmeldelsen, så skal Aalborg Kommune underrettes.
Affald, sortering	Der er kildesortering af pap og papir på virksomheden, men der er ikke sortering af plastik. Spraydåser skal sorteres i deres egen container.
Affald, opbevaring	Olieaffald opbevares i en 200L tromle som står på et område med fast bund, uden afløb til kloak og som har en opkant.
Affald, bortskaffelse	<p>Virksomheden skal indsende en kvittering for seneste tømning af olieudskilleren.</p> <p>Virksomheden skal indsende en kvittering for seneste bortskaffelse af spildolie.</p>

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Der er ikke drikkevandsinteresser på ejendommen.
Planforhold	Virksomheden ligger i område 1.1D8, som er udlagt til blandet bolig og erhvervsområde. Virksomheden er placeret tæt på boliger.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	Der blev ført driftsjournal for indholdet af olie i tankene, der blev lavet en pejling ca. hver 14 dag.
Jordforurening	Ejendommen har status som uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der blev ikke konstateret synlig jordforurening på ejendommen ved tilsynet.
Bæredygtighed	Der bliver løbende udskiftet til LED pærer.