

Circle K
Sct. Jørgens Park 94
4700 Næstved

Mail: 10861@circlekeurope.com ; Jesper.Skovborg@circlekeurope.com

Tilbage melding fra miljøtilsyn på Sct. Jørgens Park 94 i Næstved
Næstved Kommune var på miljøtilsyn hos jer den 30. september 2025.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Virksomheden fremstod pæn og ryddelig.

Belægning på salgsplads og påfyldningsplads er fuldstøbt betonplader som vurderes i god tilstand.

Næstved Kommune har efter tilsynet modtaget diverse data/dokumentation for tømning af udskilleranlæg, tilstandsrapporter for 5 tanke samt oversigtstegning.

Vi mangler stadig dokumentation for:

Tæthedsprøvning af olieudskillere og rørsystemer.

Denne dokumentation bedes fremsendt senest den 15. november 2025.

BBR-registrering af tanke:

T1 på 16 m³, T2 på 10 m³, T3 på 16 m³, T4 på 10 m³, T5 på 30 m³.

Tankene har ikke været registreret i BBR.

Næstved Kommune har d.d. modtaget skriv fra Circle K via DMR om status på de nedgravede tanke herunder tankinspektionsrapporter fra 2024 for alle 5 tanke samt situationsplan.

Næstved Kommune vil sikre at oplysningerne ajourføres i BBR.

Spildevandsprøve fra vaskehal

Der foreligger ikke en spildevandsprøve indenfor de sidste par år.

For at sikre at spildevandet overholder gældende kravværdier skal der udtages 1 stk. spildevandsprøve i prøveudtagningsbrønd efter udskiller og inden tilløb fra andre kilder. Prøven skal udtages mens der vaskes køretøj i hallen under normal drift.

Prøven skal analyseres af akkrediteret laboratorium.

Prøven skal analyseres for olie efter analysemetode DS/EN ISO 9377, samt Bly, Cadmium, Kobber, Zink, pH og temperatur.

Team Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886209

naestved@naestved.dk

Dato
23. oktober 2025

Sagsnr.
25-028724

Sagsbehandler
Jesper Dickow
jedic@naestved.dk



Dokumentation.

Du bedes fremsendes kopi af analyseresultat **senest den 15. december 2025** til jedic@naestved.dk.

Affaldssortering

I skal som virksomhed udsortere affald i relevante affaldsfraktioner. Det betyder, at I skal få tilpasset en tømningsordning, som passer til det affald, som jeres virksomhed generer inden for de 10 affaldsfraktioner for husholdningslignende affald.

Det blev konstateret at i kildesortere jeres affald i følgende fraktioner: Bioaffald, pap, blandet brændbart (rest affald), plast, mad og drikkekartoner og metal samt beholder til farligt affald. Disse fraktioner afhentes af Marius Pedersen.

Det vurderes at i kildesorterer korrekt så jeres producerede affald kan genanvendes bedst muligt.

Desuden er der opsat beholdere til kundeaffald ved stander anlæg og ved vaskehallen. Dette affald sorteres ikke og bortskaffes pt. som restaffald i klare sække.

Hjælp til sortering af husholdningslignende affald:

Forklaring til de nye regler om sortering af virksomhedens affald kan findes på link: <https://www.naestved-affald.dk/erhvervsaffald/>

Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn¹ og brugerbetaling². Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn³. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn ved virksomheden belyst i denne rapport var et kombineret miljøtilsyn og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

³ Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.



for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. Affaldstilsyn er 100% brugerfinansieret, mens miljøtilsyn kun er delvist, hvilket er forklaring på de to forskellige timetakster.

Offentliggørelse af miljøtilsynet

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen. Oplysningerne i tilsynsbrevet samt rapporten vil blive offentliggjort på miljøstyrelsens hjemmeside: <https://dma.mst.dk>.

Dine bemærkninger

Hvis du har bemærkninger, skal du sende dem til virksomhedogmiljoe@naestved.dk eller jedic@naestved.dk inden 14 dage fra du har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte mig på telefon +4555886155 eller mail jedic@naestved.dk.

Venlig hilsen
Næstved Kommune

Jesper Dickow
Cand. Scient.

Bilag: Tilsynsrapport

**TILSYNSRAPPORT**

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	Cirkel K, Sct. Jørgens Park 94, 4700 Næstved. Cvr. 28142412 1003690595
Virksomhedstype	Q01: Q01: (Benzinstation med vaskehal)
Tilsynsdato	30.09.2025
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljø- og affaldstilsyn
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	ja

Oplysningerne i skemaet ovenfor bliver offentliggjort på

<https://dma.mst.dk/>

Hvad gælder for virksomheden:

- Benzinstationsbekendtgørelsen
- Autoværkstedsbekendtgørelsen
- Olie-tank-bekendtgørelsen
- Affaldsbekendtgørelsen
- Tilslutningstilladelse fra 2002

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Pernille Munk og Jesper Dickow fra Næstved Kommune

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret.**Indretning og drift:**

Virksomhedens aktiviteter er tankning, vaskehal samt butik med mulighed for bespisning. Der er døgnåbent. Der er ca. 10 ansatte.

**Vaskeanlægget**

- Vandet fra vaskehallen løber gennem separat sandfang og olieudskiller, inden det udledes til kloak.
- Vaskeanlægget serviceres og drives (påfyldning af sæbe og lignende) af WashTec.
- Vaskehallen er i drift i tankens åbningstid.
- NORVA 24 inspicere og tømmer udskilleranlæg.
- Der er afløb i vaskehal. Der anvendes rent vand ved forvask og slutvask. Der er blødgøringsanlæg til sluts skyl. En del af vaskevandet recirkuleres.

Tankanlægget:

- Der er 2 standere på salgspladsen,
- Der er 5 nedgravede benzin og diseltanke.
- Påfyldningen af benzin og diesel sker fra påfyldningspladsen.
- Belægningen på tankpladsen blev vurderet at være tæt.
- Der er afvanding fra påfyldningspladsen og salgspladsen. Begge anlæg har hver deres olie benzinudskiller som også tømmes af NORVA 24.
- Der er desuden opsat container med AD Blue tank. Tankning foregår på salgsplads med diesel.

Støj:

- Virksomheden er beliggende i centerområde. Afstanden til nærmeste bolig er over 20 meter.
- Der er indrettet plads udenfor til støvsugning. Det vurderes at afstandskrav til forureningsfølsomt område er overholdt (> 20 meter).
- Kompressoren står indenfor i teknikerrum.
- Vaskehal er lukket under vask.
- Kunder på virksomheden

Råvarer/vaskeprodukter:

- Alle kemikalier/vaskeprodukter er placeret på spildbakke.
- Alle vaskeprodukter leveres fra Washtec.

Affald:

- Der er opsat containere/beholdere i lukket gård. Der kildesorteres i pap, papir, plast, metal og mad og drikke kartoner, bioaffald, restaffald samt farligt affald. Affald afhentes af Marius Pedersen.
- Kundeaffald sorteres ikke og ender i rest affald.

Opvarmning:

- Fjernvarme.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden.

Det blev aftalt på tilsynet, at:

- Det blev aftalt, at der udtages en spildevandsprøve efter olieudskilleren fra vaskehallen.

Udleveret materiale:

- Dokumentation fra tæthedsprøvning af tanke, oversigtstegning samt tømningsrapporter for olieudskillere er fremsendt efter tilsynet.

Billeder fra tilsynet:







