

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	15.10.2019
<b>Tilsynstype</b>	Basistilsyn
<b>CVR-nummer</b>	10867932
<b>P-nummer</b>	1000144528
<b>Virksomhed</b>	Bilcenter Sabro/Preben Lund Rasmussen
<b>Adresse</b>	Hvidtjørnvej 3
<b>Postnummer og by</b>	8471 Sabro
<b>Telefon</b>	87450262
<b>Mobil</b>	
<b>e-mail</b>	bcs@bilcentersabro.dk
<b>Branchekode</b>	Br.: Autobranche virksomhed.
<b>Biaktiviteter</b>	
<b>Opstartsdato</b>	2002 ,udvidet i maj 2019
<b><u>Tilstede ved tilsynet:</u></b>	
<b>Virksomheden</b>	Ulla Forsing
<b>Aarhus Kommune</b>	Birgitte Kloppenborg-Skrumsager

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (autobranchebekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 117 om miljøtilsyn af 28. januar 2019.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i autobranchebekendtgørelsen.

### Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1475 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 12. december 2017). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

### Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Nej.
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger. Flydende farligt affald og råvarer var opbevaret miljømæssigt korrekt, og værkstedet fremstod velorganiseret.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Der var ingen bemærkninger ved sidste tilsyn.
Egenkontrol	Der er ingen krav om egenkontrol
Miljøledelse og systematik	Virksomheden har indført ABAS E-miljø, som er et miljøstyringsystem der er specialudviklet til autobranchen.

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Virksomheden foretager service, reparation og karosseriarbejde. Vask af biler foregår i en nærliggende vaskehal. Værkstedetsarealet er udvidet i 2018/2019. I den forbindelse blev kompressor og spildolietankene flyttet inden for i aflukket rum.  Virksomhedens maskinpark og -anlæg 10 stk. lifte 1 stk. kompressor
------------------	---

	1 stk. dækmaskiner 1 stk. afbalanceringsmaskine 2 stk. svejseapparater Diverse håndværktøj  Vask af biler foregår ikke på virksomheden - bilerne køres til en nærliggende vaskehal.
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 6 personer.

### Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i et erhvervsområde, og inden for lokalplan 374.
-------------	--

### Driftstid

Hverdage	kl. 7 – 16.00
Lørdage	kl. lukket
Søn- og helligdage	kl. lukket

### Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Ingen bemærkninger.

### STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er under 100 meter.
Væsentlige støjkloder	Virksomhedens væsentligste støjkloder er <ul style="list-style-type: none"> <li>• vinkelslibning</li> <li>• luftværktøj</li> <li>• udsugningsanlæg</li> </ul>
Vurdering af støj	Virksomhedens kompressor er flyttet fra skur indenfor i aflukket rum sammen med flydende affald mv.  Virksomhedens drift vurderes ikke at give anledning til støjgener og der foreligger ingen klager over støj.  Der gøres opmærksom på, at værkstedsporten altid bør holdes lukket under støjende aktiviteter.

## LUFT

### Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	- 1 stk. punktudsug fra svejsning, vinkelslibning og rudelimning. Der er ingen rensning. Afksthøjde: 2 meter over tagryg. - 2 stk. punktudsugninger fra udstødningsgas. Der er ingen rensning. Afksthøjde: 2 meter over tagryg.
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

## VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Virksomheden benytter ikke væsentlige mængder organiske opløsningsmidler.

## LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden har ingen væsentlige lugtemissioner.

## SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende rensningsanlæg	Åby
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE Sabro-øst (Åby)
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	11.06.2002

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Der fremkommer spildevand fra gulvvask. Kondens fra kompressor opsamles i en bakke og afledes til kloak.  Ejendommen er separatkloakeret, således at spildevand afledes til spildevandsledning og regnvand/overfladevand afledes til regnvandsledningen. Acudræn i værkstedet, acudræn udenfor værkstedsporten samt udslagsvasken i værkstedet er tilsluttet sandfangsbrønd og olieudskillere.  Olieudskilleren er tilmeldt den lovpligtige kommunale tømningssordning.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Værkstedsgulve vaskes med en gulvvaskemaskine. Vaskevand herfra hældes i et afløb, som ikke har afledning via olieudskilleren.</p> <p>Der gøres opmærksom på, at det er virksomhedens ansvar, at sandfangsbrønden der er tilknyttet olieudskilleren tømmes efter behov, da manglende tømningsordning reducerer olieudskillerens effekt.</p>

## Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningsordning:

Udskil- lernr.	Produ- cent	Place- ring	Kapaci- tet (l/sek)	Volu- men (l)	Diame- ter (mm)	Godken- delses- dato	Tilmeldt kommunens tømnings- ordning	Tøm- ningsin- terval (mdr.)
1084	Wavin	v/Nord- gavl	3 l/s?	650	1.250	?	01-01-2012	12

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudskiller.	<p>Virksomheden har en olieudskiller tilknyttet afløbet fra værkstedet på den nordlige side af bygningen.</p> <p>Det er på tilsynet oplyst at den gamle olieudskiller er udskiftet med en Wavin Europeak Roo, som er klasse 1 udskiller med koalescensfilter, flydelukke, alarm og en kapacitet på 3 l/sek.? Den tilhørende sandfangsbrønd er tidligere oplyst til at være 650 l.</p>
Tømning / kontrol af udskiller	<p>Udskilleren er tilmeldt den kommunale tømningsordning med en årlig tømningsordning. I henhold til Aarhus Kommunes oplysninger er udskilleren, som er ny isat i 2019, visuelt tjekket sidste gang den 20. august 2019.</p>

## Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	<p>Der er tilknyttet et sandfang til olieudskilleren.</p> <p>Den tilhørende sandfangsbrønd er oplyst til at være 650 l.</p>
Tømning / kontrol af sandfang	<p>Sandfanget er tømt sammen med den kommunale tømningsordning.</p>

## AFFALD

Årsopgørelse 2018					
Farligt affald	EAK	Kg. Stk.	Opbevaring	Transportør	Modtager
Lysstofrør		Ikke opgjort	Løst	Elektriker kører selv til genbrugsplads.	
Batterier		Ikke opgjort	Løst	FTZ	Returbat
Blyakkumulatorer		Ikke opgjort	Løst	FTZ	Returbat
Spraydåser	150111	40	Plastcontainer	ABAS Miljøservice	ABAS Miljøservice
Bremsevæske	160113	30	25 liters dunk	ABAS Miljøservice	ABAS Miljøservice
Kølevæske	160114	140	IBC Tank	ABAS Miljøservice	ABAS Miljøservice
Spildolie	130208	900	Spildolietank 1.000 liter	ABAS Miljøservice	ABAS Miljøservice
Oliefiltre	160107	120	IBC Tank	ABAS Miljøservice	ABAS Miljøservice
Afald fra olieudskiller og sandfang			I udskiller	Tilmeldt kommunal tømningsordning	
Årsopgørelse 2018					
Affald	EAK	Kg. Stk.	Opbevaring	Transportør	Modtager
Jernskrot	160117	2.000	Lukket container	ABAS Miljøservice	ABAS Miljøservice
Dæk, Person- og varevogne	160103	1.108	Løst	ABAS Miljøservice	ABAS Miljøservice
Dæk, Lastvogne og traktorer	160103	2	Udenfor nord for bygningen	ABAS Miljøservice	ABAS Miljøservice
Autoruder		Ikke opgjort	Rudeholder	ABAS Miljøservice	ABAS Miljøservice
Plastdele (kofangere, spoilere, instrumentbræt mm.)		Ikke opgjort	Udenfor nord for bygningen	ABAS Miljøservice	ABAS Miljøservice
Dagrenovation			2 stk. containere	HCS	HCS

### Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

### Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:


<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND


### Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar						
Olietanke	Alle tanke er opført i BBR - Der henvises til figuren nedenfor.						
	Indhold	Størrelse	Årstal	Placering	Tank nr.	Producent	Bemærkninger
	Spildolie	1.000	2002	Indendørs	552050	Dehoust	Dobbeltvægget
	Motorolie	1.000	2002	Indendørs	552487	Dehoust	Dobbeltvægget
	Motorolie	1.000	2002	Indendørs	552051	Dehoust	Dobbeltvægget
							

### Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: [www.aarhus.dk/olietank](http://www.aarhus.dk/olietank)

## Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Spildolie opbevares i en 1000 liters dobbeltvægget olietank, på spildbakke, i nyopført rum. ABAS-beholderne til øvrigt farligt affald står ligeledes på spildbakker i rum der er indrettet til det med fast gulvbelægning uden afløb til kloak.
Opbevaring af flydende råvarer	Ny motorolie opbevares i 2 stk. 1.000 liters dobbeltvæggede olietanke som står på spildbakke i rum i ny bygning. Køler væske og sprinkler væske står på spildbakke i rum i ny bygning.
Påfyldningsplads for brændstof	Forefindes ikke.
Belægninger	Belægninger er i god stand og vurderes at være tætte.  Der vaskes ikke biler på værkstedet - der er lavet en aftale med en nærliggende vaskehal om vask af biler.
Jordforurening	Der er ikke registreret jordforurening i forbindelse med tilsynet.

Brabrand den 29. oktober 2019

Birgitte Kloppenborg-Skrumsager  
Geolog



Tlf.: 8940 4526  
E-mail: bikl@aarhus.dk