



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019-1809
Ref. majli
Dato: 10.12.2024

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Ørsted A/S Avedøreværkets Askedeponi
Virksomhedens adresse	Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre
CVR nummer	18936674
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	17. juni 2024
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Ved telefonisk aftale og mail 7.6.2024
Deltagere fra virksomheden	Ulrik Jensen og Poul K. Rokkjær
Tilsynet udført af	Majbrit Miara
Tilsynet omfattede	Basistilsyn med det nedlukkede askedepot ved Avedøreværket.
Materiale udleveret	Der blev ikke udleveret materiale



Foto 1. Askepotet omfatter det meste af virksomhedens område undtaget områderne under de store kraftværksblokke.

Håndhævelser

Der er ikke gennemført håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn.

Indberetninger om egenkontrol

Virksomheden har for askepotet krav om indberetning om egenkontrol.

Der indberettes fra overvågningen af perkolatet i de 14 monitoringsboringer. De fastsatte gennemsnitlige grænseværdier for analyseparametrene er ikke overskredet i 2023. Der ses fortsat relativt stor påvirkning og afsmitning fra asken til perkolatet.

Besigtigelse



Oplag af aske fra afbrænding af halm. Oplaget fraføres løbende. Oplaget er langt under det maksimale oplag.



Til højre i billedet ses oplag af sand på deponiområde øst.



Moniteringsboring



Paddehegn langs den nordøstlige matrikelgrænse

I området på det østlige deponiområde er der opsat paddehegn, så længe der arbejdes på området. Der anlægges i øjeblikket et power to X anlæg på det vestlige del af området, og i den forbindelse flyttes der internt afdækningsjord og andre installationer på området.

Det har været planen at en intern jordvold på den østlige del af deponiet skulle flyttes, men den del af planen er senere henlagt.

Et udvalg af monitoringsboringer blev besigtiget. Alle boringer er afproppet men ikke aflåst.

Miljøstyrelsen accepterer at hver boring ikke er aflåst, da hele området er indhegnet og der er ikke adgang for uvedkommende.

Miljøstyrelsen har efter tilsynet gennemgået den indsendte årsrapportering for 2023, og i den forbindelse oplyses det at boring 4 A og boring 4 B er blevet beskadiget, og efterfølgende er blevet erstattet af en ny boring i umiddelbart nærhed (4 C med to filtre). Miljøstyrelsen har taget orienteringen til efterretning.

Jordforurening

Miljøstyrelsen har ikke ført tilsyn med områder på virksomheden, hvor der kan ske spild, der potentielt kan føre til jord- og grundvandsforurening, da det ikke er relevant for dette tilsyn da depotet er nedlukket, og der ikke er andre biaktiviteter tilknyttet depotet.

Der er ikke modtaget klager, og der har ikke været forhold som uheld eller spild som kunne indvirke på depotet.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Majbrit Miara

Miljøstyrelsen
Virksomheder
Slagelse
majli@mst.dk
tlf.: 22448479