

Tilsynsrapport

Rødby Havn Bådeværft ApS

Vestre Kaj 60, 4970 Rødby

CVR-nr.: 31600081

P-nr.: 1014569673

Tilsynsdato: 1. februar 2018

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. Tilsynet føres efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen¹, samt brugerbetalingsbekendtgørelsen². En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsrapporter offentliggøres inden 4 måneder på www.dma.mst.dk (Miljøstyrelsens database for Digital Miljøadministration). Virksomheden har modtaget tilsynsrapport senest 2 måneder fra tilsynsdatoen. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

- **Deltagere:**

Fra virksomheden deltog Palle Larsen. Tilsynet blev foretaget af Lasse Birch Højrup, miljøsagsbehandler.

- **Virksomhedstype:**

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt A 53:

”Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m².”

- **Baggrund for tilsynet:**

Tilsynet var et varslet basistilsyn. Seneste tilsyn var i 2012.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

Tilsynet gav anledning til en indskærpelse vedr. opbevaring af farligt affald og en indskærpelse af olietankbekendtgørelsens bestemmelser. Håndhævelsesbrev med indskærpelser sendes samtidig med denne tilsynsrapport.

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

Drift

Virksomheden udfører reparationer af bl.a. både og landbrugsmaskiner. Herudover har virksomheden eget savværk. Virksomheden har i øjeblikket 5-6 ansatte.

Savværk

Savværket er tilknyttet en hal på ca. 350 m². Hallen benyttes normalt som lagerhal, men på tilsynet blev der repareret på en båd i hallen. Der står en kompressor i hallen. På hallens nordøstlige side er selve savværket. Der skæres det træ, som virksomheden selv benytter til reparation og vedligehold af både.

¹ Bek. om miljøtilsyn, nr. 1476 af 12. december 2017

² Bek. om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1445 af 12. december 2017



1. Savværk.

Træværksted

Træværkstedet består af en hal på ca. 260 m². Der opbevares en del spande og dunke med forskellige produkter (maling, træbeskyttelse, tjære). I træværkstedet er der forskellige stationer, hvor der kan skæres, drejes o.l. Der er punktudsug fra en del af stationerne i værkstedet. Udsugningsluften går igennem et filter, som står på værkstedets nordvestlige side. Træstøvet afhentes af en virksomhed, men det fremgår ikke af affaldsdatasystemet.



2. Træværksted med båd, som skal have lavet reparationer på træværket indenbords.



3. Opbevaring af dunke og bøtter med div. produkter.



4. Station med punktudsug.



5. Station med punktudsug.



6. Station med punktudsug.



7. Station med punktudsug.



8. Station med punktudsug.



9. Filter.



10. Filterstøv.

Fyrrum

Træværksted og maskinværksted opvarmes med et Atmos brændefyr. Asken fra fyret opbevares udendørs i plastiksække og køres på genbrugspladsen. Aske er at betragte som farligt affald, og skal derfor opbevares under tag ifølge § 12.3 i regulativet for erhvervsaffald i Lolland Kommune. Det indskræpes derfor, at sækkene med aske skal placeres under tag eller i tæt container med låg.



11. Brændefyr.



12. Opbevaring af træ til fyr.



13. Opbevaring af aske.

Kemirum

Virksomheden har et kemikalierum, hvor der står forskellige dunke, spande og tønder med sprinklervæske og diverse kemikalier. Der er trægulv i rummet.



14. Kemirum.

Garage

Ved siden af kemirummet er en garage, hvori der står en traktor med en kran påmonteret. Ved siden af traktoren står diverse dunke og bøtter med olier og kemikalier placeret på bar jord. Dunkene var ifølge virksomheden at betragte som affald. Der er dermed tale om farligt affald, som skal placeres på tæt belægning.



15. Garage med traktor og diverse dunke og bøtter.

Maskinværksted

Maskinværkstedet består af en hal på ca. 190 m². I værkstedet er der forskellige stationer, hvor der kan skæres, drejes o.l. med punktudsug. Afkastet fra punktudsugene bliver ledt igennem et filter. Der er derudover afkast fra ventilation af selve maskinværkstedet. Der står desuden en olietank til et oliefyr, som i øjeblikket ikke er i brug (se mere under "Olietank"). Der er ikke afløb fra værkstedet.



16. Maskinværksted.



17. Drejespåner.



18. Station med punktudsug.



19. Afkast fra maskinværksted.

Rum til diverse produkter

Tæt ved maskinværkstedet har virksomheden et rum til diverse produkter. I rummet står dunke og tønder med diverse olier, rensesvæske, kølevæske, eddike m.m.



20. Diverse produkter.



21. Diverse produkter.

Rum til farligt affald

Virksomheden har et rum til farligt affald. Rummet er indrettet med pumpeump, tæt belægning og opkant. Der er en 600 liters palletank med spildolie i rummet. Spildolien kommer fra arbejde med bådmotorer. Virksomheden oplyste, at det er meget lidt spildolie, der genereres hvert år. Derudover står der diverse dunke, hvoraf de fleste er tomme.



22. Rum til farligt affald.



23. Pumpesump.



24. Opkant.

Affald

- Metallaffald afhentes af Bursø Produkt.
- Forbrændingseget affald afhentes af Marius Pedersen.
- Diverse overfladebehandlet træ køres på genbrugspladsen.



25. Metalaffald.

Olietank

Olietanken i maskinværkstedet fremgår ikke af BBR. Det var på tilsynet ikke muligt at finde frem til en mærkeplade på tanken. Det indskræpes, at virksomheden skal indsende oplysninger på tankens alder. Kan oplysninger om dette ikke findes skal tanken sløjfes, jf. olietankbekendtgørelsens § 45 stk. 4.



26. Olietank.

Tilsynskampagne 2018

Virksomhedsgruppen i Lolland Kommune udfører i 2018 en kampagne med særligt fokus på opbevaring af olier, kemikalier og flydende råvarer.

Rødby Havn Bådeværft har en del forskellige olier, kemikalier og flydende råvarer stående i henholdsvis træværkstedet, kemirummet, garagen, maskinværkstedet og rummet til diverse produkter (se billede 3, 14, 20 og 21).

• **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Ingen.

• **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

Ikke relevant.

• **Tilsynsførende:**



Lasse Birch Højrup
Miljøogsagsbehandler

5. april 2018

Oversigt over virksomheden:



Rødby Havn Bådeværft
 Vestre Kaj 60, 4970 Rødby

Tidspunkt: 09-02-2018 12:29:59
 Udkrevet af: Lasse Birch Højrup
 Målestoksforhold: 1:450