



Rapport for miljøtilsyn hos Egon Thomsens Maskinværksted Aps, Hjørringvej 176, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	13.02.2020		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98174075	CVR nr.	16707937
E-mail	ct@etmaps.dk	P. nr.	1001147441

Virksomhedstype	A53, Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m2
Godkendelsesdato	10.12.1985
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
13-02-2020	Aftale	Meddelt	Opbevaring af metalspåner med olierester bør ske, så der ikke kan ske forurening.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Underleverandør til metalindustrien.				
Saver, fræser, borer i metal.				
Siden det sidste tilsyn er der etableret en rensebar, hvor rensevæsken recirkuleres. Der er ikke sket udskiftning af væsken endnu.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	6	7-15		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	1 afkast fra svejserøg. Aflast er ført til 1,5 m over tags højeste punkt.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen bemærkninger
Støjkilder, indendørs	Metalbearbejdningsmaskiner.
Støjkilder, udendørs	Intern kørsel, udsugningsanlæg.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Spildevand fra håndvaske på værkstedet ledes gennem olie- og benzindskiller samt sandfang.
Spildevand, procesvand	Intet udover vaskevand fra værksted

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, afløbsforhold	Området er separatkloakeret.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	1 stk, vand fra værksteder løber igennem denne.
Udskilleranlæg, tømning/in-spektion	Tømmes årligt af Aalborg Kloakservice.

Olie- og kemikalietanke

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Place-ring	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Stål, jern, rustfrit jern, smøremiddel (200 l tønde, der bruges ca 100 l om året).
Råvarer, opbevaring	Indendørs

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Metal Blandet brændbart
Affald, farligt	Bore-/skæreeolie Olie fra olieudskillere
Affald, anmeldelse af farligt affald	Ok
Affald, sortering	Ok
Affald, opbevaring	Farligt affald opbevares i to 200 l tønder, afhentes af Reno Nord Farligt Affald, ca. hvert andet år. Opbevaring af metalspåner under halvtag, hvor der var trængt vand ind, grundet slagregn, vurderes at kunne give anledning til jordforurening.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Det blev oplyst, at der var tæt belægning under. Der er en opkant, hvor regnvandet, ved tilsynet, stod op til i ca samme niveau.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle bemærkninger	-
Planforhold	Ligger i lokalplanlagt erhvervsområde. Lokalplan 12-066, Erhverv, Gammel Høvej, Nørre Uttrup.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Der er ikke krav om egenkontrol.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening. Opbevaring af metalspåner under halvtag, hvor der var trængt vand ind, grundet slagregn, vurderes at kunne give anledning til jordforurening.
Bæredygtighed*	Der blev ved tilsynet talt om mulighederne for at spare på varme og el. Virksomheden er opmærksom på dette. Virksomheden anbefales at tage kontakt til en energirådgiver med henblik på en gennemgang. Virksomheden har for nylig udskiftet dieseltruck til el-truck.