

Tilsynsbrev og rapport for prioriteret landbrugstilsyn den 05-12-2019 på ejendommen:

Ringkøbingvej 25
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der blev ved tilsynet ikke konstateret forhold som gav anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1996	76	150	0	Afløb til gylle.
Ensilageplads	01-01- 2008	300	300		Ingen afløb.
Ensilageplansilo	01-01- 2002	1.150	2.000		Afløb til opsamlingsbeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ensilagesiloer mod nord: <ul style="list-style-type: none">- Afløb til samlebrønd.- Ejer pumper restvand til palletank, som derefter køres til gyllekanal. Ensilageplads mod vest: <ul style="list-style-type: none">- Ensilagepladsen har ingen afløb. Pladsen må kun anvendes til produkter, hvorfra der ikke er saftafløb.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Afløb til gylle. Dybstrøelsen på møddingspladsen er overdækket med plastik.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	05-10-2010	10	200	800		Beholderkontrol udført den 05-10-2010
Gyllebeholder	01-01-1987	05-10-2010	10	300	1.200		Beholderkontrol udført den 05-10-2010
Gyllekanaler	01-01-1979			0	500		
Gyllekanaler	01-01-2002			0	580		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 800m ³ Beholderkontrol sidst foretaget i 2010.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.200 m ³ . Beholderkontrol sidst foretaget i 2010.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
2c	1210359			Tank (Produkt på væskeform)		1963	Mineralske olieprodukter	1.500	Nedgravet/underjordisk	Tanken er afblændet	
2c	1210359			Tank (Produkt på væskeform)		1985	Mineralske olieprodukter	1.200	Overterræn, udendørs	Fjernes	

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
2c	1210359		018058	Tank (Produkt på væskeform)	01-5323	2010		1.800	Indendørs		30-12-2050

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>2 olietanke står på fast bund i hhv. foderlade og værksted.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Olietank i lade fra 2007 blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register. - Tidligere 1.200 liters olietank fra 1985 blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR-register. <ul style="list-style-type: none"> o Olietanken forventes af ejer at blive fjernet fra ejendommen.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	05-12-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,46

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.