



Dalmoseauto v/Niels Christensen

Hovedgaden 7

4261 Dalmose

CVR-nr. 34321507

P-nr. 1018039075

Center for Teknik og Miljø
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Center for Miljø og Teknik har den 8. november 2016 foretaget et varslet miljøtilsyn¹ på Hovedgaden 7, 4261 Dalmose.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Du bedes fremsende oplysninger om dine containere til opbevaring af oliefiltre og kølervæske. Vi har brug for information om, om containerne er dobbeltsidede. Du bedes fremsende oplysningerne inden d. 9. december 2016.

7. december 2016
Sagsnr.: 2016-123474

Kontaktperson:
Tine Fehrmann
Direkte tlf. 58574786
Mail: tifeh@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration.² Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.³

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling.⁴ I 2016 opkræves 311,80 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon 5857 4786 eller mail tifeh@slagelse.dk

Med venlig hilsen

Tine Fehrmann
Miljømedarbejder

¹ Jf. § 65 i BEK. nr. 1189 af 27/09/2016: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

² Jf. § 12 i BEK nr. 518 af 27/05/2016: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

³ Jf. § 12, stk. 5 i BEK nr. 518 af 27/05/2016: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

⁴ Jf. BEK nr. 515 af 27/05/2016: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af Kim Hansen og Tine Fehrmann fra Slagelse Kommune.

Fra virksomheden deltog Niels Christensen.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 7.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)' (Kategori: 2).

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavsnavn
2ac	Vemmeløse By, Gimlinge

Betalers adresse	Dalmoseauto v/Niels Christensen, Hovedgaden 7, 4261 Dalmose Attention: CVRnr: 34321507		
Tlf. / mobil / fax	58188788 / /		
e-mail	info@dalmoseauto.dk		
CVR- / P-nummer	34321507 / 1018039075		
Etableringsdato	03.12.2012		
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri		
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m	<input type="checkbox"/> 20 - 100 m	<input checked="" type="checkbox"/> < 20 m

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	18-11-2016
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
C. Håndtering og opbevaring	1
D. Emissioner	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	2,36
Vægtet score	2,48

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Niels overtog huset ved årsskiftet. Autoværkstedet har betongulv med gulvventilation i den ene halvdel af bygningen. Der er en gammel, tør grav uden afløb, under lift.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Oplag af affald	Oplagsplads står i særskilt rum. Den er ved at blive udskiftet, hvorfor der lige pt. mangler en opsamlingsbakke. Tomme olietønder opbevares udenfor. Oliefiltre og kølervæske er opbevaret i et lille træskur udenfor. Niels fortæller, at det star efter vejledning fra ABAS. Der er umiddelbart ingen opsamling, og der er tvivl om, hvorvidt beholderne er dobbeltsidede.
Affald	Affald sorteres grundigt - fx bly fra hjul, kobber, batterier, metal.

Bortskaffelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bortskaffelser	Lund afhenter olieaffald. ABAS afhenter kølervæske og oliefilter.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskiller	Der er olieudskiller, der tømmes en gang årligt.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ejer har tidligere fået en henvendelse ang. støj fra kompressor, men nu slukkes den hver dag efter arbejdstid.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC? Nej