



Bakkelunden jorddepot
Bjerrevej 20
8700 Horsens

CVR: 29189889

Teknik og Miljø
Byg og Erhverv

Rådhusvej 4
8700 Horsens
Telefon: 76292929
Telefax: 76292010
horsens.kommune@horsens.dk
www.horsenskommune.dk

Sagsnr.: 09-02-16-K08-1-18

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 10.12.2018 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 65 på Bakkelunden jorddepot.

Denne tilsynsrapport viser de registreringer som tilsynsmyndigheden skal offentliggøre jf. tilsynsbekendtgørelsens² § 14, stk.1.

Virksomhedens listepunkt: K206, Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1

Baggrund for tilsynet	Basistilsynet er et regelmæssigt tilsyn. Tilsynet føres i overensstemmelse med tilsynsfrekvensen, jf. bek. om miljøtilsyn nr. 1441 af 2. december 2015 tilsynsbekendtgørelsens bilag 2.
Blev der konstateret jordforurening?	Visuelt vurderet. Der blev ikke konstateret jordforurening.
Konklusion på egenkontrol	Kontrol af egenkontrol har ikke givet anledning til håndhævelsesskridt.

Tilsynet er udført af: Rikke Cochran

Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til tilsynsrapporten, kan der rettes henvendelse til den tilsynsansvarlige.

¹ Miljøministeriets [lbk nr. 1121](#) af 3. september 2018 af lov om miljøbeskyttelse.

² Miljøministeriets [bek. nr. 1476](#) af 12. december 2017 om miljøtilsyn.

