



Scanmetals

Skibbækparken 15

4200 Slagelse

Center for Miljø, Plan og
Teknik
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 27.09.2021 foretaget et varsel, prioriteret miljøtilsyn, jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹, hos Scanmetals på Skibbækparken 15.

4. november 2021
Sagsnr.: 2021-000065

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen². Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Kontaktperson:
Lyndsey Samantha Craft
Direkte tlf. 58 57 47 29
Mobil tlf.: 51 83 87 03
Mail:lynscr@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen³. I 2021 opkræves **433,41 kr.** pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Lyndsey Samantha Craft
Miljøsagsbehandler

¹ LBK nr 1218 af 25/11/2019: Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse m senere ændringer

² BKG 2019-12-09 nr 1536: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

³ BEK nr. 2007 af 11/12/2020: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Lyndsey Craft fra Slagelse Kommune

Fra virksomheden deltog: Hugo Thomsen, teknisk chef

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 8.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'K211 Genbrugspladser Ingen': (Kategori: 1b) K211

Matrikler (BBR)

Matr. nr.	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
1ba	251553	Kirke Stillinge By, Kirke Stillinge

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr.	Adr. beskyttet
SCANMETALS A/S	Skibbækparken 7-11	4200 Slagelse	Nej

Betalers adresse	Scanmetals, Skibbækparken 15, 4200 Slagelse
Tlf.	58859813
E-mail	info@scanmetals.com
Hjemmeside	www.scanmetals.com
CVR- / P-nummer	26801958 / 1009339066
Etableringsdato	21.05.2012
Godkendelsesdato §33	12.04.2013

Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri		
Afstand til boliger	<input checked="" type="checkbox"/> > 100 m	<input type="checkbox"/> 20 - 100 m	<input type="checkbox"/> < 20 m

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	<ul style="list-style-type: none"> - Virksomheden foretager sortering af materialer fra neddelingsprocesser, samt sorterer metaller fra affaldsforbrænding og scredderrest. - Produktionshallerne er indrettet med støbt gulv uden afløb

Gældende afgørelser

Reg. dato	Beskrivelse
16.06.2012	Miljøgodkendelse

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Oplag af affald	<ul style="list-style-type: none"> - Plastik: Afhentes af HJ Hansen sammen med slagger - Industriaffald: Opbevares i lukket container, og hentes af HCS - Restprodukt: Afhentes af Jørgen Rasmussen i Aalborg, eller sendes tilbage til kunden - Jern. Opbevares i lukket container. Afhentes af GJ Produkthandel

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemission	<ul style="list-style-type: none"> - Der er bestilt tid til målinger til emissionsværdier - Virksomheden oplyser Slagelse Kommune om den eksakte tidspunkt.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	<ul style="list-style-type: none"> - Virksomheden ønsker at etablere et udendørsvaskeplads til vask af gaffeltrucks og læsser - Slagelse Kommune sender info om hvordan der skal ansøges om en tilladelse

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<ul style="list-style-type: none"> - Der arbejdes for lukkede døre og porte. Alle porte og døre har en automatisk lukkemekanisme for at forhindre forglemmelser. - Der er d.d. ingen registreret henvendelser fra borgere omkring støj

Andet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Andet	<ul style="list-style-type: none"> - Der står en dieseltank indenfor (1800 L), i lokale med støbt gulv uden afløb, beskyttet mod evt. påkørsel.